

نم اءءالص او ءالص ءال اءاطءأ فاشكءسأ ASA و PIX لءالء

المءءوءاء

[المءءوءء](#)

[المءءوءاء الأءاسءة](#)

[المءءوءاء](#)

[المءوءاء المءءءوءءة](#)

[المءءءاء ءاء الصءة](#)

[الاصءلاءاء](#)

[مءءوءاء أءاسءة](#)

[المءءوءءة](#)

[الءء](#)

[الءوءوءة 1 - اءءءاف ءنواء IP للمءءءءم](#)

[الءوءوءة 2 - ءءءء سبب المءءوءءة](#)

[الءوءوءة 3 - ءأءء ءرءة مرورءءطءءاء ومراقءءءا](#)

[ما هءءء الءوءوءة ءالءة؟](#)

[المءءوءءة: إءءاء رسالءة ءءأء اءءصال وءءل TCP](#)

[الءء](#)

[المءءوءءة: "ASA-6-110003: فشل ءوءءءه فءء ءءءءء موءء الءوءوءة ءالءة للبروءوءءل من واءءة src" رسالءة الءءأء](#)

[الءء](#)

[المءءوءءة: ءم ءظر الاءءصال بواءءة ASA مع رسالءة الءءأء "ASA-5-305013: قواءء NAT ءءر المءءاءءة المءءوءاءة للءءءقاء الأمامءة والعءكسة"](#)

[الءء](#)

[مءءوءءة: ءءأء فءء الاءءلام - ASA-5-321001: ءء 'conns' للمورء الءءء ءم الوءصول إءءه للءءلام وهوء 10000](#)

[الءء](#)

[المءءوءءة: ءءأء الاءءلام PIX-1-106021: رفض ءءءءق من المءسار العءكسء ل TCP/UDP من src addr إءء dest addr ءلى الواءءة int name](#)

[الءء](#)

[المءءوءءة: انءءاع اءءصال الإءءرنء بسبب الكءشف ءن ءءءءءء](#)

[الءء](#)

[مءءوءاء ءاء صءة](#)

المءءوءءة

ءءءم هءءا المءسءءء أءكار واءقءراءاء أسءكءشاف الأءءاء وإصلاءءا ءاءصء ءءء إءءءءام ءءاز الأمان القابل للءءءف (ASA) من السءلسءة Cisco ASA 5500 Series وءءاز الأمان Cisco PIX 500 Series Security Appliance. وءء ءءءر من الأءءءان، ءءءما ءءقءع ءءطءءءاء أو مءسارء الشءءة أو لا ءكون مءاءءة، ءمءل ءءران ءءمءاءة (PIX أو ASA) إءء أن ءكون هءءفا رئءسءا وءلقء ءءءا اللوم بءءبارءا السبب فءء ءالاء انءقءاع ءءءار. مع بءء الاءءءبار ءلى ASA أو PIX، ءمكن للمءسؤول ءءءء ما إءءا كان ASA/PIX ءءسبب فءء المءءوءءة أم لا.

ارجع إلى [PIX/ASA: إنشاء الاتصال واستكشاف أخطائه وإصلاحها من خلال جهاز أمان Cisco](#) لمعرفة المزيد حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتعلقة بالواجهة على أجهزة أمان Cisco.

ملاحظة: يركز هذا المستند على ASA و PIX. بمجرد اكتمال استكشاف الأخطاء وإصلاحها على ASA أو PIX، قد يكون من الضروري استكشاف أخطاء الأجهزة الأخرى وإصلاحها (الموجهات والمحولات والخوادم وما إلى ذلك).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco ASA 5510 مع OS 7.2.1 و 8.3.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المنتجات ذات الصلة

هذا وثيقة يستطيع أيضا كنت استعملت مع هذا جهاز وبرمجية صيغة:


- ASA و PIX OS 7.0 و 7.1 و 8.3 والإصدارات اللاحقة
 - وحدة خدمات جدار الحماية (2.2 FWSM و 2.3 و 3.1)
- ملاحظة: يمكن أن تختلف الأوامر المحددة وبناء الجملة بين إصدارات البرامج.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

معلومات أساسية

يفترض المثال أن ASA أو PIX قيد الإنتاج. يمكن أن يكون تكوين ASA/PIX بسيطا نسبيا (50 خطا فقط من التكوين) أو معقدا (من مئات إلى آلاف خطوط التكوين). يمكن أن يكون المستخدمون (العملاء) أو الخوادم على شبكة آمنة (في الداخل) أو شبكة غير آمنة (DMZ أو خارجها).



يبدأ ال ASA مع هذا تشكيل. ويقصد بالتكوين أن يعطى المختبر نقطة مرجعية.

```
ciscoasa#show running-config
Saved :
:
(ASA Version 7.2(1
!
hostname ciscoasa
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!
interface Ethernet0/0
nameif outside
security-level 0
ip address 172.22.1.160 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/2
nameif dmz
security-level 50
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Management0/0
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
!
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
ftp mode passive
access-list outside_acl extended permit tcp any host
172.22.1.254 eq www
access-list inside_acl extended permit icmp 192.168.1.0
255.255.255.0 any
access-list inside_acl extended permit tcp 192.168.1.0
255.255.255.0 any eq www
access-list inside_acl extended permit tcp 192.168.1.0
255.255.255.0 any eq telnet
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu dmz 1500
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 172.22.1.253
nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
```

The above NAT statements are replaced by the ---/ following statements !--- for ASA 8.3 and later. object network obj-192.168.1.0 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0 nat (inside,outside) dynamic 172.22.1.253 static (inside,outside) 192.168.1.100 172.22.1.254 netmask 255.255.255.255 *!--- The above Static NAT statement is replaced by the following statements !--- for ASA 8.3 and later.* object network obj-172.22.1.254 host 172.22.1.254 nat (inside,outside) static 192.168.1.100 access-group outside_acl in interface outside access-group inside_acl in interface inside timeout xlate

```

3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp
0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00
h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip
0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-
disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute no
snmp-server location no snmp-server contact snmp-server
enable traps snmp authentication linkup linkdown
coldstart telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout
0 ! class-map inspection_default match default-
inspection-traffic ! ! policy-map type inspect dns
preset_dns_map parameters message-length maximum 512
policy-map global_policy class inspection_default
inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225
inspect h323 ras inspect netbios inspect rsh inspect
rtsp inspect skinny inspect esmtp inspect sqlnet inspect
sunrpc inspect tftp inspect sip inspect xdmcp ! service-
policy global_policy global prompt hostname context
Cryptochecksum:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e : end

```

المشكلة

يتصل المستخدم بقسم تقنية المعلومات ويبلغ عن توقف التطبيق X عن العمل. تصعيد الحادث إلى مسؤول ASA/PIX. لا يعرف المسؤول إلا القليل عن هذا التطبيق المعين. مع استخدام ASA/PIX، يكتشف المسؤول المنافذ والبروتوكولات التي يستخدمها التطبيق X بالإضافة إلى ما قد يكون سبب المشكلة.

الحل

يحتاج مسؤول ASA/PIX إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من المستخدم. وتتضمن المعلومات المفيدة ما يلي:

- عنوان IP المصدر—عادة ما تكون محطة العمل أو الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.
 - عنوان IP للوجهة—عنوان IP للخادم الذي يحاول المستخدم أو التطبيق توصيله.
 - المنافذ والبروتوكولات التي يستخدمها التطبيق
- غالبًا ما يكون المسؤول محظوظًا إذا كان قادرًا على الحصول على جواب لأحد هذه الاسئلة. على سبيل المثال، يتعذر على المسؤول تجميع أي معلومات. تعد مراجعة رسائل syslog لـ ASA/PIX مثالية، ولكن من الصعب تحديد موقع المشكلة إذا لم يكن المسؤول يعرف ما الذي يجب البحث عنه.

الخطوة 1 - اكتشاف عنوان IP للمستخدم

هناك عدة طرق لاكتشاف عنوان IP للمستخدم. هذا المستند حول ASA و PIX، لذلك يستخدم هذا المثال ASA و PIX لاكتشاف عنوان IP.

يحاول المستخدم الاتصال بـ ASA/PIX. يمكن أن يكون هذا الاتصال ICMP أو Telnet أو SSH أو HTTP. يجب أن يكون للبروتوكول المختار نشاط محدود على ASA/PIX. في هذا المثال المحدد، يقوم المستخدم بقطع الواجهة الداخلية لـ ASA.

يحتاج المسؤول إلى إعداد واحد أو أكثر من هذه الخيارات ثم مطالبة المستخدم بتشغيل الواجهة الداخلية لـ ASA.

- **Syslog** تأكد من تمكين التسجيل. يلزم تعيين مستوى التسجيل على **تصحيح الأخطاء**. يمكن إرسال التسجيل إلى مواقع مختلفة. يستخدم هذا المثال المخزن المؤقت لسجل ASA. قد تحتاج إلى خادم تسجيل خارجي في بيئات الإنتاج.

```

ciscoasa(config)#logging enable
ciscoasa(config)#logging buffered debugging

```

يقطع المستخدم الواجهة الداخلية ل 192.168.1.1 (ASA ping). يتم عرض هذا الإخراج.

```
ciscoasa#show logging
```

```
Output is suppressed. %ASA-6-302020: Built ICMP connection for faddr 192.168.1.50/512 ---!  
gaddr 192.168.1.1/0 laddr 192.168.1.1/0  
ASA-6-302021: Teardown ICMP connection for faddr 192.168.1.50/512%  
gaddr 192.168.1.1/0 laddr 192.168.1.1/0  
.The user IP address is 192.168.1.50 ---!
```

• **ميزة التقاط ASA** يحتاج المسؤول إلى إنشاء قائمة وصول تحدد حركة مرور البيانات التي يحتاج ASA إلى التقاطها. بعد تحديد قائمة الوصول، يتضمن الأمر **capture** قائمة الوصول ويطبقها على واجهة.

```
ciscoasa(config)#access-list inside_test permit icmp any host 192.168.1.1  
ciscoasa(config)#capture inside_interface access-list inside_test interface inside
```

يقطع المستخدم الواجهة الداخلية ل 192.168.1.1 (ASA ping). يتم عرض هذا الإخراج.

```
ciscoasa#show capture inside_interface
```

```
icmp: echo request :192.168.1.1 < 192.168.1.50 13:04:06.284897 :1  
.The user IP address is 192.168.1.50 ---!
```

ملاحظة: تنزيل ملف الالتقاط إلى نظام مثل الموجود، يمكنك القيام بذلك كما يوضح هذا الإخراج.

!/: Open an Internet Explorer and browse with this https link format: https ---!

ارجع إلى [ASA/PIX: التقاط الحزم باستخدام CLI ومثال تكوين ASDM](#) لمعرفة المزيد حول التقاط الحزم في ASA.

• **تصحيح الأخطاء** يتم استخدام أمر **debug icmp trace** لالتقاط حركة مرور ICMP الخاصة بالمستخدم.

```
ciscoasa#debug icmp trace
```

يقطع المستخدم الواجهة الداخلية ل 192.168.1.1 (ASA ping). يتم عرض هذا الإخراج على وحدة التحكم.

```
#ciscoasa
```

```
Output is suppressed. ICMP echo request from 192.168.1.50 to 192.168.1.1 ID=512 ---!  
seq=5120 len=32  
ICMP echo reply from 192.168.1.1 to 192.168.1.50 ID=512 seq=5120 len=32  
.The user IP address is 192.168.1.50 ---!
```

لتعطيل تتبع ICMP، استخدم أحد الأوامر التالية: لا يوجد تتبع ICMP لتصحيح الأخطاء إلغاء تصحيح أخطاء تتبع ICMP إلغاء تصحيح أخطاء الكل، إلغاء تصحيح أخطاء الكل، أو إلغاء الكل

يساعد كل خيار من هذه الخيارات الثلاثة المسؤول على تحديد عنوان IP المصدر. في هذا المثال، عنوان IP المصدر للمستخدم هو 192.168.1.50. يكون المسؤول مستعداً لمعرفة المزيد حول التطبيق X وتحديد سبب المشكلة.

الخطوة 2 - تحديد سبب المشكلة

بالإشارة إلى المعلومات المدرجة في قسم [الخطوة 1](#) في هذا المستند، يعلم المسؤول الآن مصدر جلسة عمل التطبيق X. يكون المسؤول مستعداً لمعرفة المزيد حول التطبيق X ولبدء تحديد مكان المشاكل المحتملة.

يحتاج مسؤول ASA/PIX إلى إعداد ASA لواحد على الأقل من هذه الاقتراحات المدرجة. بمجرد أن يكون المسؤول جاهزاً، يقوم المستخدم ببدء التطبيق X ويحد من جميع الأنشطة الأخرى حيث أن النشاط الإضافي للمستخدم قد يتسبب في حدوث إرتباك أو تضليل مسؤول ASA/PIX.

• **مراقبة رسائل syslog**. ابحث عن عنوان IP المصدر للمستخدم الذي قمت بتحديد موقعه في [الخطوة 1](#). يقوم المستخدم بتهيئة التطبيق X. يصدر مسؤول ASA الأمر **show logging** ويعرض الإخراج.

```
ciscoasa#show logging
```

```
Output is suppressed. %ASA-7-609001: Built local-host inside:192.168.1.50 %ASA-6- ---!  
305011: Built dynamic TCP translation from inside:192.168.1.50/1107 to
```

```
outside:172.22.1.254/1025 %ASA-6-302013: Built outbound TCP connection 90 for
                                outside:172.22.1.1/80
```

```
(to inside:192.168.1.50/1107 (172.22.1.254/1025 (172.22.1.1/80)
```

تكشف السجلات أن الغاية عنوان 172.22.1.1، البروتوكول هو TCP، الغاية ميناء 80/HTTP، وأن حركة مرور أرسلت إلى القارن خارجي.

• تعديل عوامل تصفية الالتقاط. تم استخدام الأمر `access-list inside_test` مسبقاً ويتم استخدامه هنا.

```
ciscoasa(config)#access-list inside_test permit ip host 192.168.1.50 any
This ACL line captures all traffic from 192.168.1.50 !--- that goes to or through the ---!
ASA. ciscoasa(config)#access-list inside_test permit ip any host 192.168.1.50 any
This ACL line captures all traffic that leaves !--- the ASA and goes to 192.168.1.50. ---!
ciscoasa(config)#no access-list inside_test permit icmp any host 192.168.1.1
ciscoasa(config)#clear capture inside_interface
Clears the previously logged data. !--- The no capture inside_interface removes/deletes ---!
.the capture
```

يقوم المستخدم بتهيئة التطبيق X. ثم يصدر مسؤول ASA الأمر `show capture inside_interface` ويعرض الإخراج.

```
ciscoasa(config)#show capture inside_interface
:172.22.1.1.80 < 192.168.1.50.1107 15:59:42.749152 :1
<S 3820777746:3820777746(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK
:172.22.1.1.80 < 192.168.1.50.1107 15:59:45.659145 :2
<S 3820777746:3820777746(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK
:172.22.1.1.80 < 192.168.1.50.1107 15:59:51.668742 :3
<S 3820777746:3820777746(0) win 65535 <mss 1460,nop,nop,sackOK
```

توفر حركة المرور التي تم الاستيلاء عليها للمسؤول العديد من المعلومات القيمة: غاية عنوان 172.22.1.1 رقم المنفذ—http/80 بروتوكول—TCP (لاحظ علامة النظام أو S) بالإضافة إلى ذلك، يعرف المسؤول أيضاً أن حركة مرور البيانات للتطبيق X تصل إلى ASA. إذا كان الإخراج هو إخراج الأمر `show capture inside_interface` هذا، فإن حركة مرور التطبيق إما أنها لم تصل أبداً إلى ASA أو أن عامل تصفية الالتقاط لم يتم تعيينه على التقاط حركة مرور البيانات:

```
ciscoasa#show capture inside_interface
packet captured 0
packet shown 0
```

في هذه الحالة، يجب أن يفكر المسؤول في التحقق من كمبيوتر المستخدم وأي موجه أو أجهزة شبكة أخرى في المسار بين كمبيوتر المستخدم و ASA. ملاحظة: عند وصول حركة المرور إلى واجهة، يقوم الأمر `capture` بتسجيل البيانات قبل أن تقوم أي نهج أمان ASA بتحليل حركة المرور. على سبيل المثال، ترفض قائمة الوصول جميع حركة المرور الواردة على الواجهة. لا يزال الأمر `capture` يقوم بتسجيل حركة المرور. وبعد ذلك يحلل نهج أمان ASA حركة مرور البيانات.

• تصحيح الأخطاء لا يعرف المسؤول التطبيق X وبالتالي لا يعرف أي من خدمات تصحيح الأخطاء لتمكين تحقيق التطبيق X. قد لا يكون تصحيح الأخطاء أفضل خيار لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في هذه النقطة.

بفضل المعلومات المجموعة في الخطوة 2، يحصل مسؤول ASA على عدة وحدات بت من المعلومات القيمة. يعرف المسؤول حركة المرور التي تصل إلى الواجهة الداخلية ل ASA، وعنوان IP للمصدر، وعنوان IP للوجهة وتطبيق الخدمة X الذي يستخدمه (80/TCP). من خلال syslogs، يعلم المسؤول أيضاً أنه تم السماح بالاتصال في البداية.

الخطوة 3 - تأكيد حركة مرور التطبيقات ومراقبتها

يريد مسؤول ASA التأكد من أن حركة مرور التطبيق X قد تركت ASA وكذلك مراقبة أي حركة مرور مرتجعة من خادم X للتطبيق.

• مراقبة رسائل syslog. تصفية رسائل syslog لعنوان IP للمصدر (192.168.1.50) أو عنوان IP للوجهة (172.22.1.1). من سطر الأوامر، تبدو تصفية رسائل syslog مثل `show logging` | يتضمن 192.168.1.50 أو `show logging` | يتضمن 172.22.1.1. في هذا المثال، يتم استخدام الأمر `show logging` بدون عوامل تصفية. يتم منع المخرجات لتسهيل القراءة.

```
ciscoasa#show logging
```

```

Output is suppressed. %ASA-7-609001: Built local-host inside:192.168.1.50 %ASA-7- 609001: Built local-host outside:172.22.1.1 %ASA-6-305011: Built dynamic TCP translation from inside:192.168.1.50/1107 to outside:172.22.1.254/1025 %ASA-6-302013: Built outbound TCP connection 90 for outside:172.22.1.1/80 (172.22.1.1/80) to inside:192.168.1.50/1107 (172.22.1.254/1025) %ASA-6-302014: Teardown TCP connection 90 for outside:172.22.1.1/80 to inside:192.168.1.50/1107 duration 0:00:30 bytes 0 SYN Timeout
ASA-7-609002: Teardown local-host outside:172.22.1.1 duration 0:00:30%
ASA-6-305012: Teardown dynamic TCP translation from inside:192.168.1.50/1107% to outside:172.22.1.254/1025 duration 0:01:00
ASA-7-609002: Teardown local-host inside:192.168.1.50 duration 0:01:00%

```

تشير رسالة syslog إلى إغلاق الاتصال بسبب انتهاء مهلة SYN. وهذا يفيد المسؤول أنه لم يتم تلقي استجابات خادم X للتطبيق بواسطة ASA. يمكن أن تختلف أسباب إنهاء رسالة syslog. يتم تسجيل مهلة SYN بسبب إنهاء اتصال إجباري بعد 30 ثانية من حدوث ذلك بعد اكتمال تأكيد الاتصال الثلاثي. وتحدث هذه المشكلة عادة إذا فشل الخادم في الاستجابة لطلب اتصال، وفي معظم الحالات، لا يتصل بالتكوين على PIX/ASA. لحل هذه المشكلة، ارجع إلى قائمة التحقق هذه: تأكد من إدخال الأمر الثابت بشكل صحيح وأنه لا يتداخل مع أوامر ثابتة أخرى، على سبيل المثال،

```
static (inside,outside) x.x.x.x y.y.y.y netmask 255.255.255.255
```

الساكن إستاتيكي nat في ASA 8.3 وفيما بعد يستطيع كنت شكلت كما هو موضع هنا:

```

object network obj-y.y.y.y
  host y.y.y.y
nat (inside,outside) static x.x.x.x

```

تأكد من وجود قائمة الوصول للسماح بالوصول إلى عنوان IP العالمي من الخارج وأنه مرتبط بالواجهة:

```

access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any host x.x.x.x eq www
access-group OUTSIDE_IN in interface outside

```

من أجل اتصال ناجح بالخادم، يجب أن تشير العبارة الافتراضية الموجودة على الخادم إلى واجهة DMZ الخاصة ب PIX/ASA. ارجع إلى [رسائل نظام ASA](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول رسائل syslog.

- إنشاء عامل تصفية التقاط جديد. من رسائل حركة المرور و syslog السابقة التي تم التقاطها، يعلم المسؤول أن التطبيق X يجب أن يترك ال ASA من خلال الواجهة الخارجية.

```

ciscoasa(config)#access-list outside_test permit tcp any host 172.22.1.1 eq 80
When you leave the source as 'any', it allows !--- the administrator to monitor any ---!
network address translation (NAT). ciscoasa(config)#access-list outside_test permit tcp host
172.22.1.1 eq 80 any
When you reverse the source and destination information, !--- it allows return traffic ---!
to be captured. ciscoasa(config)#capture outside_interface access-list outside_test
interface outside

```

يحتاج المستخدم إلى بدء جلسة عمل جديدة مع التطبيق X. بعد أن يبدأ المستخدم جلسة عمل تطبيق X جديدة، يحتاج مسؤول ASA إلى إصدار الأمر `show capture outside_interface` على ASA.

```

ciscoasa(config)#show capture outside_interface
packets captured 3
:172.22.1.1.80 < 172.22.1.254.1026 16:15:34.278870 :1
<S 1676965539:1676965539(0) win 65535 <mss 1380,nop,nop,sackOK
:172.22.1.1.80 < 172.22.1.254.1027 16:15:44.969630 :2
<S 990150551:990150551(0) win 65535 <mss 1380,nop,nop,sackOK
:172.22.1.1.80 < 172.22.1.254.1027 16:15:47.898619 :3
<S 990150551:990150551(0) win 65535 <mss 1380,nop,nop,sackOK
packets shown 3

```

يظهر الالتقاط حركة مرور تخرج من الواجهة الخارجية ولكن لا يبدي أي حركة مرور رد من الخادم 172.22.1.1. يوضح هذا الالتقاط البيانات عند تركها في وضع ASA.

- أستخدم خيار packet-tracer من الأقسام السابقة، تعلم مسؤول ASA معلومات كافية لاستخدام خيار الحزمة-tracer في ASA. ملاحظة: يدعم ASA أمر packet-tracer الذي يبدأ في الإصدار 7.2.

```

ciscoasa#packet-tracer input inside tcp 192.168.1.50 1025 172.22.1.1 http
This line indicates a source port of 1025. If the source !--- port is not known, any ---!
number can be used. !--- More common source ports typically range !--- between 1025 and

```

65535. Phase: 1 Type: CAPTURE Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC
Access list Phase: 2 Type: ACCESS-LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule
Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: FLOW-LOOKUP Subtype: Result: ALLOW
Config: Additional Information: Found no matching flow, creating a new flow Phase: 4 Type:
ROUTE-LOOKUP Subtype: input Result: ALLOW Config: Additional Information: in 172.22.1.0
255.255.255.0 outside Phase: 5 Type: ACCESS-LIST Subtype: log Result: ALLOW Config: **access-
group inside_acl in interface inside
access-list inside_acl extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any eq www**
:Additional Information

Phase: 6
Type: IP-OPTIONS
:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information

Phase: 7
Type: CAPTURE
:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information

Phase: 8
Type: NAT
:Subtype
Result: ALLOW
:Config

**nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
match ip inside 192.168.1.0 255.255.255.0 outside any
(dynamic translation to pool 1 (172.22.1.254
translate_hits = 6, untranslate_hits = 0**
:Additional Information
Dynamic translate 192.168.1.50/1025 to 172.22.1.254/1028
using netmask 255.255.255.255

Phase: 9
Type: NAT
Subtype: host-limits
Result: ALLOW
:Config

**nat (inside) 1 192.168.1.0 255.255.255.0
match ip inside 192.168.1.0 255.255.255.0 outside any
(dynamic translation to pool 1 (172.22.1.254
translate_hits = 6, untranslate_hits = 0**
:Additional Information

Phase: 10
Type: CAPTURE
:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information

Phase: 11
Type: CAPTURE
:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information

Phase: 12
Type: IP-OPTIONS


```

:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information

Phase: 13
Type: CAPTURE
:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information

Phase: 14
Type: FLOW-CREATION
:Subtype
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information
New flow created with id 94, packet dispatched to next module

Phase: 15
Type: ROUTE-LOOKUP
Subtype: output and adjacency
Result: ALLOW
:Config
:Additional Information
found next-hop 172.22.1.1 using egress ifc outside
adjacency Active
next-hop mac address 0030.a377.f854 hits 11
The MAC address is at Layer 2 of the OSI model. !--- This tells the administrator the ---!
next host !--- that should receive the data packet. Result: input-interface: inside input-
status: up input-line-status: up output-interface: outside output-status: up output-line-
status: up Action: allow

```

أهم إنتاج من الربط-tracer أمر الأخير خط، أي يكون : .
تظهر الخيارات الثلاثة في الخطوة 3 كل خيار للمسؤول أن ASA غير مسؤول عن مشاكل التطبيق X. تترك حركة مرور X التطبيق ASA ولا يتلقى ASA أي رد من خادم X للتطبيق.

ما هي الخطوة التالية؟

هناك العديد من المكونات التي تسمح للتطبيق X بالعمل بشكل صحيح للمستخدمين. تتضمن المكونات كمبيوتر المستخدم، وعميل التطبيق X، والتوجيه، وسياسات الوصول، وخادم التطبيق X. في المثال السابق، أثبتنا أن ASA يستلم ويعيد التطبيق X حركة مرور. يجب أن يشترك الآن مسؤولو الخادم والتطبيق X. يجب على المسؤولين التحقق من تشغيل خدمات التطبيقات ومراجعة أي سجلات على الخادم والتحقق من تلقي الخادم والتطبيق X لحركة مرور المستخدم.

المشكلة: إنهاء رسالة خطأ اتصال وكيل TCP

تتلقى رسالة الخطأ هذه:

```

PIX|ASA-5-507001: Terminating TCP-Proxy connection from%
- interface_inside:source_address/source_port to interface_outside:dest_address/dest_port
reassembly limit of limit bytes exceeded

```

الحل

الشرح: تعرض هذه الرسالة عند تجاوز حد مخزن إعادة التجميع المؤقت أثناء تجميع مقاطع TCP.

- `source_address/source_port` - عنوان IP المصدر ومنفذ المصدر للحزمة التي تبدأ الاتصال.
 - `dest_address/dest_port` - عنوان IP للوجهة ومنفذ الوجهة للحزمة التي تبدأ الاتصال.
 - `interface_inside` - يصل اسم الواجهة التي بدأت الاتصال عليها.
 - `interface_outside` - اسم الواجهة التي تخرج عليها الحزمة التي بدأت الاتصال.
 - الحد - حد الاتصال الجينيبي الذي تم تكوينه لفئة حركة المرور.
- الحل الخاص بهذه المشكلة هو تعطيل فحص RTSP في جهاز الأمان كما هو موضح.

```
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns migrated_dns_map_1
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
no inspect rtsp
```

راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco [CSCs115229](#) (العملاء المسجلون فقط) للحصول على مزيد من التفاصيل.

المشكلة: "ASA-6-110003: فشل التوجيه في تحديد موقع الخطوة التالية للبروتوكول من واجهة src" رسالة الخطأ

يقوم ASA بإسقاط حركة مرور البيانات باستخدام :ASA-6-110003 :رسالة : src:src ip/src port خطأ .IP/Dest port

الحل

يحدث هذا الخطأ عندما يحاول ASA العثور على الخطوة التالية على جدول توجيه الواجهة. بشكل نموذجي، يتم تلقي هذه الرسالة عندما يكون لدى ASA ترجمة (xlate) مبنية على واجهة واحدة ومسار يشير إلى واجهة مختلفة. فحصت ل misconfiguration على ال nat عبارة. قد يحل حل الخطأ حل مشكلة عدم التكوين.

المشكلة: تم حظر الاتصال بواسطة ASA مع رسالة الخطأ "ASA-5-305013: قواعد NAT غير المتماثلة المتطابقة للتدفقات الأمامية والعكسية"

تم حظر الاتصال بواسطة ASA، وتم تلقي رسالة الخطأ هذه:

```
ASA-5-305013: Asymmetric NAT rules matched for forward%
and reverse flows; Connection protocol src
interface_name:source_address/source_port dest
interface_name:dest_address/dest_port denied due to NAT reverse path
.failure
```

الحل

عندما يتم تنفيذ ال nat، يحاول ASA أيضا أن يعكس الربط ويتحقق ما إذا كان هذا يضرب أي ترجمة. إن لا يصطدم أي أو مختلف nat ترجمة، بعد ذلك هناك حالة عدم توافق. أنت بشكل عام ترى هذا خطأ رسالة عندما هناك مختلف nat قاعدة بشكل ل خارج وقادم حركة مرور مع ال نفسه مصدر وغاية. تحقق من بيان NAT لحركة المرور المعنية.

مشكلة: خطأ في الاستلام - ASA-5-321001: حد 'conns' للمورد الذي تم

الوصول إليه للنظام وهو 10000

الحل

يدل هذا الخطأ على أن اتصالات الخادم الموجودة عبر ASA قد وصلت إلى الحد الأقصى. قد يكون هذا مؤشرا على هجوم رفض الخدمة (DoS) على خادم في شبكتك. أستخدم MPF على ASA وقلل حد الاتصالات الجينية. قم أيضا بتمكين "اكتشاف الاتصال المعطل" (DCD). أحلت هذا تشكيل snippet:

```
class-map limit
match access-list limit
!
policy-map global_policy
class limit
set connection embryonic-conn-max 50
set connection timeout embryonic 0:00:10 dcd
!
access-list limit line 1 extended permit tcp any host x.x.x.x
```

المشكلة: خطأ الاستلام PIX-1-106021: رفض التحقق من المسار العكسي ل TCP/UDP من src_addr إلى dest_addr على الوجهة int_name

الحل

يتم تلقي رسالة السجل هذه عند تمكين التحقق من المسار العكسي. أصدرت هذا أمر in order to حلت المشكلة وأعجزت العكسي ممر تدقيق:

```
no ip verify reverse-path interface
```

المشكلة: انقطاع اتصال الإنترنت بسبب الكشف عن التهديد

إستلمت هذا خطأ رسالة على ال ASA:

```
ASA-4-733100: [Miralix Licen 3000] drop rate-1 exceeded. Current burst%
rate is 100 per second, max configured rate is 10; Current average rate is 4
per second, max configured rate is 5; Cumulative total count is 2526
```

الحل

يتم إنشاء هذه الرسالة عن طريق اكتشاف التهديدات بسبب التكوين الافتراضي عند اكتشاف سلوك حركة مرور شاذ. تركز الرسالة على MirrorEx Licen 3000 وهو منفذ TCP/UDP. حددت الأداة أن يكون يستعمل ميناء 3000. تحقق من إحصائيات ASDM الرسومية للكشف عن التهديدات والتحقق من أعلى الهجمات لمعرفة ما إذا كانت تعرض المنفذ 3000 وعنوان IP المصدر. إذا كان جهازا شرعيا، فيمكنك زيادة معدل اكتشاف التهديدات الأساسية على ASA لحل رسالة الخطأ هذه.

معلومات ذات صلة

- [مرجع أمر ASA من Cisco](#)
- [مرجع أمر PIX من Cisco](#)
- [خطأ Cisco ASA ورسائل النظام](#)
- [خطأ Cisco PIX ورسائل النظام](#)
- [دعم أجهزة الأمان المعدلة Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances](#)
- [دعم أجهزة الأمان Cisco PIX 500 Series Security Appliances](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاأل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل