

Los teléfonos IP de Cisco serie 7800/8800 no se pueden registrar sobre MRA si el teléfono ha caducado el certificado raíz de Sectigo/Addtrust

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Limitación](#)

Introducción

Este documento describe la solución para la falla de registro de los teléfonos IP de Cisco serie 7800/8800 sobre MRA (acceso remoto móvil) si el teléfono ha caducado el certificado raíz de Sectigo/Addtrust que caducó el 30 de mayo de 2020.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Los teléfonos IP de Cisco serie 7800/8800 no se registran sobre MRA si el teléfono ha caducado el certificado raíz de Sectigo/Addtrust que caducó el 30 de mayo de 2020 y Expressway lo ha firmado desde Sectigo/Addtrust CA.

Según la lista de confianza de la autoridad de certificados de firmware 12.7, la lista de confianza ha caducado el certificado de confianza de Sectigo/Addtrust en el almacén de confianza del teléfono IP.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/ca-list/CA-Trust-List.pdf

02faf3e291435468607857694df5e45b68851868	C=SE, O=AddTrust AB, OU=AddTrust External TTP Network, CN=AddTrust External CA Root
ccab0ea04c2301d6697bdd379fcd12eb24e3949d	C=SE, O=AddTrust AB, OU=AddTrust TTP Network, CN=AddTrust Class 1 CA Root

Para verificar la validez del certificado, copie la huella dactilar mencionada en el documento para el almacén de certificados y navegue hasta <https://crt.sh/> pegue la huella dactilar en el cuadro blanco y haga clic en buscar

crt.sh Certificate Search

Enter an Identity (Domain Name, Organization Name, etc),
a Certificate Fingerprint (SHA-1 or SHA-256) or a crt.sh ID:

Search
[Advanced...](#)

© Sectigo Limited 2015-2020. All rights reserved.



Una vez finalizada la búsqueda, puede verificar la validez del certificado

SHA-256(Certificate)	687FA451882278FFFC8B11FRD43D576671C6EB2BCEAR413FB83D965D06D2FF2
SHA-1(Certificate)	02FAF3E291435468607857694DF5E45B68851868

[Certificate](#) | [ASN.1](#) | [PEM](#)

[Hide metadata](#)
[Bin.cablist](#)
[Bin.x509list](#)
[Bin.zip](#)

Download Certificate: [PEM](#)

```

Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 1 (0x1)
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: (CA ID: 1)
      commonName           = AddTrust External CA Root
      organizationalUnitName = AddTrust External TTP Network
      organizationName      = AddTrust AB
      countryName           = SE
    Validity
      Not Before: May 30 10:48:38 2000 GMT
      Not After : May 30 10:48:38 2020 GMT
    Subject: (CA ID: 1)
      commonName           = AddTrust External CA Root
      organizationalUnitName = AddTrust External TTP Network
      organizationName      = AddTrust AB
  
```

SHA-256(Certificate)	8C7209279AC04E275E16007FD3B775E80154B5968046E31F520D26766324E9A7
SHA-1(Certificate)	CCAB0EAD4C2301D6697BDD379FCD12EB24E3949D
Certificate ASN.1 rv	Certificate:
Hide metadata	Data:
Run cabint	Version: 3 (0x2)
Run x509int	Serial Number: 1 (0x1)
Run xint	Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Download Certificate: PEM	Issuer: (CA ID: 1280)
	commonName = AddTrust Class 1 CA Root
	organizationalUnitName = AddTrust TTP Network
	organizationName = AddTrust AB
	countryName = SE
	Validity
	Not Before: May 30 10:38:31 2000 GMT
	Not After : May 30 10:38:31 2020 GMT
	Subject: (CA ID: 1280)
	commonName = AddTrust Class 1 CA Root
	organizationalUnitName = AddTrust TTP Network
	organizationName = AddTrust AB

Solución

El firmware a 12.8 tiene una corrección en la que se han limpiado los certificados caducados. Este problema se documenta con el ID de error de Cisco [CSCvt26128](#).

Puede descargar el firmware más reciente a través de los enlaces que se muestran a continuación para los teléfonos de las series 7800 y 8800

<https://www.cisco.com/web/software/282074288/151637/cmterm-78xx.12-8-1-0001-455-readme.html>

cmterm-78xx.12-8-1-0001-455.k3.cop.sgn

https://www.cisco.com/web/software/282074288/151637/cmterm-8845_8865.12-8-1-0001-455-readme.html

cmterm-8845_65-sip.12-8-1-0001-455.k3.cop.sgn

<https://www.cisco.com/web/software/282074288/151637/cmterm-88xx.12-8-1-0001-455-readme.html>

cmterm-88xx-sip.12-8-1-0001-455.k3.cop.sgn

Limitación

Nota: No se admite la actualización del firmware del teléfono a través de MRA. Este problema se documenta con el ID de bug de Cisco [CSCvb29314](#).