

TMS に追加された TelePresence エンドポイントが自動的にステータスを「Behind the Firewall」に変更する問題のトラブルシューティング

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[トラブルシュート](#)

[解決方法](#)

はじめに

このドキュメントでは、エンドポイントに代わってTelePresence Management Server(TMS)にパケットを送信するIPアドレスを分離し、問題を引き起こす方法について説明します。管理対象デバイスがTMSに追加されると、そのステータスはデフォルトで「LANで到達可能(Reachable on LAN)」と表示されますが、しばらくするとステータスが「ファイアウォールの背後(Behind the Firewall)」に変わる場合があります。これは通常、デバイスから受信したパケットの送信元IPアドレスが、TMSによってデバイスのxstatusから受信したシステムIPアドレスと異なる場合に発生します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- TC(TelePresence Codec)ソフトウェアまたはMXPを実行しているCisco TelePresenceエンドポイント
- TMS

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド

キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

TMSによって管理されているエンドポイントのステータスが「LANで到達可能(Reachable on LAN)」から「ファイアウォールの背後(Behind)」に自動的に変わり、TMSによってデバイスの管理が停止されます。トラブルシューティングを行うには、管理対象デバイスとTMS間のネットワークで許可されているHTTP通信が必要であると考えられます。

トラブルシュート

TMSからのパケットキャプチャが必要であることを確認するには、次の手順を実行します。


1. リモートデスクトッププロトコル(RDP)経由でTMSサーバに接続します。
2. TMSとエンドポイントでHTTP通信が有効になっており、HTTPSが無効になっていることを確認します。
3. Wiresharkをインストールして実行し、デフォルトのネットワークインターフェイスを選択します。
4. フィルタを適用せずに、キャプチャを開始します。
5. 問題が発生しているエンドポイントのConnectionタブに移動し、次の図に示すようにSave/Tryボタンをクリックします。

Summary	Settings	Call Status	Phone Book	Connection	Permissions	Logs
Connection Replace System						
Current Connection Status:		Wrong provisioning mode				
IP Address:	<input type="text" value="10.106.85.231"/>					
MAC Address:	<input type="text" value="00:50:60:05:80:26"/>					
Hostname:	<input type="text"/>					
Track System on Network by:	MAC Address ▼					
System Connectivity:	Reachable on LAN ▼					
Allow Bookings:	Yes ▼					
<input type="button" value="Save/Try"/>						

6. エンドポイントがファイアウォールの背後にフォールバックしたら、Wiresharkのキャプチャを停止します。

 注：問題が予想よりも長くかかる場合があります。Wiresharkキャプチャの開始時に再作成するには、複数のファイルに保存してください。

7. Capture Fileオプションに移動して、Use multiple filesチェックボックスをオンにします。



Wireshark を開きます。

- xml.cdata ==IP_ADDRESS_OF_DEVICEなどのフィルタの適用
- このフィルタを適用すると、応答が実際のデバイスのIPアドレスから別のIPアドレスに変わることがあります。

次の図に示すように、デバイスの実際のIPアドレスはx.x.x.174ですが、後でこのIPがx.x.x.145に変更されます

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5001	45.112269	174	10.61.71.4	HTTP/1.1	1042	POST /tms/public/external/management/systemmanagementservice.asr
5302	45.759734	174	10.61.71.4	HTTP/1.1	104	POST /tms/public/feedback/postdocument.aspx HTTP/1.1
5410	45.938035	174	10.61.71.4	HTTP/1.1	446	POST /tms/public/feedback/postdocument.aspx HTTP/1.1
8025	50.725647	174	10.61.71.4	HTTP/1.1	1038	POST /tms/public/external/management/systemmanagementservice.asr
8419	51.353143	174	10.61.71.4	HTTP/1.1	148	POST /tms/public/feedback/postdocument.aspx HTTP/1.1
9205	52.664311	174	10.61.71.4	HTTP/1.1	914	POST /tms/public/feedback/postdocument.aspx HTTP/1.1
12154	75.116110	145	10.61.71.4	HTTP/1.1	1364	HTTP/1.1 200 OK
12221	75.754949	145	10.61.71.4	HTTP/1.1	155	HTTP/1.1 200 OK
12334	76.496791	145	10.61.71.4	HTTP/1.1	1364	HTTP/1.1 200 OK

このIPアドレスの変更により、TMSはxstatusで送信されたデバイスのIPアドレスがIPヘッダーのIPアドレスと同じでないことを確認し、デバイスのステータスを「ファイアウォールの背後」に変更します。

解決方法

この問題を解決するには、エンドポイントとTMSの間のネットワークに、IPヘッダーの送信元IPアドレスを変更しているデバイスがないことを確認する必要があります。これにより、IPヘッダーの送信元IPが、エンドポイントの実際のIPと異なるものになります。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。