

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアのインターネット キー エクスチェンジにおけるメモリリークの脆弱性



アドバイザーID : cisco-sa-20180328-ike [CVE-2018-](#)

初公開日 : 2018-03-28 16:00

[0158](#)

最終更新日 : 2022-12-15 22:19

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : [8.6](#)

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : [CSCvf22394](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのインターネットキーエクスチェンジバージョン2(IKEv2)モジュールの脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が該当デバイスのメモリリークまたはリロードを引き起こし、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、特定の IKEv2 パケットの不適切な処理に起因します。影響を受けるデバイスでは、巧妙に細工された IKEv2 パケットが送信されると、本脆弱性が不正利用される可能性があります。不正利用に成功すると、該当デバイスがメモリを消費し続け、最終的にリロードが引き起こされ、その結果、DoS 状態になる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-ike>

このアドバイザーは、2018年3月28日に公開された22件の脆弱性に関する20件のシスコセキュリティアドバイザーを含むCisco IOSソフトウェアおよびIOS XEソフトウェアリリースのセキュリティアドバイザーバンドルの一部です。アドバイザーとリンクの一覧については、『[Cisco Event Response: March 2018 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication](#)』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS ソフトウェアまたは Cisco IOS XE ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) が有効になっているシスコ デバイスに影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

この脆弱性の原因となり得るものはIKEv2パケットに限られます。Cisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアを実行するデバイスでは、ISAKMPが有効になっていると脆弱性が発生します。デバイスでは、脆弱性が存在する IKEv2 固有の機能を設定する必要はありません。デバイスに IKEv1 または IKEv2 が設定されている場合に、本脆弱性の影響がおよびます。どちらの場合でも、不正なパケットが処理されるためです。

IKE は、次に示すさまざまな VPN タイプを含む、多くの機能で使用されます。

- LAN 間 VPN
- リモートアクセス VPN (SSL VPN を除く)
- Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
- FlexVPN
- Group Encrypted Transport VPN (GET VPN)

IKE が有効かどうかの確認

デバイスで IKE が設定されているか確認するには、管理者は CLI で show ip sockets または show udp EXEC コマンドを使用します。UDP ポート 500、UDP ポート 848、UDP ポート 4500、UDP ポート 4848 のいずれかがデバイスでオープンされている場合、そのデバイスは IKE パケットを処理しています。

次の例は、UDP ポート 500 および UDP ポート 4500 で IKE パケットを処理しているデバイスでの show udp コマンドの出力を示します。このデバイスでは、IP バージョン 4 (IPv4) または IP バージョン 6 (IPv6) を使用しています。

```
<#root>
```

```
router#
```

```
show udp
```

```
Proto      Remote      Port      Local      Port In Out  Stat  TTY OutputIF
```

```

17      --listen--          192.168.130.21    500    0    0 1001011    0
17(v6)  --listen--          UNKNOWN           500    0    0 1020011    0
17      --listen--          192.168.130.21   4500   0    0 1001011    0
17(v6)  --listen--          UNKNOWN           4500   0    0 1020011    0
.
.
.
router#

```

Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で `show version` コマンドを使用し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco Internetwork Operating System Software」や「Cisco IOS Software」などのテキストが表示されます。バナーにはインストールされたイメージ名もカッコ内に表示され、その後ろに、Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名が表示されます。一部のシスコデバイスでは、`show version` コマンドをサポートしていなかったり、別の出力が表示されたりします。

次に、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.5(2)T1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が C2951-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンド出力例を示します。

```
<#root>
```

```
Router>
```

```
show version
```

```

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team
.
.
.

```

Cisco IOS ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)』を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で `show version` コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示され

ます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

```
<#root>
```

```
ios-xe-device#
```

```
show version
```

```
Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport  
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre
```

```
.  
. .  
.
```

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『[Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide](#)』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

IKEv2 プロトコルは IPsec プロトコルスイートで暗号属性のネゴシエーションに使用され、この属性は暗号化または通信セッションの認証に使用されます。これらの属性には暗号化のアルゴリズム、モード、共有キーが含まれます。IKE ネゴシエーションの結果得られる共有セッション秘密が、暗号キーを導出するために使用されます。

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアは、IPv4およびIPv6通信用のIKEv2をサポートします。IKEv2 通信は次の UDP ポートを使用できます。

- UDP ポート 500
- UDP ポート 848、Group Domain of Interpretation (GDOI)
- UDP ポート 4500、ネットワーク アドレス変換トラバーサル (NAT-T)
- UDP ポート 4848、GDOI NAT-T

この脆弱性の原因となり得るものは IKEv2 パケットに限られます。ISAKMP が有効な場合、IKEv2 は Cisco IOS および IOS XE ソフトウェアで自動的に有効になります。

攻撃者が、IPv4 または IPv6 で上記リストの UDP ポートのいずれかを使用し、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

セキュリティ侵害の痕跡

本脆弱性を不正利用すると、GKM GM プロセスによるメモリ リークが発生する可能性があります。次の例では、5 番目の列の値が増加しており、メモリ リークの兆候が示されています。これは本脆弱性に起因する可能性があります。

```
<#root>
```

```
Router#
```

```
show processes memory | include GKM GM Process
```

```
440 0 13127152 448
```

```
13156648
```

```
64 48 GKM GM Process
```

```
Router#
```

```
show processes memory | include GKM GM Process
```

```
440 0 13130192 448
```

```
13159688
```

```
64 48 GKM GM Process
```

```
Router#
```

```
show processes memory | include GKM GM Process
```

```
440 0 13134192 448
```

```
13163688
```

```
64 48 GKM GM Process
```

```
Router#
```

set memory debug incremental starting-time が定義された状態で show memory debug incremental leaks コマンドを実行した場合、メモリ リークを示す兆候は次の例のように表示されます。

```
<#root>
```

```
Router#
```

```
show memory debug incremental leaks
```

Adding blocks for GD...

lsmpi_io memory

Address	Size	Alloc_pc	PID	Alloc-Proc	Name
Processor memory					
Address	Size	Alloc_pc	PID	Alloc-Proc	Name
7FD007DC81E0	352	55A8A4DED6D0	434	Crypto IKE Disp	gkm packet
7FD007DC8340	160	55A8A4DB3E63	440	GKM GM Process	reverse addr
7FD007DC83E0	400	55A8A4DB3968	434	Crypto IKE Disp	GKM Rekey / Ack Packet Container
7FD007DC8570	352	55A8A4DED6D0	434	Crypto IKE Disp	gkm packet
7FD007DC86D0	144	55A8A4DEDB4E	434	Crypto IKE Disp	GKM Queue Data
7FD007DC8760	160	55A8A4DB3E63	440	GKM GM Process	reverse addr
7FD007DC8800	400	55A8A4DB3968	434	Crypto IKE Disp	GKM Rekey / Ack Packet Container
7FD007DC8990	352	55A8A4DED6D0	434	Crypto IKE Disp	gkm packet
7FD007DC8AF0	144	55A8A4DEDB4E	434	Crypto IKE Disp	GKM Queue Data
7FD007DC8B80	160	55A8A4DB3E63	440	GKM GM Process	reverse addr
7FD007DC8C20	400	55A8A4DB3968	434	Crypto IKE Disp	GKM Rekey / Ack Packet Container
7FD007DC8DB0	352	55A8A4DED6D0	434	Crypto IKE Disp	gkm packet

攻撃が進行中の場合、エントリ数は増加し続けることが予測されます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェアバージョンとフィーチャセットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンスアップグレードです。無償のセキュリティソフトウェアアップデートによって、お客様に新しいソフトウェアライセンス、追加ソフトウェアフィーチャセット、またはメジャーリビジョンアップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート (Cisco Security Advisories and Alerts)] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレードソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハード

ウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html>

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザーの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様が Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断するため、シスコは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールを使用すると、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザーで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース (「First Fixed」) を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザーの脆弱性が修正された最初のリリース (「Combined First Fixed」) を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース (複数可) を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する
- show version コマンドの出力をツールで解析する
- カスタマイズした検索 (過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザーのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザーを含めるなど) を作成する

リリースが、公開されたシスコセキュリティアドバイザーのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comの[Cisco IOS Software Checker](#)を使用するか、以下のフィールドにCisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2、3.13.8Sなど)を入力します。

 オン

Cisco IOS XEソフトウェアリリースとCisco IOSソフトウェアリリースのマッピングについては、Cisco IOS XEソフトウェアのリリースに応じて「[Cisco IOS XE 2 Release Notes](#)」、「[Cisco IOS XE 3S Release Notes](#)」、または「[Cisco IOS XE 3SG Release Notes](#)」を参照してください

。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) は、2022 年 3 月に、この脆弱性のさらなるエクスプロイトが試みられたことを認識しました。これらの脆弱性が修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることを、引き続き強くお勧めします。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート要求の対応中に発見されました。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180328-ike>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.1	エクスプロイトに関する情報を更新。	不正利用事例と公式発表	Final	2022年12月15日
1.0	初回公開リリース	—	Final	2018年3月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。