

Cisco IOS XRソフトウェアのNetwork Convergence SystemにおけるDenial of Service(DoS)の脆弱性



アドバイザーID : cisco-sa-l2services-2mvHdNuC

[CVE-2024-20317](#)

初公開日 : 2024-09-11 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : [7.4](#)

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : [CSCwh30122](#)

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

さまざまなCisco Network Convergence System(NCS)プラットフォームに対するCisco IOS XRソフトウェアによる特定のイーサネットフレームの処理における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が重要な優先パケットをドロップさせ、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、インターフェイスで受信される特定のタイプのイーサネットフレームの誤った分類に起因します。攻撃者は、該当デバイスとの間で特定のタイプのイーサネットフレームを送受信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、コントロールプレーンプロトコルの関係でエラーが発生し、DoS状態に陥る危険性があります。詳細については、このアドバイザーの「[詳細情報](#)」のセクションを参照してください。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-l2services-2mvHdNuC>

このアドバイザーは、2024年9月に公開されたCisco IOS XRソフトウェアセキュリティアドバイザーバンドルの一部です。アドバイザーとリンクの一覧については、[Cisco Event Response: September 2024 Semiannual Cisco IOS XR Software Security Advisory Bundled Publication](#) を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS XRソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、レイヤ2イーサネットサービスが設定されている次のCisco NCSデバイスに影響を与えます。

- NCS 55A1固定シャーシ
- NCS 55A2固定シャーシ
- NCS 540シリーズルータ (N540-24Q8L2DD-SYSを除く)
- NCS 560 シリーズ ルータ
- NCS 5500シリーズモジュラシャーシ¹
- NCS 5501固定シャーシ
- NCS 5502固定シャーシ

1. NCS57以降を除くすべての製品IDがこの脆弱性の影響を受けます。詳細については、『[Cisco Network Convergence System 5500シリーズモジュラシャーシ](#)』のデータシートを参照してください。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイスにレイヤ2イーサネットサービスが設定されているかどうかを確認する

デバイスでレイヤ2サービスが設定されているかどうかを確認するには、show running-configコマンドを使用します。| include l2transportコマンドを使用します。出力が返された場合、デバイスは次の例のように影響を受けます。

```
<#root>
```

```
RP/0/RP0/CPU0:NCS5501#show running-config | include l2transport
```

```
Tue Jan 16 01:14:07.977 UTC
```

```
Building configuration...
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0/1.200 l2transport
```

```
RP/0/RP0/CPU0:NCS5501#
```

出力から情報が返されない場合、デバイスはこの脆弱性の影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの[脆弱性のある製品セクション](#)に記載されている製品のみが、この脆弱性の

影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア
- IOS XE ソフトウェア
- このアドバイザリの「[脆弱性のある製品](#)」セクションにリストされていない IOS XR プラットフォーム
- NX-OS ソフトウェア

詳細

レイヤ2インターフェイスで特定のフレームが受信されると、それらは誤ってトラフィッククラス7仮想出力キュー(TC7 VOQ)に分類されます。維持されたレートでこれらのフレームが十分に送信されると、VOQはTC7でパケットのドロップを開始します。影響を受けるポートは、レイヤ2トラフィックがデバイスからの出力を受信するインターフェイスです。ほとんどの場合、これはサービスプロバイダーのコアインターフェイスです。

コントロールプレーントラフィックもこのキュー内で処理されるため、この脆弱性が原因でキープライブまたはhelloパケットがドロップされ、OSPF、Intermediate System-to-Intermediate System(ISIS)、双方向フォワーディング検出(BFD)、ボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)、およびラベル配布プロトコル(LDP)などのプロトコルでDoS状態が発生する可能性があります。

VOQの状態をモニタするには、show controllers npu stats voq ingress interfaceコマンドを使用します。次の例は、使い果たしたTC_7 VOQのコマンド出力を示しています。

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5501#

show controllers npu stats voq ingress interface tenGigE 0/0/0/2 instance 0 location 0/0/CPU0

Wed Mar 13 16:00:00.000 UTC

Interface Name	=	Te0/0/0/2		
Interface Handle	=	118		
Location	=	0/0/CPU0		
Asic Instance	=	0		
VOQ Base	=	1088		
Port Speed(kbps)	=	10000000		
Local Port	=	local		
	ReceivedPkts	ReceivedBytes	DroppedPkts	DroppedBytes

Core-0:				
TC_0 = 0	0	0	0	0
TC_1 = 47708616	37410160369	0	0	0
TC_2 = 0	0	0	0	0
TC_3 = 0	0	0	0	0
TC_4 = 0	0	0	0	0
TC_5 = 0	0	0	0	0
TC_6 = 0	0	0	0	0

TC_7 = 11033161168 1108832775990 6905125762 791656829609

Core-1:

TC_0 = 0	0	0	0
TC_1 = 0	0	0	0
TC_2 = 0	0	0	0

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5501#

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様は、通常のアップデートチャンネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェアバージョンとフィーチャセットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したこととなります。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html>

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限りです。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンスアップグレードです。無償のセキュリティソフトウェアアップデートによって、お客様に新しいソフトウェアライセンス、追加ソフトウェアフィーチャセット、またはメジャーリビジョンアップグレードに対する権限が付与されることはありません。

Cisco.com の [シスコサポート & ダウンロードページ](#) には、ライセンスとダウンロードに関する情報が記載されています。このページには、[マイデバイス (My Devices)] ツールを使用するお客様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

[ソフトウェアのアップグレード](#) を検討する際には、シスコセキュリティアドバイザリページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレードソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC (https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html) に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアリリースまたはトレインを示します。右の列は、リリース (トレイン) がこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース	First Fixed Release (修正された最初のリリース)
7.6 以前	影響なし。
7.7	修正済みリリースに移行。
7.8	修正済みリリースに移行。
7.9	修正済みリリースに移行。
7.10	7.10.2
7.11	7.11.1
24.1	24.1.1

シスコはこの脆弱性に対処する次の SMU もリリースしています。次の表に記載されていないリリースで SMU を必要とするお客様は、サポート組織に連絡することをお勧めします。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース	Platform	SMU 名
7.8.2	NCS540	ncs540-7.8.2.CSCwh30122
7.9.2	IOSXRWBD NCS5500	iosxrwbd-7.9.2.CSCwh30122 ncs5500-7.9.2.CSCwh30122

Product Security Incident Response Team (PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム) は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認し

ておりません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-l2services-2mvHdNuC>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初回公開リリース	—	Final	2024年9月11日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。