

Corrigir interrupções no fluxo de tráfego causadas por reconexões do AnyConnect

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Produtos Relacionados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Sintomas](#)

[Descrição do problema](#)

[Causas](#)

[O DTLS está bloqueado em algum lugar no caminho](#)

[Resolução](#)

[Reconectar Fluxo de Trabalho](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve o que acontece quando um cliente AnyConnect se reconecta ao Adaptive Security Appliance (ASA) em exatamente um minuto.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.


As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Estes produtos foram afetados por este problema:

- ASA versão 9.17
- AnyConnect Client versão 4.10

Informações de Apoio





Observação: o AnyConnect foi renomeado para Cisco Secure Client. Nada mais mudou, apenas o nome e o processo de instalação é o mesmo.

Se o cliente AnyConnect se reconectar ao Adaptive Security Appliance (ASA) em exatamente um minuto, os usuários não poderão receber tráfego pelo túnel Transport Layer Security (TLS) até que o AnyConnect se reconecte. Isso depende de alguns outros fatores discutidos neste documento.

Sintomas

Neste exemplo, o cliente AnyConnect é mostrado quando se reconecta ao ASA.



Este syslog é visto no ASA:

```
%ASA-6-722036: Group <ac_users_group> User <vpn> IP <10.1.75.111>  
Transmitting large packet 1418 (threshold 1347).
```

Descrição do problema

Esses registros do Diagnostics and Reporting Tool (DART) são exibidos com este problema:

<#root>

```
Date      : 11/16/2022  
Time      : 01:28:50  
Type      : Warning  
Source    : acvpnagent
```

Description : Reconfigure reason code 16:

New MTU configuration.

```
Date      : 11/16/2022  
Time      : 01:28:50  
Type      : Information
```

Source : acvpnagent

Description : The entire VPN connection is being reconfigured.

Date : 11/16/2022
Time : 01:28:51
Type : Information
Source : acvpnui

Description : Message type information sent to the user:
Reconnecting to 10.1.1.2...

Date : 11/16/2022
Time : 01:28:51
Type : Warning
Source : acvpnagent

Description : A new MTU needs to be applied to the VPN network interface.
Disabling and re-enabling the Virtual Adapter. Applications utilizing the
private network may need to be restarted.

Causas

A causa desse problema é a falha na criação de um túnel DTLS (Datagram Transport Layer Security). Isso pode ocorrer por duas razões:

- O DTLS está bloqueado em algum lugar no caminho.
- Uso de uma porta DTLS não padrão.

O DTLS está bloqueado em algum lugar no caminho

A partir do ASA versão 9.x e do AnyConnect versão 4.x, uma otimização foi introduzida na forma de Unidades de Transição Máxima (MTUs - Maximum Transition Units) distintas que são negociadas para TLS/DTLS entre o cliente/ASA. Anteriormente, o cliente derivou uma estimativa aproximada de MTU que cobria TLS/DTLS e era obviamente inferior ao ideal. Agora, o ASA calcula a sobrecarga de encapsulamento para TLS/DTLS e deriva os valores de MTU de acordo.

Enquanto o DTLS estiver habilitado, o cliente aplicará o MTU do DTLS (neste caso, 1418) no adaptador VPN (que é habilitado antes do túnel DTLS ser estabelecido e é necessário para a aplicação de rotas/filtros), para garantir o desempenho ideal. Se o túnel DTLS não puder ser estabelecido ou for descartado em algum momento, o cliente efetuará o failover para TLS e ajustará a MTU no adaptador virtual (VA) para o valor de MTU de TLS (isso requer uma reconexão em nível de sessão).

Resolução

Para eliminar essa transição visível de **DTLS > TLS**, o administrador pode configurar um grupo de túneis separado para acesso TLS apenas para usuários que tenham problemas com o estabelecimento do túnel DTLS (como devido a restrições de firewall).

-

A melhor opção é definir o valor de MTU do AnyConnect para ser inferior ao MTU do TLS, que é negociado em seguida.

```
group-policy ac_users_group attributes
 webvpn
  anyconnect mtu 1300
```

Isso faz com que os valores de MTU de TLS e DTLS sejam iguais. As reconexões não são vistas nesse caso.

-

A segunda opção é permitir a fragmentação.

```
group-policy ac_users_group attributes
 webvpn
  anyconnect ssl df-bit-ignore enable
```

Com a fragmentação, pacotes grandes (cujo tamanho excede o valor de MTU) podem ser fragmentados e enviados através do túnel TLS.

-

A terceira opção é definir o Tamanho Máximo de Segmento (MSS) como 1460 mostrado aqui:

```
sysopt conn tcpmss 1460
```

Nesse caso, o MTU de TLS pode ser 1427 (RC4/SHA1), que é maior que o MTU de DTLS 1418 (AES/SHA1/LZS). Isso resolve o problema com o TCP do ASA para o cliente AnyConnect (graças ao MSS), mas o grande tráfego UDP do ASA para o cliente AnyConnect pode sofrer com isso, pois pode ser descartado pelo cliente AnyConnect devido ao menor MTU 1418 do cliente AnyConnect. Se `sysopt conn tcpmss` for modificado, isso pode afetar outros recursos, como túneis VPN IPSec LAN a LAN (L2L).

Reconectar Fluxo de Trabalho

Suponha que essas cifras estejam configuradas:

```
ssl cipher tlsv1.2 custom AES256-SHA256 AES128-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA256
```

Esta sequência de eventos ocorre neste caso:

- O AnyConnect estabelece um túnel pai e um túnel de dados TLS com AES256-SHA256 como a criptografia SSL.
- O DTLS está bloqueado no caminho e um túnel DTLS não pode ser estabelecido.
- O ASA anuncia parâmetros para o AnyConnect, que inclui valores de MTU TLS e DTLS, que são dois valores separados.
- O MTU de DTLS é 1418 por padrão.
- A MTU de TLS é calculada a partir do valor de `sysopt conn tcpmss` (o padrão é 1380). É assim que a MTU de TLS é derivada (conforme visto na saída do comando `debug webvpn anyconnect`):

$$1380 - 5 \text{ (TLS header)} - 8 \text{ (CSTP)} - 0 \text{ (padding)} - 20 \text{ (HASH)} = 1347$$

- O AnyConnect ativa o adaptador de VPN e atribui MTU de DTLS a ele, na expectativa de que ele possa se conectar via DTLS.
- O cliente AnyConnect agora está conectado e o usuário vai para um site específico.
- O navegador envia TCP SYN e define $MSS = 1418 - 40 = 1378$ nele.
- O servidor HTTP no interior do ASA envia pacotes de tamanho 1418.
- O ASA não pode colocá-los no túnel e não pode fragmentá-los, pois eles têm o conjunto de bits Não Fragmentar (DF).
- O ASA imprime e descarta pacotes com a razão de descarte `mp-svc-no-fragment-ASP`.

```
%ASA-6-722036: Group <ac_users_group> User <vpn> IP <10.1.75.111>  
Transmitting large packet 1418 (threshold 1347)
```

- Ao mesmo tempo, o ASA envia o Destino ICMP Inalcançável, Fragmentação Necessária, ao remetente:

```
%ASA-6-602101: PMTU-D packet 1418 bytes greater than effective mtu 1347,  
dest_addr=10.10.10.1, src_addr=10.48.66.200, prot=TCP
```

- Se o Internet Control Message Protocol (ICMP) for permitido, o remetente retransmitirá os pacotes descartados e tudo começará a funcionar. Se o ICMP estiver bloqueado, o tráfego será bloqueado no ASA.
- Após várias retransmissões, ele entende que o túnel DTLS não pode ser estabelecido e precisa reatribuir um novo valor de MTU ao adaptador VPN.
- A finalidade dessa reconexão é atribuir uma nova MTU.

Para obter mais informações sobre o comportamento e os temporizadores de reconexão, consulte [Perguntas frequentes do AnyConnect: túneis, comportamento de reconexão e temporizador de inatividade](#)

Informações Relacionadas

- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.