

Identificar e Solucionar Problemas de DHCP nos Catalyst 9000 Switches

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componente usado](#)

[Produtos Relacionados](#)

[Troubleshooting](#)

[Switch configurado como bridge de camada 2](#)

[Etapa 1. Confirme o caminho do pacote.](#)

[Etapa 2. Verificar o caminho da camada 2](#)

[Etapa 3. Verifique se o switch está recebendo os pacotes de descoberta DHCP na porta do cliente.](#)

[Etapa 4. Verifique se o switch está encaminhando a descoberta de DHCP.](#)

[Switch configurado como agente de retransmissão](#)

[Etapa 1. Confirme se o switch está recebendo a descoberta DHCP.](#)

[Etapa 2. Verifique a configuração do auxiliar de IP.](#)

[Etapa 3. Verifique a conectividade com os servidores DHCP.](#)

[Etapa 4. Confirme se o switch está encaminhando os pacotes DHCP para o próximo salto.](#)

[Switch configurado como servidor DHCP](#)

[Etapa 1. Verifique a configuração básica.](#)

[Etapa 2. Verifique se o switch aluga endereços IP.](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de DHCP nos switches Catalyst 9000.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Arquitetura dos switches Catalyst 9000 Series.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Componente usado

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- C9200
- C9300
- C9500
- C9400
- C9600

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Este documento também pode ser usado com as seguintes versões de hardware e software:

- Catalyst 3650/3850 Series Switches com Cisco IOS® XE 16.x.

Troubleshooting

Ao solucionar problemas de DHCP, há informações críticas que devem ser confirmadas para isolar a origem do problema. É muito importante desenhar uma topologia da rede da origem ao destino e identificar os dispositivos intermediários e suas funções.

Com base nessas funções, há ações que podem ser tomadas para iniciar a solução de problemas.


Switch configurado como bridge de camada 2

Neste cenário, espera-se que o switch receba e encaminhe o pacote DHCP sem qualquer modificação.


Etapa 1. Confirme o caminho do pacote.

- Identifique as interfaces onde o cliente e o dispositivo do próximo salto em direção ao servidor DHCP estão conectados.
- Identifique a VLAN ou as VLANs afetadas.

Exemplo: Considere a topologia abaixo, onde o cliente conectado à interface GigabitEthernet1/0/12 na VLAN 10 em um switch C9300 não pode obter um endereço IP via DHCP. O servidor DHCP está conectado à interface Gigabit Ethernet1/0/1 também na VLAN 10.



Cliente conectado a um switch de Camada 2.



Dica: se o problema estiver afetando vários dispositivos e VLANs, escolha um cliente para executar a solução de problemas.

Etapa 2. Verificar o caminho da camada 2

- A VLAN precisa ser criada e estar ativa no switch.

<#root>

```
c9300#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7 Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/13 Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18 Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23 Gi1/0/24
10 users	active	Gi1/0/12
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

- A VLAN deve ser permitida nas interfaces de entrada e saída.

<#root>

```
interface GigabitEthernet1/0/12
description Client Port

switchport access vlan 10

switchport mode access

interface GigabitEthernet1/0/1
description DHCP SERVER

switchport mode trunk
```

<#root>

```
c9300#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi1/0/1	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Gi1/0/1	1-4094			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Gi1/0/1	1,			

```
Port                Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Gi1/0/1            1,10
```

- O switch deve aprender o endereço mac do cliente na VLAN correta.

```
c9300-01#show mac address interface gi1/0/12
                Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type        Ports
----    -
 10     7018.a7e8.4f46   DYNAMIC     Gi1/0/12
```

- Se o rastreamento de DHCP estiver configurado, verifique se a interface de confiança está definida corretamente.

Etapa 3. Verifique se o switch está recebendo os pacotes de descoberta DHCP na porta do cliente.

- Você pode usar a ferramenta EPC (Embedded Packet Capture).
- Para filtrar apenas os pacotes DHCP, configure uma ACL.

```
c9300(config)#ip access-list extended DHCP
c9300(config-ext-nacl)#permit udp any any eq 68
c9300(config-ext-nacl)#permit udp any any eq 67
c9300(config-ext-nacl)#end
```

```
c9300#show access-lists DHCP
Extended IP access list DHCP
 10 permit udp any any eq bootpc
 20 permit udp any any eq bootps
```

- Configure e inicie a captura de pacotes na direção de entrada na porta do cliente.

```
c9300#monitor capture cap interface GigabitEthernet1/0/12 in access-list DHCP
c9300#monitor capture cap start
Started capture point : cap
```

```
c9300#monitor capture cap stop
Capture statistics collected at software:
```

Capture duration - 66 seconds
Packets received - 5
Packets dropped - 0
Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0


Stopped capture point : cap

- Verifique o conteúdo da captura.

```
c9300#show monitor capture cap buffer brief
```

```
Starting the packet display ..... Press Ctrl + Shift + 6 to exit
```

```
1  0.000000      0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0x9358003  
2  3.653608      0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0x935800
```




Observação: em circunstâncias normais, se você pegar um EPC em AMBAS as direções na porta do cliente, poderá ver o processo DORA concluído.

Etapa 4. Verifique se o switch está encaminhando a descoberta de DHCP.

- Você pode fazer uma captura na porta de saída na direção de saída.

```
c9300#monitor capture cap interface GigabitEthernet1/0/1 out access-list DHCP
c9300#show monitor capture cap buffer brief
Starting the packet display ..... Press Ctrl + Shift + 6 to exit

1  0.000000      0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0x4bf2a30e
2  0.020893      0.0.0.0 -> 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover - Transaction ID 0xe4331741
```



Dica: para confirmar se a descoberta de DHCP coletada na captura pertence ao cliente que está sendo solucionado, você pode aplicar o filtro `dhcp.hw.mac_addr` ao EPC usando a opção `display-filter`.

Neste ponto, confirmamos que o switch está encaminhando os pacotes DHCP e a solução de problemas pode ser movida para o servidor DHCP.


Switch configurado como agente de retransmissão

O Agente de Retransmissão é usado quando os clientes e os servidores DHCP não pertencem ao mesmo domínio de broadcast.

Quando o switch é configurado como Agente de Retransmissão, os pacotes DHCP são modificados no switch; para pacotes enviados do cliente, o switch adiciona suas próprias

informações (endereço IP e endereço MAC) ao pacote e as envia para o próximo salto em direção ao Servidor DHCP. Os pacotes recebidos do servidor DHCP são apontados para o agente de retransmissão e, em seguida, o switch os encaminha de volta para o cliente.

Continue com o exemplo no cenário anterior, temos um cliente conectado à interface Gigabitethernet1/0/12 na VLAN 10 incapaz de obter um endereço IP através de DHCP, agora o switch C9000 é o gateway padrão para a VLAN 10 e é configurado como Agente de Retransmissão, o servidor DHCP é conectado à interface Gigabitethernet1/0/1 na VLAN 20.



Cliente conectado a um switch de Camada 3 configurado como Agente de Retransmissão.

Etapa 1. Confirme se o switch está recebendo a descoberta DHCP.

- Execute uma captura de pacote na interface voltada para o cliente. Consulte a etapa 3 no cenário anterior.

Etapa 2. Verifique a configuração do auxiliar de IP.

- O serviço DHCP deve estar habilitado.

```
show run all | in dhcp
service dhcp
```

- Comando IP helper na VLAN 10 SVI.

```
<#root>
```

```
interface vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.20.1
```

Etapa 3. Verifique a conectividade com os servidores DHCP.

- O switch deve ter conectividade unicast com o servidor DHCP a partir da VLAN cliente. Você pode testar com um ping.

```
c9300-01#ping 192.168.20.1 source vlan 10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.1
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Etapa 4. Confirme se o switch está encaminhando os pacotes DHCP para o próximo salto.

- Você pode executar um debug ip dhcp server packet detail.

```
<#root>
```

```
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: tableid for 192.168.10.1 on Vlan10 is 0
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: client's VPN is .
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: No option 125
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: No option 124
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: Option 125 not present in the msg.
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: using received relay info.
*Feb  2 23:14:20.435: DHCPD: Looking up binding using address 192.168.10.1
*Feb  2 23:14:20.435:
```

```
DHCPD: setting giaddr to 192.168.10.1.
```

```
*Feb  2 23:14:20.435:
```


```
DHCPD: BOOTREQUEST from 0170.18a7.e84f.46 forwarded to 192.168.20.1.
```

- Faça capturas de pacotes. Você pode usar EPC no plano de controle.

```
monitor capture cap control-plane both access-list DHCP
monitor capture cap [start | stop]
```

- Você também pode obter um SPAN na porta de saída.

```
Monitor session 1 source interface Gi1/0/1 tx
Monitor session 1 destination interface [interface ID] encapsulation replicate
```



Observação: você deve configurar apenas um agente de retransmissão no caminho.

Switch configurado como servidor DHCP

Neste cenário, o switch tem o escopo DHCP configurado localmente.

Etapa 1. Verifique a configuração básica.

- O pool deve ser criado e ter a rede, a máscara de sub-rede e o roteador padrão configurados.

```
ip dhcp pool VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
```

- Os serviços DHCP devem ser ativados.


```
show run all | in dhcp
service dhcp
```

- O switch deve ter conectividade unicast com as redes configuradas nos pools.

```
ping 192.168.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

- Todos os endereços IP configurados estaticamente devem ser excluídos do intervalo do pool.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
```




Observação: o serviço DHCP deverá ser habilitado se o switch estiver configurado como servidor DHCP ou agente de retransmissão.

Etapa 2. Verifique se o switch aluga endereços IP.

- Você pode usar `debug ip dhcp server packet detail`.

Exemplo 1: O cliente é conectado diretamente ao switch Catalyst 9000 configurado como servidor DHCP na VLAN 10.



Cliente conectado a um switch de Camada 3 configurado como servidor DHCP.

<#root>

Feb 16 19:03:33.828:

DHCPD: DHCPDISCOVER received from client

0063.6973.636f.2d39.6335.342e.3136.6237.2e37.6436.342d.5477.6531.2f30.2f31

on interface Vlan10.DHCPD: Setting only requested parameters

*Feb 16 19:03:33.828: DHCPD: Option 125 not present in the msg.

*Feb 16 19:03:33.828:

DHCPD: egress Interface Vlan10

*Feb 16 19:03:33.828:

DHCPD: broadcasting BOOTREPLY to client 9c54.16b7.7d64.

*Feb 16 19:03:33.828: Option 82 not present

*Feb 16 19:03:33.828: DHCPD: tableid for 192.168.10.1 on Vlan10 is 0

*Feb 16 19:03:33.828: DHCPD: client's VPN is .

*Feb 16 19:03:33.828: DHCPD: No option 125

*Feb 16 19:03:33.828: DHCPD: Option 124: Vendor Class Information

*Feb 16 19:03:33.828: DHCPD: Enterprise ID: 9

*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: Vendor-class-data-len: 10

*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: Data: 4339333030582D313259

*Feb 16 19:03:33.829:

DHCPD: DHCPREQUEST received from client

0063.6973.636f.2d39.6335.342e.3136.6237.2e37.6436.342d.5477.6531.2f30.2f31

on interface Vlan10


```

*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: Client is Selecting (
DHCP Request with Requested IP = 192.168.10.2
,
Server ID = 192.168.10.1
)
*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: Option 125 not present in the msg.
*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: No default domain to append - abort updateDHCPD: Setting only requested pa
*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: Option 125 not present in the msg.
*Feb 16 19:03:33.829: DHCPD: egress Interface Vlan10
*Feb 16 19:03:33.829:
DHCPD: broadcasting BOOTREPLY to client 9c54.16b7.7d64

```

Exemplo 2: O cliente não está diretamente conectado ao switch Catalyst 9000 configurado como servidor DHCP.

Neste cenário, o cliente é conectado a um switch L3 que é definido como gateway padrão e agente de retransmissão, e o servidor DHCP é hospedado em um switch Catalyst 9000 vizinho na VLAN 20.



Cliente não conectado diretamente ao switch de Camada 3 que funciona como servidor DHCP.

```
<#root>
```

```

*Feb 16 19:56:35.783: DHCPD:
DHCPDISCOVER received from client
0063.6973.636f.2d39.6335.342e.3136.6237.2e37.6436.342d.5477.6531.2f30.2f31
through relay 192.168.10.1.
*Feb 16 19:56:35.783: DHCPD: Option 125 not present in the msg.
*Feb 16 19:56:35.783: Option 82 not present
*Feb 16 19:56:35.783: Option 82 not present
*Feb 16 19:56:35.783: DHCPD: Option 125 not present in the msg.DHCPD: Setting only requested parameters
*Feb 16 19:56:35.783: DHCPD: Option 125 not present in the msg.
*Feb 16 19:56:35.783: DHCPD:
egress Interface Vlan20

```

*Feb 16 19:56:35.783: DHCPD:

unicasting BOOTREPLY for client 9c54.16b7.7d64 to relay 192.168.10.1.

*Feb 16 19:56:35.785: Option 82 not present

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: tableid for 192.168.20.1 on Vlan20 is 0

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: client's VPN is .

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: No option 125

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Option 124: Vendor Class Information

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Enterprise ID: 9

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Vendor-class-data-len: 10

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Data: 4339333030582D313259

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD:

DHCPREQUEST received from client

0063.6973.636f.2d39.6335.342e.3136.6237.2e37.6436.342d.5477.6531.2f30.2f31 on interface Vlan20

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Client is Selecting (

DHCP Request with Requested IP = 192.168.10.2, Server ID = 192.168.20.1

)

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Option 125 not present in the msg.


*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: No default domain to append - abort updateDHCPD: Setting only requested pa

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: Option 125 not present in the msg.

*Feb 16 19:56:35.785: DHCPD: egress Interfce Vlan20

*Feb 16 19:56:35.785:

DHCPD: unicasting BOOTREPLY for client 9c54.16b7.7d64 to relay 192.168.10.1.



Observação: se o switch for configurado como servidor DHCP e agente de retransmissão para a mesma VLAN, o servidor DHCP terá precedência.

Informações Relacionadas

- [Configurando o DHCP](#)
- [Configurando a Captura de Pacotes Incorporados](#)
- [Configurando o SPAN](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.