

Solucionar problemas de desassociação do ponto de acesso do controlador

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Processo de registro de AP baseado em controlador](#)

[Caso de uso 1](#)

[Caso de uso 2](#)

[Caso de uso 3](#)

[Caso de uso 4](#)

Introduction

Este documento descreve casos de uso para entender o motivo da interrupção do túnel Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)/Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) entre Access Points (APs) e a Wireless LAN Controller (WLC).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da configuração do AP e do controlador, além do conhecimento básico de roteamento e switching.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Processo de registro de AP baseado em controlador

Os APs passam pelo processo mencionado para se registrarem na controladora:

1. Solicitação de mensagem de descoberta CAPWAP do AP para a WLC.
2. A mensagem de resposta da descoberta da WLC para o AP.
3. O AP escolhe a WLC para se unir com base na resposta CAPWAP recebida.
4. Solicitação de junção enviada ao WLC do AP.
5. A controladora valida o AP e envia a resposta de junção.

Logs capturados no AP quando registrados no WLC:

Press RETURN to get started! Translating "CISCO-CAPWAP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

Caso de uso 1

1. Os APs são desassociados da WLC e, quando verificados do switch, mostram que o AP não tem IP.

Registros quando consolados ao AP:

Solução:

Trabalhe para corrigir os problemas de acessibilidade para o endereço IP auxiliar configurado na VLAN se o servidor DHCP estiver localizado remotamente. Se o DHCP estiver configurado localmente, verifique se não há nenhum conflito de DHCP. Configure o IP estático no AP:

Faça login no AP e digite estes comandos:

```
capwap ap ip address <ip> <mask>
```

```
capwap ap ip default-gateway <ip>
```

Além disso, você pode especificar o endereço IP do controlador:

```
capwap ap controller ip address
```

2. Observe que há APs com endereços IP, mas a falha na comunicação com a WLC pode ser uma falha na resolução do IP da controladora.

Logs do AP com um problema em que a resolução do Sistema de Nome de Domínio (DNS) falhou:

```
<Date & time> %CAPWAP-3-ERRORLOG: Could Not resolve CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.local doamin
```

```
Not in Bound state.
```

Solução:

Verifique a acessibilidade do servidor DNS interno, se aceitável, certifique-se de que os endereços IP do controlador enviados por DHCP estejam acessíveis.

Correção de falhas: Configure o controlador manualmente no AP.

```
"capwap ap {primary-base | secondary-base | tertiary-base}controller-name controller-ip-address"
```

3. Você vê que o AP está registrado no controlador e ainda não vê nenhum broadcast do Service Set Identifier (SSID) necessário.

```
(4402-d) >config wlan apgroup interface-mapping add <ap group name> <wlandi> <interfacename>
```

Solução:

Adicione a LAN sem fio (WLAN) no grupo AP.

Caso de uso 2

Observe que o AP não é visto no vizinho do Cisco Discovery Protocol (CDP) do switch, e o switch conectado ao AP está em um estado desativado por erro.

Logs capturados do Switch:

```
Dec 9 08:42:35.836 UTC: RSTP(10): sending BPDU out Te3/0/47STP: pak->vlan_id: 10 Dec 9 08:42:35.836 UTC: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable stateSTP: pak->vlan_id: 1 Dec 9 09:47:32.651 UTC: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Te3/0/47: Power Device detected: IEEE PD Dec 9 09:47:33.651 UTC: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Te3/0/47: Power granted Dec 9 09:47:53.545 UTC: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable state Dec 9 09:48:10.955 UTC: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Te3/0/47: Power Device detected: IEEE PD Dec 9 09:48:11.955 UTC: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Te3/0/47: Power granted Dec 9 09:48:32.114 UTC: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Te3/0/47, putting Te3/0/47 in err-disable state
```

Solução:

O AP não envia o protetor da Bridge Protocol Data Unit (BPDU) sob nenhuma circunstância, isso é um problema do lado do switch. Mova o AP para outra porta livre e replique a configuração da interface juntamente com as verificações físicas necessárias.

Caso de uso 3


Na configuração do escritório remoto, você frequentemente vê o rompimento do túnel CAPWAP aleatoriamente entre APs e controlador, e o parâmetro mais importante a ser verificado é o intervalo de retransmissão e repetição.

O intervalo de retransmissão do AP e o intervalo de repetição podem ser configurados tanto no nível global quanto no nível do AP. Uma configuração global aplica esses parâmetros de configuração a todos os APs. Ou seja, o intervalo de retransmissão e a contagem de repetições são uniformes para todos os APs.

Registros problemáticos do WLC:


```
*spamApTask6: Jun 01 17:17:55.426: %LWAPP-3-AP_DEL: spam_lrad.c:6088 1c:d1:e0:43:1d:20: Entry deleted for AP: 10.209.36.5 (5256) reason : AP Message Timeout. *spamApTask6: Jun 01 17:17:55.426: %CAPWAP-4-INVALID_STATE_EVENT: capwap_ac_sm.c:9292 The system detects an invalid AP(1c:d1:e0:43:1d:20) event (Capwap_configuration_update_request) and state (Capwap_dtls_tearardown) combination -Traceback: 0xe69bba3a5f 0xe69b9b9446 0xe69bdc5e3b 0xe69b8f238c 0xe69bbaf33b 0xe69cc8041b 0xe69c71df97 0x7fef39282dff 0x7fef3869f98d *spamReceiveTask: Jun 01 17:17:55.426: %CAPWAP-4-INVALID_STATE_EVENT: capwap_ac_sm.c:9292 The system detects an invalid AP(1c:d1:e0:43:1d:20) event (Capwap_configuration_update_request) and state (Capwap_dtls_tearardown) combination -Traceback: 0xe69bba3a5f 0xe69b981950 0xe69b76dd5c 0xe69cc757c2 0xe69c71df97 0x7fef39282dff 0x7fef3869f98d *spamApTask5: Jun 01 17:17:55.424: %CAPWAP-3-DTLS_CLOSED_ERR: capwap_ac_sm.c:7521 1c:d1:e0:43:1d:20: DTLS connection closed for AP 10.209:36:5 (5256), Controller: 10:176:92:53 (5246) AP Message Timeout *spamApTask5: Jun 01 17:17:55.423: %CAPWAP-3-MAX_RETRANSMISSIONS_REACHED: capwap_ac_sm.c:8073 Max retransmissions reached on AP(1c:d1:e0:43:1d:20),message (CAPWAP_CONFIGURATION_UPDATE_REQUEST ),number of pending messages(2)
```

Solução: se o problema ocorrer em todos os locais, aumente o **Retransmit count** e **Retransmit interval** em configuração global sem fio. Opção para aumentar os valores quando o problema é para todos os APs.



Opção para alterar os parâmetros de configuração de retransmissão do AP em Configuração global

Se o problema for específico de um local remoto, um aumento na Retransmit count e Retransmit interval em um AP específico corrige o problema.



Opção para alterar o parâmetro de configuração de retransmissão de AP em um AP específico

Caso de uso 4

O AP se desassocia completamente da WLC e não pode reingressar na controladora; isso pode estar relacionado aos certificados digitais.

Alguns fatos rápidos sobre certificados de dispositivos em termos de WLCs e APs da Cisco:

- Cada dispositivo da Cisco vem com um certificado padrão com uma validade de 10 anos.
- Este certificado é usado para realizar a autenticação entre o Cisco WLC e o AP.
- Com a ajuda dos certificados AP e WLC, estabeleça um túnel seguro de Datagram Transport Layer Security (DTLS).

Encontrados dois tipos de problemas relacionados a certificados:

Problema 1: AP mais antigo (não quer entrar na WLC).

O console para o AP ajuda a determinar o problema e os registros são como se segue:

```
*Sep 13 18:26:24.000: %CAPWAP-5-DTLSREQSEND: DTLS connection request sent peer_ip: 10.1.1.1 peer_port: 5246 *Sep 13 18:26:24.000: %CAPWAP-5-CHANGED: CAPWAP changed state to *Sep 13 18:26:24.099: %PKI-3-CERTIFICATE_INVALID_EXPIRED: Certificate chain validation has failed. The certificate (SN: XXXXXXXXXXXXXXXX) has expired. Validity period ended on 19:56:24 UTC Aug 12 2018 *Sep 13 18:26:24.099: %LWAPP-3-CLIENTERRORLOG: Peer certificate verification failed *Sep 13 18:26:24.099: %CAPWAP-3-ERRORLOG: Certificate verification failed!
```

Problema 2: O AP mais recente não quer se unir a uma WLC mais antiga.

O console para o AP fornece um erro que poderia ser semelhante a este:

```
[*09/09/2019 04:55:26.3299] CAPWAP State: DTLS Teardown [*09/09/2019 04:55:30.9385] CAPWAP State: Discovery [*09/09/2019 04:55:30.9385] Did not get log server settings from DHCP. [*09/09/2019 04:55:41.0000] CAPWAP State: DTLS Setup [*09/09/2019 04:55:41.3399] Bad certificate alert received from peer. [*09/09/2019 04:55:41.3399] DTLS: Received packet caused DTLS to close connection
```

Solução:

1. O NTP desabilita e define o horário manualmente através do CLI:

```
(Cisco Controller)> config time ntp delete 1 (Cisco Controller)> config time manual 09/30/18 11:30:00
```

2. O NTP desabilita e define o horário manualmente por meio da GUI:

Navegue até **Controller > NTP > Server > Commands > Set Time** para remover os servidores NTP listados.

The screenshot shows the Cisco GUI for configuring the system time. The 'Set Time' page is active, displaying the current time as 'Tue Jan 31 17:47:08 2023'. The configuration is divided into three sections: 'Date', 'Time', and 'Timezone'. In the 'Date' section, the month is 'January', the day is '31', and the year is '2023'. In the 'Time' section, the hour is '17', minutes are '47', and seconds are '8'. In the 'Timezone' section, the Delta is set to '0' hours and '0' minutes, and the Location is set to '-Select Location-'.

Local para definir o horário manualmente na GUI

2. Desative o MIC (Manufacturer Installed Certificate) na controladora. Esse comando é aceito apenas nas versões mais recentes.

```
(Cisco Controller)> config ap cert-expiry-ignore mic enable
```

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.