

اهـال صإو SRP ةزهجأ ءاطخأ فاش كتسأ ليلد

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[المنتجات ذات الصلة](#)

[الاصطلاحات](#)

[معلومات أساسية](#)

[نظرة عامة على SRP](#)

[نوع الألياف](#)

[طوبولوجيا الألياف](#)

[تكهف](#)

[نيطبا](#)

[أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الطبقة 1](#)

[أستكشاف أخطاء التكوين الفعلي وإصلاحها](#)

[أستكشاف أخطاء مستوى الطاقة وإصلاحها](#)

[أستكشاف أخطاء SONET وإصلاحها](#)

[أخطاء لوس أند لوس](#)

[أخطاء \(BIP\(B1 و \(BIP\(B2 و \(BIP\(B3](#)

[أخطاء AIS و RDI و FEBE](#)

[أخطاء LOP و NewPTR و PSE و NSE](#)

[إختبار الاسترجاع الثالث](#)

[أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الطبقة 2](#)

[SRP IPS](#)

[أجهزة تنبيه SRP](#)

[تصحيح أخطاء SRP](#)

[أسئلة SRP المتكررة](#)


[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يقدم هذا المستند تلميحات لاستكشاف أخطاء إرتباطات بروتوكول إعادة الاستخدام المكانية (SRP) وإصلاحها بين موجهات Cisco. كما يوفر هذا المستند أمثلة على أستكشاف أخطاء SRP وإصلاحها في الطبقتين 1 و 2، وبشرح مفاهيم SRP وبصف كيفية إستخدام أوامر Cisco IOS[®] للتحقق من اتصال SRP.

[الشكل 1](#) يوضح الإعداد الذي يستخدمه هذا المستند.

الشكل 1 - المخطط



المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- نظرة عامة على [OC-12c DPT](#)
- تكوين مهابئ المنفذ [OC-12c DPT Port Adapter](#)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

المنتجات ذات الصلة

يدعم الجهاز الموجود في هذه القائمة حالياً إرتباطات نقل الحزم الديناميكي/DPT بين موجهات Cisco:

- الطراز 12xxx في الطراز Optical Carrier OC12/STM4 و OC48/STM16 و OC192/STM64
- الموجه Cisco 10720 at OC48
- الطراز 1519x في الطراز OC12 و OC48
- 720x / 720xVXR في OC12
- uBR720x / uBR720xVXR في OC12
- الطراز 75xx في الطراز OC12

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

معلومات أساسية

فيما يلي العوامل الرئيسية في تثبيت روابط SRP/DPT بين الموجهات:

- يجب أن يتصل الجانب (أ) دائما بالجانب (ب).
- يجب أن تتصل الإرسال (Tx) دائما بالاستقبال (Rx).
- يجب أن تكون مستويات الطاقة الواردة في البطاقة ضمن المواصفات.
- يجب أن تكون قيود المسافة ضمن المواصفات.
- يجب إعداد ساعة التوقيت بشكل صحيح.
- يجب إعداد الإطارات بشكل صحيح.

ملاحظة: يمكن أن يظهر الارتباط وبشغل لفترة من الوقت حتى إذا لم يكن مستوى الطاقة ضمن المواصفات. ومع ذلك، تظهر مشكلات غير متوقعة لاحقا إذا لم تكن الطاقة ضمن المواصفات.

نظرة عامة على SRP

يوفر هذا القسم نظرة عامة على المكونات الرئيسية في إرتباطات SRP بين موجهات Cisco.

نوع الألياف

هناك نوعان من الألياف لبطاقة OC12 SRP:

- متعدد الأوضاع (MM)
- أحادي الوضع (SM)

بشكل عام، هناك نوع واحد من بطاقات MM وما يصل إلى ثلاثة أنواع مختلفة من بطاقات SM. الفرق الوحيد بين بطاقات SM هو مستويات الطاقة، والتي تترجم إلى أقصى مسافة يمكن أن يكون فيها الارتباط بين عقدتين. الفرق بين بطاقات MM و SM هو أن بطاقات MM تستخدم مؤشر LED كمصدر للضوء بينما بطاقات SM تستخدم الليزر. تأتي بطاقات SRP OC48 في SM فقط.

هناك بطاقة خط واحدة فقط تستخدم لعائلة (GSR) طراز 12xxx، وتدعى بطاقة الخط Port OC-192c/STM--1 64c DPT، وهي متوفرة مع وحدات بصرية قصيرة المدى جدا (VSR) وقصيرة المدى (SR) ومتوسطة المدى (IR) لتلبية احتياجات المسافات الخاصة بك. وعلى الرغم من أن الطرازين SR و IR يستخدمان موصلات SC وهيكل SM، إلا أن طراز VSR يستخدم موصلا خاصا يسمى مزلاج "الدفع-السحب" (MTP) الخاص بالوحدات الطرفية المتعددة، والذي يجمع بين ألياف تبلغ 12×62.5 ميكرون مم، ويمكن أن يعمل لمسافات قصيرة تصل إلى 400 متر بتكاليف أقل. يتم توصيل أجهزة VRS الضوئية بكبلات MTP الخاصة. وبالتالي، يمكن ل VRS Optics ربط الأجهزة المتوافقة فقط، وعادة بطاقات خطوط متشابهة في نفس الغرفة أو المبنى.

طوبولوجيا الألياف

يمكنك الحصول على عمليات تشغيل ليفية بين عقد SRP بطريقتين:

- الأولى هي دائرة توفرها شركة Telco مع أجهزة تعمل عبر الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET) بين عقدتي SRP (أجهزة مثل Multiplexer (MUX) أو إعادة إنشاء الألياف أو الاتصال المتبادل). هذا عندما تستخدم [إختبار الاسترجاع الثالث](#) لتظهر ل Telco أن عقدة SRP (موجه Cisco) ليست عند الخطأ لأي أخطاء تحدث.
- أما الألياف الأخرى المعدة فهي استخدام الألياف الداكنة، والتي تسمى أحيانا مباشرة إلى الألياف. الألياف الداكنة هي أي شوط من الألياف حيث تكون المعدات الوحيدة التي توفر الطاقة (الضوء) هي الأجهزة الطرفية للدائرة. يمكن لشركة Telco توفير هذا النوع من الألياف، ولكن شركة Telco لا تمتلك أي معدات موصلة إلى الألياف، فهي عبارة عن ألياف في الأرض فقط. مثال آخر على الألياف الداكنة حيث تتواجد كلا العقدتين في نفس الغرفة ويتم تثبيت مسار ليفي بينهما.

يعد كل من ساعة التوقيت ومستوى الطاقة من العوامل المهمة في الألياف الداكنة. راجع قسم [وضع فترة العمل](#) ومستوى [الطاقة](#) في هذا المستند للحصول على تفاصيل.

تكهف

يعمل بروتوكول SRP عبر إرتباط SONET. لذلك، تحتوي واجهات SRP على قواعد التزامن نفسها الخاصة بواجهات (Packet-over-SONET) (POS). مثل واجهات POS، يمكنك تعيين واجهات SRP على:

• داخلي، مما يوفر ساعة للرباط أو

• الخط، الذي يستلم ساعة من الرباط

أستخدم الأمر [side] [type] [srp clock-source] ضمن وضع تكوين الواجهة لتعيين كل جانب (A و B) بتكوين ساعة التوقيت الخاص به.

يختلف وضع الساعات باختلاف شبكات Telco وشبكات الألياف الداكنة. بالنسبة لشبكات Telco، يجب عليك إعداد الواجهة بنفس طريقة Telco، حيث يتم عادة ضبط كل شيء على وضع تردد الخط.

بالنسبة لشبكات الألياف المظلمة، فإن مخطط تقليل الوقت المثالي هو ضبط جميع الجوانب A على الداخلية، وتوحيد جميع الجوانب B. جميع الجوانب المعينة إلى داخلي يعمل أيضا، لكن أخطاء (BX) (BIP) تظهر عندما تبدأ الساعة بالانزلاق. لا يمكنك تعيين كلا الجانبين لسرعة إقفال السطر، لأن هذا غير معتمد.

نيطيا

هناك نوعان من التأطير:

1. SONETSONET هو معيار أمريكا الشمالية.

2. SDHSDH هو المعيار الأوروبي.

مثل ساعة، يمكن أن يكون الإطارات غير معتمدة على الجانب إذا كنت تستخدم أمر إطار [side] [type] [SRP]. الإطارات الافتراضية هي SONET.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الطبقة 1

يعمل بروتوكول SRP عبر SONET. أستكشاف أخطاء طبقة SRP المادية وإصلاحها هي نفسها مثل أستكشاف أخطاء حزمة البيانات عالية المستوى (HDLC) أو حزمة بروتوكول نقطة إلى نقطة (PPP) عبر إرتباط SONET (POS) وإصلاحها. ترجع معظم المشاكل المتعلقة بارتباطات SRP إلى التكوين المادي غير الصحيح أو مستويات الطاقة خارج المواصفات.

أستكشاف أخطاء التكوين الفعلي وإصلاحها


التكوين الفعلي للألياف المستخدمة لارتباطات SRP مهم لكي تعمل الحلقة بشكل صحيح. تحقق ما إذا:

• بثت (Tx) ربطت ميناء أن يستلم (Rx) ميناء

• والجانب (أ) متصل بالجانب المجاور الصحيح (ب)

الشكل 2 يوضح التكوين المستخدم في إعداد هذا المختبر.

شكل 2 - التكوين




يمكن أن يحدث خطأ إعداد فيزيائيان محتملان على حلقة SRP:

- Transmit (Tx) لا يربط إلى استقبال (Rx) ميناء. هذا هو السيناريو الأسهل لاستكشاف أخطاء هذه الواجهة وإصلاحها نظرا لعدم تنشيط واجهة SRP عند تكوينها بشكل غير صحيح.
 - الجانب ب غير متصل بالجانب أ من المجاور (الجانب ب متصل بالجانب ب). يتطلب هذا السيناريو استكشاف أخطاء العقد التي تم تكوينها بشكل غير صحيح وإصلاحها.
- قم بإصدار الأمر `show controllers srp` للتحقق مما إذا كان الإعداد الفعلي غير صحيح.

في هذا مثال، ال RX ميناء يتلقى يكون على hswan-12410-3a. المخزن المؤقت لتتبع المسار غير صحيح للارتباطات التي يتم تجاوزها. تذكر، Tx في الواقع مرتبطة ب Rx، لذلك يأتي الرابط. ومع ذلك، هنا يتصل الجانب (ب) بالجانب (ب)، وهو تكوين غير صالح.

الشكل 3 - مثال لتكوين Invalid



(SRP0/0 - Side A (Outer Rx, Inner Tx

```
SECTION
LOF = 1          LOS = 1          BIP(B1) = 0
LINE
AIS = 0          RDI = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0          RDI = 0          FEBE = 16         BIP(B3) = 21
LOP = 0          NEWPTR = 0       PSE = 0          NSE = 0
```

Active Defects: None

Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

```
Framing : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0      S1S0 = 0 C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0      S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : Internal
Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname : hswan-10720-3a
Remote interface: SRP1/1
Remote IP addr : 100.1.1.4
Remote side id : A
```

The remote interface is also Side A. !--- This must be Side B. This is a physical cabling ---! error. BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA

(thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6 SRP0/0 - Side B (Inner Rx, Outer Tx

```
SECTION
LOF = 1          LOS = 1          BIP(B1) = 0
LINE
AIS = 0          RDI = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0          RDI = 0          FEBE = 16         BIP(B3) = 18
LOP = 0          NEWPTR = 0       PSE = 0          NSE = 0
```

Active Defects: None

Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

```
Framing : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0      S1S0 = 0 C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0      S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : Internal
Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname : hswan-12016-2a
Remote interface: SRP12/0
Remote IP addr : 100.1.1.5
Remote side id : B
```

The remote interface is also Side B. !--- This must be Side A. This is a physical cabling ---! error. BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA

thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

في هذه الحالة، يرى HSWAN-12410-3a الخطأ أدناه في السجل. لا تظهر العقد الأخرى المتصلة ب HSWAN-12410-3a هذه الأخطاء.


#hswan-12410-3a

SRP-3-RING_ID_ERROR: SRP0/0 : Rx side A, Tx side of fibeA%

SRP-3-RING_ID_ERROR: SRP0/0 : Rx side B, Tx side of fibeB%

إذا قمت بوضع منافذ Rx مرة أخرى في تكوين صحيح وقمت بتشغيل منافذ Tx على HSWAN-12410-3a، فستحصل على هذه الأخطاء على العقد المتصلة ب HSWAN-12410-3a، ولكن ليس على تلك العقدة. ولهذا السبب يجب أن يكون لديك مخطط مادي للكيفية التي يجب إعداد الحلقة.

الشكل 4 - كيفية إعداد الحلقة



```
#hswan-12016-2a
SRP-3-RING_ID_ERROR: SRP12/0 : Rx side B, Tx side of fibeB%

#hswan-10720-3a
SRP-3-RING_ID_ERROR: SRP1/1 : Rx side A, Tx side of fiber originates on A%
Note that the error syntax is different !--- on the Cisco 10720 router. hswan-12016-2a#show ---!
controllers srp
(SRP12/0 - Side A (Outer Rx, Inner Tx
SECTION
LOF = 0          LOS = 0          BIP(B1) = 0
LINE
AIS = 0          RDI = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0          RDI = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0
LOP = 0          NEWPTR = 0        PSE = 0          NSE = 0

Active Defects: None
Active Alarms: None
Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing          : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0      S1S0 = 0  C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0      S1S0 = 0  C2 = 0x16  J0 = 0x1
Clock source     : Internal
Framer loopback  : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname  : hswan-12008-2b
Remote interface: SRP6/0
Remote IP addr   : 100.1.1.2
Remote side id   : B

BER thresholds:          SF = 10e-3  SD = 10e-6
IPS BER thresholds(B3):  SF = 10e-3  SD = 10e-6
TCA thresholds:         B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

(SRP12/0 - Side B (Inner Rx, Outer Tx
SECTION
LOF = 0          LOS = 0          BIP(B1) = 0
```

LINE
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0

Active Defects: None
Active Alarms: None
Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : Internal
Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname : hswan-12410-3a
Remote interface: SRP0/0
Remote IP addr : 100.1.1.1
Remote side id : B

The remote interface is also Side B. !--- This must be Side A. This is a physical cabling ---!
error. BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA
thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6 hswan-12410-3a#**show controllers srp**

(SRP0/0 - Side A (Outer Rx, Inner Tx
SECTION
LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0
LINE
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0

Active Defects: None
Active Alarms: None
Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : Internal
Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname : hswan-12016-2a
Remote interface: SRP12/0
Remote IP addr : 100.1.1.5
Remote side id : B

BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6
IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6
TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

(SRP0/0 - Side B (Inner Rx, Outer Tx
SECTION
LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0
LINE
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0

Active Defects: None
Active Alarms: None
Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

```

Framing : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : Internal
Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname : hswan-10720-3a
Remote interface: SRP1/1
Remote IP addr : 100.1.1.4
Remote side id : A

```

```

BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6
IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6
TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

```

```

hswan-10720-3a#show controllers srp
Interface SRP1/1
Hardware is OC48 SRP

```

(SRP1/1 - Side A (Outer Rx, Inner Tx

```

OPTICS
Rx readout values: -6 dBm - Within specifications

```

```

SECTION
LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0
LINE
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0
PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0

```

```

Active Defects: None
Active Alarms: None
Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

```

```

Framing : SONET
Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16
Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : Internal
Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable
Remote hostname : hswan-12410-3a
Remote interface: SRP0/0
Remote IP addr : 100.1.1.1
Remote side id : A

```

The remote interface is also Side A. !--- This must be Side B. This is a physical cabling ---! error. BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6 SRP1/1 - Side B (Inner Rx, Outer Tx) OPTICS Rx readout values: -5 dBm - Within specifications SECTION LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0 LINE AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0 PATH AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0 LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0 Active Defects: None Active Alarms: None Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP Framing : SONET Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1 Clock source : Internal Framer loopback : None Path trace buffer : Stable Remote hostname : hswan-12008-2b Remote interface: SRP6/0 Remote IP addr : 100.1.1.2 Remote side id : A BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

استكشاف أخطاء مستوى الطاقة وإصلاحها

باستثناء الموجه 10720 من Cisco، فإن الطريقة الصحيحة للتحقق من مستويات الطاقة (يشار إليها أحيانا باسم مستوى الضوء) هي مع جهاز فحص ضوء تابع لجهة خارجية. يحتوي الموجه 10720 من Cisco على مختبر طاقة مدمج. يمكنك رؤية المخرجات في الأمر `show controllers srp`.

لاختبار مستوى الطاقة، خذ قراءة الطاقة على الطرف Rx من الرابط. افضل ألياف Rx من المنفذ ووصل ألياف Rx بمختبر الإضاءة. هذا في الواقع يختبر طاقة Tx من الطرف الآخر من الرابط. يجب أن يقع إخراج الاختبار ضمن مواصفات طاقة البطاقة. يمكن أن يكون لكل نوع من البطاقات نطاق طاقة مختلف. تحقق من مواصفات البطاقة المستخدمة.

يجب أن يكون مستوى الطاقة في نطاق dBm سالب. إذا أضفت المزيد من الطاقة إلى الرابط، فإن dBm يكون أقرب إلى الصفر. إذا كان هناك طاقة أكثر من اللازم (إرتباط سريع جدا)، يمكنك إضافة توهين إلى الارتباط باستخدام مضغفات في السطر. هذه المضغفات الخارجية عادة ما تعمل بزيادات 5 ديسيبل. قم بإضافة بعض التوهين حتى يرجع الرابط إلى داخل المواصفات. عادة ما يكون الارتباط السريع مجرد مشكلة في مستوى الطاقة ولا يشير عادة إلى وجود مشكلة في الألياف أو الواجهة.

إذا كان مستوى الطاقة منخفضا جدا (يسمى أحيانا الرابط "بارد")، فقد تكون هناك مشكلة مع:

- الألياف، على سبيل المثال، قطع الياف
- مسافة الرابط
- الواجهة التي يتم توصيل الألياف بها

أولا، نظف جميع الاتصالات الضوئية وتأكد من عدم وجود مشاكل في الألياف. على سبيل المثال، تأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال اللباس، والكسر، والضمادات الضيقة. إذا لم يتم زيادة مستوى الطاقة، فحاول تقليل عدد توصيلات القنوات الليفية والشقوق، على سبيل المثال، توصيلات لوحة التصحيح. إذا استمرت المشكلة وكان الارتباط يعمل من قبل، فقد تكون هناك مشكلة كما هو مدرج مسبقا في هذا القسم. في حالة التثبيت الجديد، تأكد من التحقق من مسافة الارتباط للتحقق من أن الارتباط داخل المواصفات. إزالة أي توهين على الرابط. إذا كان الارتباط لا يزال يعمل ببطء، فقد تكون هناك مشكلة في:

- الواجهة
- واجهة تم تعيينها بشكل غير صحيح من خلال Telco
- واجهة يجب عليك تغييرها إلى واجهة بصرية أقوى (مواصفات بعيدة عن المسافات)

أستكشاف أخطاء SONET وإصلاحها

قم بإصدار الأمر `show controllers srp` لاستكشاف أخطاء SONET المادية وإصلاحها. يزود هذا قسم عينة إنتاج من الأمر.

لاحظوا ان هنالك مجموعتين من الاحصاءات لكل جانب من الحلقة. يجب أن تكون جميع العدادات لكلا الطرفين صفرا. يمكن أن تحتوي هذه العدادات على قيم غير صفرية بدون مشكلة مع الارتباط عندما:

- الرابط يظهر أولا
- تمت إزالة الألياف أو إدراجها
- عمليات إعادة تحميل الموجه

إذا عثرت على قيم غير صفرية، يجب عليك مسح العدادات، وإعادة التحقق من القيم الموجودة في الإخراج من `show controllers srp`. إذا كان الخطأ يحسب الزيادة، هناك مشكلة.

```
hswan-12410-3a#show controllers srp 0/0
SRP0/0 - Side A (Outer Rx, Inner Tx) !--- Start of side A of the node. SECTION LOP = 0
                                LOS = 0                                BIP(B1) = 0
Section counters must be zero. LINE AIS = 0                        RDI = 0                        FEBE = 0 ---!
                                BIP(B2) = 0
Line counters must be zero. PATH AIS = 0                        RDI = 0                        FEBE = 0 ---!
                                BIP(B3) = 0
Path counters must be zero. LOP = 0                                NEWPTR = 0                        PSE = 0                                NSE ---!
                                = 0
Path counters must be zero. Active Defects: None ---!
"A stable link should show "None -- !
```

Active Alarms: **None**

"A stable link should show "None -- !

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing : **SONET** !--- Framing type for this side of the node. Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1
Clock source : **Internal** !--- Clock source for this side of the node. Framer loopback : **None** !--- Shows whether the node has a software loop enabled. Path trace buffer : Stable Remote hostname : **hswan-12016-2a** !--- Name of the remote node to which the SRP link is connected. Remote interface: **SRP12/0**
Remote interface to which the SRP link is connected. Remote IP addr : **100.1.1.5** ---!
Remote interface to which the SRP link is connected. Remote side id : **B** ---!
Remote side to which the link is connected. !--- Must be the opposite to local side! BER ---!
thresholds: **SF = 10e-3 SD = 10e-6**
Number of errors it has to receive to cause an Alarm. IPS BER thresholds(B3): **SF = 10e-3 ---!**
SD = 10e-6
Number of errors it has to receive to cause an Alarm. TCA thresholds: **B1 = 10e-6 B2 = 10e- ---!**
6 B3 = 10e-6
(Number of errors it has to receive to cause an Alarm. SRP0/0 - **Side B** (Inner Rx, Outer Tx ---!
Start of side B of the node. Same layout/output as side A. SECTION LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) ---!
= 0 LINE AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B2) = 0 PATH AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0 LOP = 0
NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0 Active Defects: None Active Alarms: None Alarm reporting enabled for:
SLOS SLOF PLOP Framing : SONET Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 Tx SONET/SDH
bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1 Clock source : Internal Framer loopback : None
Path trace buffer : Stable Remote hostname : hswan-10720-3a Remote interface: SRP1/1 Remote IP
addr : 100.1.1.4 Remote side id : A BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6 IPS BER
thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

أخطاء لوس أند لوس

تحدث أخطاء فقد الإطارات (LOF) عندما يكون هناك أكثر من 3 مللي ثانية من عيوب الإطارات التي تم إخطارها بشدة على إشارة SONET الواردة. تحدث أخطاء فقد الإشارة (LOS) عندما يتم الكشف عن نمط "كافة الأصفار" على إشارة SONET الواردة ل 19 (3-/+) ميكروثانية أو أكثر. يتم الإبلاغ عن LOS أيضا في حالة فقد الإشارة (إذا كانت الطاقة خارج المواصفات).

كلا LOF و LOS أخطاء قسم وتشير عادة إلى أن هناك مشكلة بين العقدة وجهاز SONET التالي (عادة ما يكون مجمع SONET [MUX] إذا كان يذهب إلى شبكة Telco).

أخطاء BIP(B1 و BIP(B2 و BIP(B3

أخطاء B1، B2، و B3 هي أخطاء التماثل المتداخل للقسم، الخط، والبت المسار التي عادة ما تأتي إلى الواجهة. تشير هذه القيم عادة إلى وجود مشكلة في معدات الارتباط أو المعدات البعيدة. لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، قم بإجراء اختبار إرجاع حلقة ثابتة على الواجهة. راجع قسم [إختبار الاسترجاع الثابت](#) في هذا المستند للحصول على تفاصيل.

أخطاء AIS و RDI و FEBE

عندما يكتشف جهاز شبكة SONET LOF أو LOS، يرسل الجهاز رسالة إشارة تنبيه (AIS) لإعلام جهاز تدفق البيانات من الخادم، ورسالة إشارة عيب (RDI) عن بعد لإعلام جهاز تدفق البيانات. ويصدق نفس الشيء على أخطاء B2 و B3، ولكن يتم الإبلاغ عن هذه الأخطاء كأخطاء في مسار خطأ الكتلة البعيدة (FEBE).

إذا كان الأمر **show controllers srp** على الموجه A يرى أخطاء FEBE، فيمكنك إستنتاج أن الجهاز على الطرف الآخر من هذا الارتباط به أخطاء B2 أو B3، ويبلغ عن الأخطاء مرة أخرى إلى الموجه A للإشارة إلى الأخطاء التي تأتي إما من الموجه A أو من الارتباط.

لا يشير إستلام تنبيهات FEBE أو مؤشر الخلل عن بعد (RDI) بالضرورة إلى وجود مشكلة في الواجهة المحلية. ال fiber فسحة بين دعامين يستطيع سبب الخطأ. مرة أخرى، يشير إختبار إسترجاع صلب إلى ما إذا كانت هناك أخطاء. راجع قسم [إختبار الاسترجاع الثابت](#) في هذا المستند للحصول على تفاصيل.

أخطاء LOP و NewPTR و PSE و NSE

يشير فقدان المؤشر (LOP) ومؤشر SONET الجديد (NEWPTR) وحدث الأشياء الموجبة (PSE) وأخطاء حدث الأشياء السالبة (NSE) إلى أخطاء في التوقيت مع الارتباط. الجزء من إطار SONET الذي تبحث عنه هذه الأخطاء هو H1 و H2 بايت. إذا أبلغت العقدة عن أي من هذه الأخطاء، فتتحقق من الدائرة بحثًا عن مشاكل تتعلق بساعة التوقيت. حتى إذا تم تكوين كلتا العقدتين على إرتباط بشكل صحيح، قد تتسبب مشكلة ساعة داخل شبكة Telco SONET في هذه الأخطاء.

إختبار الإسترجاع الثالث

قم بإجراء إختبار إسترجاع صلب لاستبعاد مشكلة في الموجه. فيما يلي المتطلبات الأساسية لهذا الإختبار:

- أنت ينبغي كنت يمكن أن يزيل الفسحة بين دعامتين أن أنت تحتاج أن يختبر.
 - يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى الموجه.
 - أنت ينبغي يتلقى ليفي خيط أن يربط ال Tx ميناء و Rx ميناء.
 - تحتاج إلى توهين كاف للحصول على الواجهة في المواصفات باستخدام شريط الألياف.
- أكمل الخطوات التالية:

1. عزلت الفسحة بين دعامتين أنت تريد أن يعمل على من الإستراحة من الحلقة. **ملاحظة هذا مهم جدا!** إن لا يقطع الفسحة بين دعامتين يكون من الإستراحة من الحلقة، ال SONET يخلق توقف سليم في الحلقة، والحلقة لا يمر حركة مرور بعد الآن. وهذه البقعة الميتة لديها القدرة على قتل جميع حزم IPS التي تدور حول الحلقة. in order to عزلت الفسحة بين دعامتين، Cisco يوصي أن أنت تختبر من الإستراحة من الحلقة. أكمل الخطوات التالية: الدخول إلى وضع تكوين الواجهة للعقدة التي سيكون لها حلقة SONET. قم بإصدار الأمر `srp ips request forced-switch [side request forced-switch]` للتغاف يدوي للجانب الذي سيكون له تكرار SONET. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في وضع حلقة SONET على الجانب A من العقدة، فعليك إصدار الأمر `srp ips request forced-switch`. هذا يسبب أن يلتف الجانب ب. لا يزال الجانب "ب" جزءا من الحلقة ولا يزال يمر بحركة المرور. مع التغاف الجانب ب، لا يزال يمكنك العمل على الجانب أ من العقدة، بدون تأثير على بقية الحلقة.
 2. عزل العقدة على الجانب الآخر من الفسحة بين دعامتين من الحلقة بنفس الطريقة مثل في خطوة 1 (أ) و (ب).
 3. افصل الدائرة من الواجهة.
 4. ضع أحد طرفي سلسلة الألياف في منفذ Tx.
 5. تحقق من مستوى الطاقة الناتج من سلسلة الألياف للتأكد من أن المستوى يقع ضمن مواصفات تلك الواجهة. إذا كان مستوى الطاقة مرتفعا جدا، فاستخدم أدوات التوهين لقطع مستوى الطاقة حتى يصبح المستوى ضمن المواصفات.
 6. قم بتوصيل الطرف الآخر من شريط الألياف في منفذ Rx من البطاقة.
 7. قم بتغيير مصدر الساعة لهذه الواجهة إلى داخلي.
 8. امسح العدادات.
 9. انتظر دقيقتين.
 10. قم بتشغيل الأمر `show controllers srp` والتحقق من عدم وجود أخطاء.
- هنا الإنتاج من العرض جهاز تحكم `srp` أمر، أخذت عندما كان هناك أنشطة صلب على الجانب أ. المسار المؤقت يعكس نفس المعلومات مثل الجانب A، ويؤكد أن الميناء يكون أنشطت (نفس `hostname`، قارن، عنوان و جانب id).
- هذا مهم لأن معظم إختبارات التكرار تتطلب أمر `show interface` لمعرفة ما إذا كانت الواجهة (looped) `up/up`. لا يقوم SRP بالإبلاغ عن معلومات كهذه لذلك أنت تستطيع لا يستعمل العرض قارن أمر أن يرى إن يكون الميناء أنشطت.

عندما يتم تأكيد أن الواجهة مكررة، يمكنك التحقق من الواجهة بحثًا عن أخطاء. إذا أبلغت الواجهة عن أخطاء، فتتحقق مرتين من مستوى الطاقة وسلسلة الألياف. بعد القيام بهذا، إذا كانت الواجهة لا تزال تبلغ عن أخطاء، استبدل الواجهة:

hswan-12008-2b#show controllers srp 1/0

(SRP1/0 - Side A (Outer RX, Inner TX

SECTION

LOF = 0	LOS = 0		BIP(B1) = 0
			LINE
AIS = 0	RDI = 0	FEBE = 0	BIP(B2) = 0
			PATH
AIS = 0	RDI = 0	FEBE = 0	BIP(B3) = 0
LOP = 0	NEWPTR = 0	PSE = 0	NSE = 0

Active Defects: None

Active Alarms: None

Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF PLOP

Framing : SONET

Rx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16

Tx SONET/SDH bytes: (K1/K2) = 0/0 S1S0 = 0 C2 = 0x16 J0 = 0x1

Clock source : Internal

Framer loopback : None

Path trace buffer : Stable

Remote hostname : hswan-12008-2b

Check that host name is matched to verify that interface is looped. Remote interface: ---!

SRP1/0

Check that interface matches to verify that interface is looped. Remote IP addr : ---!

150.150.150.3

Check that IP address matches to verify that interface is looped. Remote side id : A ---!

Check that remote side ID matches to verify that interface is looped. BER thresholds: SF = ---!

10e-3 SD = 10e-6 IPS BER thresholds(B3): SF = 10e-3 SD = 10e-6 TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 =

10e-6 B3 = 10e-6

تأكد من إيقاف تشغيل الالتفاف الإجباري بمجرد أن يكون الفسحة بين دعامتين جاهز أن يعيد إلى الحلقة.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الطبقة 2

أستخدم هذا القسم لاستكشاف أخطاء الطبقة 2 وإصلاحها باستخدام SRP.

SRP IPS

يستخدم SRP التحويل الذكي للحماية (IPS) للاتصال بعقد أخرى على حلقة SRP. يوفر IPS حلقات SRP مع إمكانات حل ذاتي قوية التي تسمح لها بالاسترداد التلقائي من منشأة ليفية أو فشل عقدة عن طريق التفاف حركة مرور البيانات على الفسحة بين دعامتين فاشلين.

تقوم كل عقدة على حلقة SRP بإرسال حزم مخطط حول الحلقة الخارجية حتى تعرف جميع العقد على الحلقة مع من يمكنها الاتصال. قم بإصدار الأمر **show srp topology** للتحقق مما إذا تم إرسال حزم المخطط واستقبالها حول الحلقة:

hswan-12008-2b#show srp topology

Topology Map for Interface SRP6/0

(.Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 1 sec

Last received topology pkt. 00:00:03

If this value is higher than the topology packet sent value !--- (5 seconds), topology ---! packet drops occur somewhere on the ring. Nodes on the ring: 4 Hops (outer ring) MAC IP Address

Wrapped Name 0 0003.a09f.5700 100.1.1.2 No hswan-12008-2b 1 0001.c9ec.d300 100.1.1.5 No hswan-12016-2a 2 0000.5032.3037 100.1.1.1 No hswan-12410-3a 3 0006.d74a.f900 100.1.1.4 No hswan-10720-3a

يحتوي هذا المثال على أربع عقد على الحلقة، حيث تكون العقدة الأولى (الخطوة 0) هي العقدة المحلية. يتغير إخراج الأمر **show srp topology** مع الحلقة طالما أن الحلقة لا تزال تستلم حزم المخطط.

والأهم من ذلك، يشير هذا الإخراج من الأمر `show srp topology` إلى وقت تلقي آخر حزمة مخطط:

```
Last received topology pkt. 00:00:04
```

هذه المعلومات لا تنتهي مع مرور الوقت. لذلك، إذا كان هذا العداد أكثر من خمس ثوان افتراضية، فإن حزم الطوبولوجيا تفقد على الحلقة في مكان ما.

ملاحظة: يمكنك تغيير هذا المؤقت باستخدام الأمر `srp topology-timer`.

إذا فقدت الحلقة حزم المخطط، يمكن أن تكون معلومات العقدة خاطئة، لأن العقدة تحفظ آخر حزمة مخطط تتلقاها. للتحقق من العقد المتصلة معا، أستخدم معلومات المخزن المؤقت الخاصة بمسار أوامر `show controllers srp` لترى المجاور الذي تتصل به العقدة فعليا.

يوضح هذا القسم كيفية أستكشاف أخطاء التكوينات الخاطئة وإصلاحها باستخدام الأمر `show srp ips`. تأكد من عدم إعلام IPS عن تضمين الحلقة، وأن هناك حالة خاملة وقصيرة تم الإعلام عنها حول رسائل IPS التي تم إرسالها واستقبالها. يجب أن تكون طلبات IPS التي تم الإبلاغ عنها خاملة أيضا. تشير أي حالة أخرى إلى وجود مشكلة في إرتباط SONET.

هذا مثال على إخراج أمر `show srp ips` الجيد:

```
hswan-12008-2b#show srp ips srp 6/0
```

```
IPS Information for Interface SRP6/0
MAC Addresses
Side A (Outer ring Rx) neighbor 0006.d74a.f900
Side B (Inner ring Rx) neighbor 0001.c9ec.d300
Node MAC address 0003.a09f.5700
IPS State
Side A not wrapped
```

```
Must be in a "not wrapped" state. Side B not wrapped !--- Must be in a "not wrapped" state. ---!
Side A (Inner ring Tx) IPS pkt. sent every 1 sec. (next pkt. after 1 sec.) Side B (Outer ring
Tx) IPS pkt. sent every 1 sec. (next pkt. after 1 sec.) inter card bus enabled IPS WTR period is
60 sec. (timer is inactive) Node IPS State: idle !--- Must be idle. IPS Self Detected Requests
IPS Remote Requests Side A IDLE Side A IDLE !--- Side A reports good IDLE status. Side B IDLE
Side B IDLE !--- Side B reports good IDLE status. IPS messages received Side A (Outer ring Rx)
{0006.d74a.f900,IDLE,SHORT}, TTL 255 !--- Side A receives good "IDLE,SHORT" status. Side B
(Inner ring Rx) {0001.c9ec.d300,IDLE,SHORT}, TTL 255 !--- Side B receives good "IDLE,SHORT"
status. IPS messages transmitted Side A (Outer ring Rx) {0003.a09f.5700,IDLE,SHORT}, TTL 128 !---
- Side A transmits good "IDLE,SHORT" status. Side B (Inner ring Rx) {0003.a09f.5700,IDLE,SHORT},
.TTL 128 !--- Side B transmits good "IDLE,SHORT" status
```

هذا مثال على أمر `show srp ips` سيئ (حيث يتم تضمين الجانب ب لأن الجانب أ أسفل):

```
hswan-12008-2b#show srp ips
```

```
IPS Information for Interface SRP1/0
MAC Addresses
Side A (Outer ring Rx) neighbor 0003.a09f.5480
Side B (Inner ring Rx) neighbor 0048.dc8b.b300
Node MAC address 0003.a09f.5480
IPS State
Side A not wrapped
Side B wrapped
```

```
Side B is wrapped because A is down. Side A (Inner ring Tx) IPS pkt. sent every 1 sec. ---!
(next pkt. after 1 sec.) Side B (Outer ring Tx) IPS pkt. sent every 1 sec. (next pkt. after 1
sec.) inter card bus enabled IPS WTR period is 60 sec. (timer is inactive) Node IPS State:
.wrapped !--- One side is wrapped
```

IPS Self Detected Requests

IPS Remote Requests

Side A SF

Side A IDLE

Side A reports SF instead of IDLE. This indicates !--- an error condition on the ring. Side ---!

B IDLE Side B IDLE IPS messages received Side A (Outer ring Rx) none

Side A is down, and does not receive any IPS messages. Side B (Inner ring Rx) ---!

{00b0.8e96.b41c,SF,LONG}, TTL 253

Side B reports SF, LONG instead of IDLE, SHORT. IPS messages transmitted Side A (Outer ring ---!

Rx) {0003.a09f.5480,SF,SHORT}, TTL 128

Side B (Inner ring Rx) {0003.a09f.5480,SF,LONG}, TTL 128

تحقق ما إذا كان لديك جدول صحيح لبروتوكول تحليل العنوان (ARP) باستخدام الأمر `show arp`:

```
hswan-12008-2b#show arp
Protocol Address      Age (min) Hardware Addr  Type  Interface
Internet 100.1.1.4           59    0006.d74a.f900 SRP-A SRP6/0
Internet 100.1.1.1           234   0000.5032.3037 SRP-B SRP6/0
Internet 100.1.1.2            -    0003.a09f.5700 SRP2  SRP6/0
Internet 150.150.150.4        3     00b0.8e96.b41c SRP-B SRP1/0
Internet 150.150.150.2       30    0048.dc8b.b300 SRP-B SRP1/0
Internet 150.150.150.3       -     0003.a09f.5480 SRP   SRP1/0
Internet 150.150.150.1       30    0030.b660.6700 SRP-B SRP1/0
```

• SRP-SRP الإصدار 1 (OC12 SRP)

• SRP—SRP الإصدار 2 (OC48 SRP)

• عقدة SRP-A—المتصلة بالجانب A من واجهة SRP

• SRP-B—عقدة متصلة بالجانب B من واجهة SRP

ملاحظة: تحتوي جميع إدخلات بروتوكول SRP1/0 على نوع بروتوكول SRP-B. هذا لأن الجانب "أ" معطل، لذا فإن العقدة تتعلم كل شيء من الجانب "ب" من الواجهة.

كما يمكن أن تكون واجهة SRP في وضع المرور. للتحقق من ذلك، قم بإصدار الأمر `show interface`. يمر أسلوب عندما كلا جانب من القارن يستطيع لا يمر حركة مرور. على سبيل المثال، عند إيقاف تشغيل الواجهة إداريا أو يفقد كلا الطرفين رسائل تنشيط SRP. وهذا يتسبب في أن تصبح البطاقة مكرر ضوئي على الحلقة. النقطة المهمة حول وضع المرور هي أن هذا الوضع وحده لا يسبب أن يلف الحلقة. لذلك، لا يسبب إيقاف تشغيل العقدة مشاكل IPS (وهذا جيد لاستكشاف أخطاء الحلقة وإصلاحها). وفيما يلي نموذج إخراج من أمر `show interface`:

```
hswan-12008-2b#show interface srp 1/0
SRP1/0 is administratively down, line protocol is down
(Hardware is SRP over SONET, address is 0003.a09f.5480 (bia 0003.a09f.5480
Internet address is 150.150.150.3/24
MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
,Encapsulation SRP
Side A: loopback not set
Side B: loopback not set
nodes on the ring MAC passthrough set 4
Side A: not wrapped IPS local: IDLE IPS remote: IDLE
Side B: not wrapped IPS local: IDLE IPS remote: IDLE
Last input 00:00:10, output 00:00:09, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:00:03
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
packets input, 0 bytes, 0 no buffer 0
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0
packets output, 0 bytes, 0 underruns 0
output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
:Side A received errors
```

```
,input errors, 0 CRC, 0 ignored 0
,framer runs, 0 framer giants, 0 framer aborts 0
mac runs, 0 mac giants, 0 mac aborts 0
:Side B received errors
,input errors, 0 CRC, 0 ignored 0
,framer runs, 0 framer giants, 0 framer aborts 0
mac runs, 0 mac giants, 0 mac aborts 0
```

أجهزة تنبيه SRP

للحصول على تعليمات حول رسائل تنبيه SRP، ارجع إلى قسم [رسائل التنبيه في دليل تكوين ونشيت موجه الإنترنت Cisco 10720](#).

تصحيح أخطاء SRP

تكون أوامر `show` عادة كافية لاستكشاف أخطاء SRP وإصلاحها. ومع ذلك، هناك حالات حيث يجب عليك التبديل على تصحيح الأخطاء. فيما يلي أوامر تصحيح الأخطاء الأكثر استخدامًا:

• `debug srp ips`

• تصحيح أخطاء مخطط SRP

أستخدم `debug srp ips` لعرض حزم IPS التي تدور حول الحلقة. كما هو الحال مع الأمر `show srp ips`، يجب أن يكون لكلا الجانبين حالة الخمول، القصير.

وفيما يلي مثال تصحيح أخطاء SRP IPS جيد حيث تتلقى العقدة الحزم من كل من الجانب A و B من الحلقة (الخطان الأوليان). كما يقوم بإرسال (Tx) رسائل قصيرة في وضع الخمول إلى العقد المجاورة (آخر سطرين).

```
Nov 3 02:46:47.899: srp_process_ips_packet: SRP1/0, checksum 64620, ttl 255, B*
Receives packet from side B. *Nov 3 02:46:48.139: srp_process_ips_packet: SRP1/0, checksum ---!
14754, ttl 255, A !--- Receives packet from side A. *Nov 3 02:46:48.403: Tx pkt node SRP1/0 side
A {IDLE, SHORT} !--- Transmits (Tx) IDLE,SHORT msg to neighbor on side A. *Nov 3 02:46:48.403:
.Tx pkt node SRP1/0 side B {IDLE, SHORT} !--- Transmits (Tx) IDLE,SHORT msg to neighbor on side B
هنا مثال سيء من أمر debug srp ips حيث يكون الجانب ب أسفل والجانب أ ملتف:
```

```
,Jan 4 21:11:25.580: srp_process_ips_packet: SRP12/0*
checksum 50326, ttl 253,A
{Jan 4 21:11:26.200: Tx pkt node SRP12/0 side A {SF, LONG*
Transmits (Tx) IDLE,SHORT (error) msg to neighbor on side A. *Jan 4 21:11:26.200: Tx pkt ---!
node SRP12/0 side B {SF, SHORT} !--- Transmits (Tx) IDLE,SHORT (error) msg to neighbor on side
.B
```

أمر تصحيح آخر يمكنك استخدامه هو تصحيح أخطاء مخطط SRP. تظهر تصحيح الأخطاء تدفق حزم المخطط حول الحلقة. لاحظ أن حالة `node_wrapped` في العقدة الملفوفة هي 1.

فيما يلي مثال جيد على مخطط SRP الخاص بتصحيح الأخطاء بدون أغلفة على الحلقة:

```
Jan 3 23:34:01.846: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:34:01.846: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 20*
Jan 3 23:34:01.846: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000003*
Jan 3 23:34:01.846: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 20*
Jan 3 23:34:02.266: srp_send_topology_map_packet: SRP12/0 on side B*
Not Wrapped -
Jan 3 23:34:02.266: srp_send_topology_map_packet: SRP12/0 on side A*
Not Wrapped -
Jan 3 23:34:02.266: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:34:02.266: srp_consume_topology_map_packet: SRP12/0, len 34*
```

```

Jan 3 23:34:02.266: 0, src node_wrapped 0, src mac_addr 0001.c9ec.d300 !--- If the node is not*
wrapped, the node_wrapped bit should be zero (0). *Jan 3 23:34:02.266: 1, src node_wrapped 0,
src mac_addr 0000.5032.3037
Jan 3 23:34:02.266: 2, src node_wrapped 0, src mac_addr 0006.d74a.f900*
Jan 3 23:34:02.266: 3, src node_wrapped 0, src mac_addr 0003.a09f.5700*
topology changed = No
Jan 3 23:34:02.266: 0, src node_wrapped 0, src mac_addr 0001.c9ec.d300*
Jan 3 23:34:02.266: 1, src node_wrapped 0, src mac_addr 0000.5032.3037*
Jan 3 23:34:02.266: 2, src node_wrapped 0, src mac_addr 0006.d74a.f900*
Jan 3 23:34:02.266: 3, src node_wrapped 0, src mac_addr 0003.a09f.5700*
topology updated = No
Jan 3 23:34:02.266: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000003*
Jan 3 23:34:02.930: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:34:02.930: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 13*
Jan 3 23:34:02.930: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000003*
Jan 3 23:34:02.930: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 27*
Jan 3 23:34:04.194: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000003*
Jan 3 23:34:04.194: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 13*
Jan 3 23:34:04.194: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:34:04.194: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 27*
فيما يلي مثال سي على مخطط SRP الخاص بتصحيح الأخطاء مع تضمين العقدة:

```

```

Jan 3 23:44:47.042: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:47.042: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 20*
Jan 3 23:44:47.058: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:47.058: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 20*
Jan 3 23:44:47.486: srp_send_topology_map_packet: SRP12/0 on side B*
Wrapped -
Jan 3 23:44:47.486: srp_send_topology_map_packet: SRP12/0 on side A*
Wrapped -
Jan 3 23:44:47.486: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:47.486: srp_consume_topology_map_packet: SRP12/0, len 34*
Jan 3 23:44:47.486: 0, src node_wrapped 1, src mac_addr 0001.c9ec.d300 !--- If the node is*
wrapped, the node_wrapped bit should be one (1). *Jan 3 23:44:47.486: 1, src node_wrapped 1, src
mac_addr 0000.5032.3037
Jan 3 23:44:47.486: 2, src node_wrapped 0, src mac_addr 0006.d74a.f900*
Jan 3 23:44:47.486: 3, src node_wrapped 0, src mac_addr 0003.a09f.5700*
topology changed = No
Jan 3 23:44:47.486: 0, src node_wrapped 1, src mac_addr 0001.c9ec.d300*
Jan 3 23:44:47.486: 1, src node_wrapped 1, src mac_addr 0000.5032.3037*
Jan 3 23:44:47.486: 2, src node_wrapped 0, src mac_addr 0006.d74a.f900*
Jan 3 23:44:47.486: 3, src node_wrapped 0, src mac_addr 0003.a09f.5700*
topology updated = No
Jan 3 23:44:47.486: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:48.182: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:48.182: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 13*
Jan 3 23:44:48.186: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:48.186: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 27*
Jan 3 23:44:49.362: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:49.362: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 27*
Jan 3 23:44:49.362: srp_input: pkt_hdr=0x0F002007, flags=0x00000002*
Jan 3 23:44:49.362: srp_forward_topology_map_packet: SRP12/0, len 13*

```

أسئلة SRP المتكررة

في ما يلي بعض الأسئلة المتكررة:

- **السؤال 1:** هل يمكنني استخدام رابط SM مع بطاقة MM أو رابط MM مع بطاقة SM؟ الإجابة: لا، ولكن تذكر أن منفذ RX معني فقط باستلام مستوى الطاقة الصحيح.
- **السؤال 2:** هل يمكنني توصيل بطاقة OC12 SRP ببطاقة OC48 SRP؟ جواب: لا. لا تختلف السرعات فقط،

لكن OC12 يستخدم أيضا SRP صيغة 1 بينما يستخدم OC48 SRP صيغة 2.
• السؤال 3: أرى معلوماتي الخاصة في مخزن تتبع المسار المؤقت. ما الخطب؟ الإجابة: هناك تكرار حلقي في مكان ما يشير إلى ذلك الجانب من العقدة. ابحث عن الحلقة وقم بإزالة الحلقة إذا كان يجب ألا تكون الحلقة موجودة.

معلومات ذات صلة

- [دعم منتجات الشبكات الضوئية](#)
- [دعم التقنية الضوئية](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لءال وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إءل دن تسمل