# لوصولا يف مكحتلا مئاوق :3R-682173131 لمعت ال RV320 يلإ (ACL) ةدراولا

### صخلم

نم رورملا قكرحب حامسلل (ACL) هب حومسملا لوصولا يف مكحت قمئاق نيوكت مت اذا قزه جأل قلتكلل لوصولا يف مكحت قمئاق نيوكت مت مث قنيعم قكبش وأ نيعم فيضم يتلا رورملا قكرح رظحب رظحلل لوصولا يف مكحتلا قمئاق موقتسف ،ىرخأ قفيضم (ACL) لوصولا يف مكحتلا قمئاق بلط دنع يتح اذه رهظي .اهب حومسم اهنأ ضرتفي

ددحملا خيراتلا

م 2017 ،ليربأ 18

لحلا خيرات

2017 ويام 9

## ةرثأتملا تاجتنملا

1.3.2. 02	RV320

#### وصف المشكلة

قوائم التحكم في الوصول (ACL) الواردة لا تعمل على الموجه. تم تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) المسموح بها لمضيف واحد أولا، وتم تكوين قائمة التحكم في الوصول للحظر آخر لحظر البيئات المضيفة الأخرى في الشبكة. السماح بعمل قائمة التحكم في الوصول (ACL) حتى يتم تكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) للكتلة.

### الحل

انسخ البرنامج الثابت للموجه إلى إصداره السابق.

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات ويقام المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين ألما المعالف