

CSCvb6655: Packet Transfer Mode (PTM)- Eintrag für xDSL WAN auf RV134W kann nicht hinzugefügt werden

Zusammenfassung

Beim Versuch, eine DSL-WAN-Verbindung zum RV134W-Router hinzuzufügen, besteht keine Möglichkeit, den Packet Transfer Mode (PTM) hinzuzufügen.

Identifiziertes Datum

10. Oktober 2016

Auflösungsdatum

29. März 2017

Betroffene Produkte

RV134W v1.0.0.21

Problembeschreibung

Wenn Sie das zu beschreibende Problem überprüfen möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie **Networking > WAN > WAN Configuration** aus.



Schritt 2: Klicken Sie in der xDSL-WAN-Tabelle der WAN-Verbindung auf die Schaltfläche **Zeile** hinzufügen.

WAN Connection

| xDSL WAN | | |
|--------------------------|--------------------|------|
| Select | Connection Name | PVC |
| <input type="checkbox"/> | DSL_ATM_WAN_0_33_R | 0/33 |
| <input type="checkbox"/> | DSL_PTM_WAN_1_1_R | N/A |

Schritt 3: Im Bereich "DSL Settings" (DSL-Einstellungen) ist der Übertragungsmodus auf ATM eingestellt. PTM kann nicht konfiguriert werden.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode:

Multiplexing: LLC VC

Auflösung

Dieses Problem wird in der nächsten Firmware-Version der RV134W behoben.