

SG350X, SG550XG: Stapelschleife stecken fest, wenn Einheit getrennt und dann wieder verbunden wird

Identifiziertes Datum

26. Mai 2017

Auflösungsdatum

8. September 2017

Betroffene Produkte

| Modell | Firmware-Version | Fest in |
|---------|------------------|----------|
| SG350X | 2,2.0.x | 2,3/5,63 |
| SG550XG | 2,3 0,130 | 2,3/5,63 |

Beschreibung des Problems

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass ein Gerät nach einem Switchover (vom ursprünglichen aktiven Switch zum Standby-Switch) oder nach dem Trennen der Verbindung zum Stack nicht wieder an einen Stack angeschlossen wird.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.3.5.63 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie [hier](#), um Anweisungen zu erhalten.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.