

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect

---

# Contents

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Vue d'ensemble                  | 3 |
| Fin-de-la vie les jalons        | 3 |
| Produit partie nombres          | 4 |
| Options de migration du produit | 5 |
| Pour en savoir plus             | 6 |

## Vue d'ensemble

### EOL15533

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect. Les clients ont jusqu'au 30 janvier 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-la vie les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS 6324 Fabric Interconnect

| Étape   | Définition  | Date            |
|---|---|-----------------|
| <b>Date d'annonce de fin de vie</b>                                   | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.  | 31 octobre 2024 |
| <b>Date de fin de commercialisation: HW</b>                           | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.   | 30 janvier 2025 |
| <b>Dernière date de livraison: HW</b>                                 | Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.  | 30 avril 2025   |
| <b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>                 | Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.                          | 30 janvier 2026 |
| <b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>       | Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.  | 30 janvier 2026 |
| <b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>      | Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant. | 30 janvier 2026 |
| <b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b> | Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.   | 27 avril 2029   |

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit  | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit          | Description du produit de remplacement                    | Informations complémentaires |
|--|---|--|---|------------------------------|
| <b>UCS-FI-M-6324-UPG</b>   | Interconnexion de trame UCS 6324 intégrée au châssis avec 4 ports ascendants, 1x40G Exp, 16 10G | UCSX-S9108-100G  | Interconexión de estructura directa UCS serie X 9108 100G | -                            |
| <b>UCS-MINI-Z0001</b>  | Cisco Unified Computing System (système informatique unifié Cisco)                              | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |
| <b>TR-FSA1-MINI</b>  | UCS-FSA1-MINI Tracer  | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |
| <b>TR-MINI-SEED-5108</b>   | UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis w/FI 6324,No Blades Tracer                                    | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |
| <b>TR-SP-MINI</b>  | UCS-SP-MINI Tracer  | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |
| <b>UCS-FI-M-6324=</b>  | Interconnexion de trame UCS 6324 intégrée au châssis avec 4 ports ascendants, 1x40G Exp, 16 10G | UCSX-S9108-100G=   | UCS X-Series Direct Fabric Interconnect 9108 100G         | -                            |
| <b>UCS-FI-M-6324</b>   | UCS 6324 In-Chassis FI with 4 UP, 1x40G Exp Port, 16 10Gb                                       | UCSX-S9108-100G  | Interconexión de estructura directa UCS serie X 9108 100G | -                            |
| <b>UCS-SP-MINI-2-5108</b>  | 2e mini châssis AC2, UCS SP Select avec Mod d E/S, FI p.lic., QSFP                              | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit  | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit          | Description du produit de remplacement                    | Informations complémentaires |
|--|---|--|---|------------------------------|
| <b>UCS-6324-40G</b>  | Licence d'interconnexion de la trame 6324 pour port d'évolutivité 40G | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |
| <b>UCS-6324-40G=</b>   | Licence d'interconnexion de la trame 6324 pour port d'évolutivité 40G | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | -   | -                            |
| <b>UCS-FI-M-6324++=</b>  | TAA UCS 6324 In-Chassis FI with 4UP, 1x40G Exp Port, 16 10Gb          | UCSX-S9108-100G=   | UCS X-Series Direct Fabric Interconnect 9108 100G         | -                            |
| <b>UCS-FI-M-6324-BR</b>  | UCS 6324 In-Chassis FI with 4 UP, 1x40G Exp Port, 16 10Gb             | UCSX-S9108-100G  | Interconexión de estructura directa UCS serie X 9108 100G | -                            |
| <b>UCS-FI-M-6324-U-BR</b>  | UCS 6324 In-Chassis FI with 4 UP, 1x40G Exp Port, 16 10Gb             | UCSX-S9108-100G  | Interconexión de estructura directa UCS serie X 9108 100G | -                            |

## Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://cway.cisco.com/mynotifications>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)