Guía de Instalación de ISR-WAAS en ISR 4000 Series Router

Contenido

Introducción Prerrequisitos de Instalación de ISR-WAAS Diferencia entre NIM-SSD e ISR-SSD NIM-SSD ISR-SSD Instalación de ISR-WAAS Resolución de Problemas de ISR-WAAS Situación de falla de instalación de WAAS Escenario de Falla de Activación de ISR-WAAS Situación de falla de SSD

Introducción

Este documento describe la guía de instalación de Cisco ISR-WAAS en Cisco Integrated Services Router (ISR). Se trata de la implementación de los servicios virtuales Wide Area Application Services (vWAAS) en un Cisco ISR.

ISR-WAAS se implementa dentro de un contenedor IOS-XE. Un contenedor en este contexto se refiere al hipervisor que ejecuta aplicaciones virtualizadas en un router Cisco ISR serie 4000.

Prerrequisitos de Instalación de ISR-WAAS

Cada versión de software WAAS puede tener diferentes requisitos de recursos (memoria, CPU y unidades de estado sólido (SSD)), si no cumple los requisitos, puede provocar problemas de rendimiento o incluso errores durante la instalación.

Revise la guía de configuración en este enlace:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/virtual-wide-area-application-servicesvwaas/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Esta tabla resume los requisitos de recursos y las plataformas ISR compatibles para cada modelo ISR.

ISR-WAAS Model	CPUs	Memory	Disk Storage	Supported ISR Platform
ISR-WAAS-200 (for WAAS 5.x and 6.2.1)	1	3 GB	151 GB	ISR-4321
ISR-WAAS-200 (for WAAS 6.2.3x and later	1	4 GB	151 GB	ISR-4321
ISR-WAAS-750	2	4 GB	151 GB	ISR-4351, ISR-4331, ISR-4431, ISR-4451
ISR-WAAS-1300	4	6 GB	151 GB	ISR-4431, ISR-4451
ISR-WAAS-2500	6	8 GB	338 GB	ISR-4451

Diferencia entre NIM-SSD e ISR-SSD

NIM-SSD

NIM-SSD es el que se encuentra fuera de ISR y es intercambiable en caliente.

NAME: "NIM subslot 0/3", DESCR: "NIM SSD Module" PID: NIM-SSD , VID: V01, SN: F0C1915299D

Este módulo se instala en uno de los módulos de interfaz de red (NIM) disponibles de routers ISR.

Estos son identificadores de producto (PID) para NIM-SSD y SSD que se pueden utilizar para aumentar la RMA:

NIM-SSD(=)NIM Carrier Card for SSD drives SSD-SATA-200G(=)200 GB, SATA Solid State Disk for NIM-SSD Para quitar el NIM-SSD o el NIM-HDD del router, siga estos pasos:

Paso 1. Utilice un destornillador Phillips para aflojar los tornillos cautivos de cada lado, como se muestra en esta imagen:



Captive screws holding the NIM-SSD to the router

Paso 2. Extraiga el NIM-SSD o NIM-HDD de la ruta, como se muestra en esta imagen:



ISR-SSD

Por otra parte, ISR-SSD se instala dentro del chasis del router, necesita apagar el router y abrir su cubierta para localizar el ISR-SSD.

El ISR-SSD no es intercambiable en caliente.

Esto es PID para ISR-SSD en ISR serie 4300 que se puede utilizar para aumentar la RMA:

SSD-MSATA-200G(=)200 GB, mSATA Solid State Disk

Esta imagen muestra las ubicaciones de la tarjeta de memoria Flash y del dispositivo de almacenamiento mSATA SSD :



Instalación de ISR-WAAS

Una vez que cumpla todos los requisitos para la instalación de ISR-WAAS, el siguiente paso es descargar un archivo Open Virtualization Appliance (OVA) de la versión de ISR-WAAS que pretende implementar. Puede descargar software desde este enlace:

https://software.cisco.com/download/home/280484571/type/280836712

Una vez que haya descargado el software, deberá transferir el archivo a la memoria flash de inicialización del router :

BR1-ISR4451#dir	<pre>bootflash: i</pre>	n .ova		
81929 -rw-	986142720	Feb 1 2016	18:21:13 +12:00	ISR-WAAS-5.5.5a.9.ova
540682 -rw-	1057904640	May 10 2018	16:55:58 +11:00	ISR-WAAS-6.4.1a.6.ova
147457 -rw-	1002700800	Aug 20 2018	3 16:27:43 +11:00	ISR-WAAS-6.2.3e.45.ova
278534 -rw-	1009551360	Aug 8 2018	3 17:56:57 +11:00	ISR-WAAS-6.2.3d.68.ova
BD1_TCD4451#				

En la CLI del router, siga estos pasos para implementar ISR-WAAS mediante el programa EZConfig:

- 1. Ejecute el comando Service WAAS enable.
- 2. Seleccione la imagen .ova transferida anteriormente para la versión WAAS que desea implementar.
- 3. Seleccione el perfil WAAS que desea implementar.
- 4. Configure la dirección IP ISR-WAAS.
- 5. Configure la dirección IP del administrador central WAAS.



- 6. Seleccione la interfaz de red de área extensa (WAN) del router en el que desea activar la interceptación WAAS.
- 7. Guarde la configuración una vez que haya terminado. Esta es la imagen de una instalación correcta.



Resolución de Problemas de ISR-WAAS

Situación de falla de instalación de WAAS

La instalación de ISR-WAAS falla si no hay SSD, por lo que primero verifique si la SSD está presente.

GigabitEthernet0/1/0	unassigned	YES unset	down		down		
GigabitEthernet0/1/1	unassigned	YES unset	down		down		
GigabitEthernet0/1/2	unassigned	YES unset	down		down		
GigabitEthernet0/1/3	unassigned	YES unset	down		down		
ucse1/0/0	10.66.86.34	YES unset	administratively	down	down		
ucse1/0/1	unassigned	YES NVRAM	administratively	down	down		
GigabitEthernet0	unassigned	YES NVRAM	administratively	down	down		
Dialer0	unassigned	YES unset	up		up		
Dialer1	unassigned	YES unset	up		up		
Loopback200	unassigned	YES unset	up		up		
Tunnel0	10.66.86.61	YES unset	up		up		
VirtualPortGroup31	10.66.86.41	YES unset	down		down		
Vlan1	unassigned	YES NVRAM	administratively	down	down		
Enter a WAN interface	to enable WAAS	interception	(blank to skip)	[]: Gi	igabitEthernet0/0/0		
Enter additional WAN i	nterface (blank	to finish)	0:				
***	akolijolijolijolijolijo						
∗∗ Configuration Summa	ry: **						
**	ako eko eko eko eko eko eko eko eko eko e						
a) WAAS Image and Prof	ile Size:						
bootflash:/ISR-WAAS	-6.2.3e.45.ova	(1002700800) bytes				
ISR-WAAS-750							
b) Router IP/mask:							
Using ip unnumbered	from interface	GigabitEthe	rnet0/0/2				
WAAS Service IP:							
10.66.86.44							
c) WAAS Central Manage	r:						
10.66.86.106							
d) Router WAN Interfac	es:						
GigabitEthernet0/0/	0						
Choose one of the letter from 'a-d' to edit, 'v' to view config script, 's' to apply config [s]: s							
The configuration will	be applied and	the status	of the WAAS servi	ce wi	ll be displayed after deployment		
installation failure d	ecision to exit						

Escenario de Falla de Activación de ISR-WAAS

En algunos casos, ISR-WAAS no se activará después de haber reemplazado el router e instalado la SSD en el nuevo chasis.

Estos errores se pudieron ver en el router ISR :

09/16 11:44:08.946 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_DEACTIVATE 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Loading of machine definition (/vol/harddisk/virtualinstance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml) failed 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to load machine definition 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): Setting failure response (1) 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Virtual Service failure log[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml' 09/16 11:44:17.613 [errmsg]: [31298]: (ERR): %VMAN-3-PROCESS_PKG_DEF: Virtual Service[AUTOWAAS]::Validation::Package validation::Failed to process package-def file::File '/vol/harddisk/virtual-instance/AUTOWAAS/ISR4331X.xml' 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): VM (AUTOWAAS) State Transition: next_state: LIFECYCLE_WAIT_ACTIVATE 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (note): IF MTU message received: 09/16 11:44:17.613 [vman]: [31298]: (ERR): Invalid bridge ID or the bridge(31) has not been created yet 09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to set DP IF mtu for DP bridge 31 09/16 11:44:17.614 [vman]: [31298]: (note): vman IF MTU message processed 09/16 11:44:24.725 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0 09/16 11:44:27.758 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0 09/16 11:44:27.759 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0 09/16 11:44:27.772 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0 09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Get local RP location rp/0/0 09/16 11:44:27.779 [vman]: [31298]: (note): Successfully removed VM init ctx for VM [AUTOWAAS] 09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Per-VM message marshalled successfully into persistent DB 09/16 11:44:27.780 [vman]: [31298]: (note): Successfully reset per-VM mac address binding into TDL msg 09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1 09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f

/dev/lvm_raid/vdc.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0: /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error

/dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 1630 09/16 11:44:28.063 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdc.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg 09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1 09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vdb.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0: /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I 09/16 11:44:28.241 [vman]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vdb.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): vman_libvirt_err: code=1 09/16 11:44:28.418 [vman]: [31298]: (ERR): internal error '/usr/sbin/lvremove -f /dev/lvm_raid/vda.AUTOWAAS' exited with non-zero status 5 and signal 0: /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error

/dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/dm-3: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474770944: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 21474828288: Input/output error /dev/harddisk1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429119488: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4429176832: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-1: read failed after 0 of 4096 at 4096: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072897024: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 11072954368: Input/output error /dev/dm-2: read failed after 0 of 4096 at 4096: I 09/16 11:44:28.418 [vma]: [31298]: (ERR): Failed to delete volume vda.AUTOWAAS in pool virt_strg_pool_vg

09/16 11:44:28.420 [vman]: [31298]: (note): Found orphaned volume(vda.AUTOWAAS) in pool(virt_strg_pool_vg). Deleting...

Es posible que el disco duro esté dañado y que se puedan realizar estas acciones:

show platform hardware subslot <ssd subslot> module device filesystem

request platform hardware filesystem harddisk: destroy

hw-module subslot 0/5 reload

Situación de falla de SSD

En algunos casos, si la SSD es defectuosa, mientras ejecuta comandos relacionados con el disco duro y el sistema de archivos, verá estos errores.

"request platform hardware filesystem harddisk: destroy" %This operation can take some time, please be patient %Harddisk not present. Destroy filesystem aborted.

Para resolverlo, puede probar estos pasos:

Paso 1. Intente reiniciar la SSD.

Paso 2. Reinicie el router.

Paso 3. Si estos pasos fallaron, solo RMA la SSD.