

SG350XG : DEL de port éteintes lorsque le contrôle de flux LAG est activé

Date d'identification

29 mai 2015

Date de résolution

16 juin 2017

Produit affecté

SG350XG	2.0.x	2.2.0.63

Description du problème

Lorsque le contrôle de flux est activé sur le LAG (Link Aggregation) via l'utilitaire Web du commutateur, les voyants du port ne s'allument pas même lorsque la liaison est activée.

Résolution

Ce problème est corrigé lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 2.2.0.63 ou ultérieure du micrologiciel. Pour obtenir de l'aide, cliquez sur [Mettre à niveau le micrologiciel sur un commutateur](#). Si vous n'avez pas besoin d'instructions, accédez directement à la [page Téléchargements SG350XG](#).

Note: Il s'agit de la page du modèle 48 ports, mais elle doit fonctionner avec n'importe quel commutateur SG350XG. Si vous préférez consulter le modèle exact, rendez-vous sur [Cisco](#). Cliquez sur le bouton **Menu**, sélectionnez **Support & Downloads**, puis saisissez le nom du périphérique. Un menu déroulant affiche tous les numéros de port et modèles disponibles. Sélectionnez celle que vous possédez. Sur la page de votre produit, sélectionnez **Téléchargements**.