Mise à niveau du micrologiciel sur le point d'accès sans fil

Objectif

Les nouvelles versions du micrologiciel sont des améliorations par rapport aux versions précédentes. Les performances des périphériques réseau peuvent être améliorées lors d'une mise à niveau. Les fichiers du micrologiciel peuvent être téléchargés via :

- TFTP (Trivial File Transfer Protocol): protocole de transfert de fichiers UDP (User Datagram Protocol) généralement utilisé pour distribuer les mises à niveau logicielles et les fichiers de configuration. Lorsque vous utilisez le client TFTP, le fichier est téléchargé depuis un serveur TFTP.
- Hypertext Transfer Protocol/with Secure Sockets (HTTP/HTTPS) : ces protocoles utilisent votre navigateur Web pour transférer le fichier.

Ce document explique comment mettre à niveau le micrologiciel sur un point d'accès sans fil (WAP) via un <u>client HTTP/HTTPS</u> ou un <u>serveur TFTP</u>.

Conseil : lorsque vous mettez à niveau le micrologiciel, il est recommandé d'utiliser une connexion Internet câblée sur votre ordinateur pour éviter toute interruption pendant le processus de mise à niveau.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- WAP121 | 1.0.6.5 (<u>télécharger la dernière version</u>)
- WAP131 | 1.0.2.8 (<u>télécharger la dernière version</u>)
- WAP150 | 1.0.1.7 (<u>télécharger la dernière version</u>)
- WAP321 | 1.0.6.5 (télécharger la dernière version)
- WAP351 | 1.0.2.8 (télécharger la dernière version)
- WAP361 | 1.0.1.7 (télécharger la dernière version)
- WAP371 | 1.3.0.3 (<u>télécharger la dernière version</u>)
- WAP551 | 1.2.1.3 (<u>télécharger la dernière version</u>)
- WAP561 | 1.2.1.3 (télécharger la dernière version)

Mise à niveau du microprogramme

Avant de commencer le processus de mise à niveau, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière version du micrologiciel de votre périphérique à partir du site Web de Cisco en utilisant le lien approprié ci-dessus.

Mise à niveau du micrologiciel via HTTP/HTTPS

Remarque : les images utilisées proviennent du WAP131 à titre d'exemple.

Étape 1. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique du point d'accès et choisissez Administration > Manage Firmware.

v

Administration

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert

LED Display

HTTP/HTTPS Service

Management Access Control

Manage Firmware

Manage Configuration File

Reboot


Discovery - Bonjour

Packet Capture

Support Information

Étape 2. Dans la zone Manage Firmware, sélectionnez la case d'option HTTP/HTTPS comme méthode de transfert.

Remarque : l'ID de produit (PID VID) et les versions actives et inactives du micrologiciel s'affichent. Lorsque le micrologiciel est mis à niveau, la version précédente est enregistrée en tant que version de micrologiciel inactive. Ces versions du micrologiciel sont stockées sur le périphérique afin que le micrologiciel actif puisse être échangé à tout moment.




Étape 3. Cliquez sur Choose File et localisez le fichier image du microprogramme que vous avez précédemment téléchargé.

Remarque : le fichier de mise à niveau du micrologiciel fourni doit être un fichier .tar. N'essayez pas d'utiliser .bin ou d'autres formats de fichiers pour la mise à niveau, car ces types de fichiers ne fonctionnent pas. Le nom de fichier ne peut pas contenir les caractères suivants : espaces et caractères spéciaux.


	Manage Firmware		
	PID VID:	WAP131-A-K9 V01	
	Active Firmware Version:	1.0.0.39	
	Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image	
	Transfer Method:	HTTP/HTTPSTFTP	
	Source File Name:	Choose File WAP351_WAP10.1.4.tar	
	Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not refreshaborted. When the process is complete the access point will restart and resume no		
	Upgrade		

Étape 4. Cliquez sur Upgrade.

Remarque : le téléchargement du nouveau micrologiciel peut prendre plusieurs minutes. N'actualisez pas la page ou ne naviguez pas jusqu'à une autre page lors du téléchargement du nouveau micrologiciel. Dans le cas contraire, le téléchargement du micrologiciel est abandonné. Une fois le processus terminé, le WAP redémarre et reprend un fonctionnement normal. Dans certains cas, vous devrez actualiser manuellement la page une fois la mise à niveau terminée. Si la page de connexion n'apparaît pas après six minutes, actualisez votre navigateur Web.




Étape 5. Cliquez sur OK pour continuer.



Étape 6. La progression du processus de mise à niveau apparaît alors.

Manage Firmware		
The new software has been successfully uploaded to the AP.		
The AP will now save the new software, load it, reboot and come up with the last saved configuration.		
The AP will be unavailable while the upgrade is taking place. Do not power down the access point while the upgrade is in process.		
This process will take approximately 6 minutes.		
Upon completion, the AP will re-boot and the Logon page will be displayed so that you can re-login.		
If the IP address of the AP has changed, you will need to access the Logon page manually at its new IP address.		
Please wait, upgrade in progress:		

Étape 7. Pour vérifier si la mise à niveau du micrologiciel a réussi, connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Administration > Manage Firmware. Dans la zone Gérer le micrologiciel, l'image active apparaît dans la version active du micrologiciel.



Vous venez de mettre à niveau votre micrologiciel via HTTP/HTTPS.

Mise à niveau du micrologiciel via TFTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du point d'accès et choisissez Administration > Manage Firmware.

v

Administration

System Settings

User Accounts

Time Settings

Log Settings

Email Alert

LED Display

HTTP/HTTPS Service

Management Access Control

Manage Firmware

Manage Configuration File

Reboot

Discovery - Bonjour

Packet Capture

Support Information

Étape 2. Activez la case d'option TFTP en tant que méthode de transfert.

Manage Firmware				
PID VID:	WAP131-A-K9 V01			
Active Firmware Version:	1.0.0.39			
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active In	nage		
Transfer Method:	HTTP/HTTPSTFTP			
Source File Name:	/share/builds/ap/WAP	(Range:		
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.2	(XXX.XXXX.)		
	PID VID: Active Firmware Version: Inactive Firmware Version: Transfer Method: Source File Name:	PID VID: WAP131-A-K9 V01 Active Firmware Version: 1.0.0.39 Inactive Firmware Version: 1.0.0.39 Swap Active In Transfer Method: HTTP/HTTPS TFTP Source File Name: /share/builds/ap/WAP		

Étape 3. Entrez le nom du fichier source dans le champ Nom du fichier source. La limite de caractères est comprise entre 1 et 256, y compris le chemin d'accès au répertoire contenant l'image.

Remarque : le fichier de mise à niveau du micrologiciel fourni doit être un fichier .tar. N'essayez pas d'utiliser des fichiers .bin ou d'autres formats pour la mise à niveau ; ces types de fichiers ne fonctionnent pas. Le nom de fichier ne peut pas contenir les caractères suivants : espaces et caractères spéciaux.

Étape 4. Saisissez l'adresse IPv4 du serveur TFTP dans le champ TFTP Server IPv4 Address.

Remarque : l'adresse IP 192.168.1.2 est utilisée comme exemple ci-dessous.


Manage Firmware	
PID VID:	WAP131-A-K9 V01
Active Firmware Version:	1.0.0.39
Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image
Transfer Method:	HTTP/HTTPSTFTP
Source File Name:	/share/builds/ap/WAP (Range:
TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.2

Étape 5. Cliquez sur Upgrade.


Manage Firmware PID VID: WAP131-A-K9 V01 Active Firmware Version: 1.0.0.39 Swap Active Image Inactive Firmware Version: 1.0.0.39 Transfer Method: HTTP/HTTPS TFTP /share/builds/ap/WAP (Rang Source File Name: 192.168.1.2 TFTP Server IPv4 Address: Note: Uploading the new software may take several mir will restart and resume normal operation. Upgrade

Remarque : le téléchargement du nouveau micrologiciel peut prendre plusieurs minutes. N'actualisez pas la page ou ne naviguez pas jusqu'à une autre page lors du téléchargement du nouveau micrologiciel. Dans le cas contraire, le téléchargement du micrologiciel est abandonné. Une fois le processus terminé, le WAP redémarre et reprend un fonctionnement normal. Dans certains cas, vous devrez actualiser manuellement la page une fois la mise à niveau terminée. Si la page de connexion n'apparaît pas après six minutes, actualisez votre navigateur Web.

Étape 6. Cliquez sur OK pour continuer.



Étape 7. La progression du processus de mise à niveau apparaît alors.



Étape 8. Pour vérifier si la mise à niveau du micrologiciel a réussi, connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Administration > Manage Firmware. Dans la zone Gérer le micrologiciel, l'image active apparaît dans la version active du micrologiciel.

	Manage Firmware			
	PID VID:	WAP131-A-K9 V01		
	Active Firmware Version:	1.0.1.4		
	Inactive Firmware Version:	1.0.0.39 Swap Active Image		
	Transfer Method:	HTTP/HTTPS TFTP		
	Source File Name:	Choose File No file chosen		
	Note: Uploading the new firmware may take several minutes. Please do not reaborted. When the process is complete the access point will restart and resum			
	Upgrade			

Vous venez de mettre à niveau votre micrologiciel via un serveur TFTP.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel sur un WAP, consultez les articles suivants :

- Mise à niveau du micrologiciel sur les points d'accès WAP121 et WAP321
- Mise à niveau du micrologiciel sur le WAP125
- Mise à niveau du micrologiciel sur le WAP 131
- Mise à niveau du micrologiciel sur le WAP371
- Mise à niveau du micrologiciel sur les points d'accès WAP551 et WAP561
- Page produit qui inclut des liens vers tous les articles concernant les points d'accès WAP121 et WAP321
- Page de produit contenant des liens vers tous les articles relatifs aux points d'accès WAP125
- Page produit qui inclut des liens vers tous les articles concernant les points d'accès WAP131 et WAP351
- Page de produit contenant des liens vers tous les articles relatifs aux points d'accès WAP150
- Page de produit contenant des liens vers tous les articles relatifs aux points d'accès WAP371
- Page produit qui inclut des liens vers tous les articles concernant les points d'accès WAP551

et WAP561

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.