Dépannage des commutateurs des gammes Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 720 et logiciel système Cisco IOS concernant des problèmes de routage IP monodiffusion qui impliquent CEF

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used Conventions** Présentation de CEF Table de contiguïté Comment lire la table FIB et la table de contiguïté sur le RP Méthode de dépannage Étude de cas 1 : Connectivité à un hôte dans un réseau connecté directement Étapes de dépannage Remarques et conclusions Étude de cas 2 : Connectivité à un réseau distant Étapes de dépannage Remarques et conclusions Étude de cas 3 : Équilibrage de charge à plusieurs sauts suivants Étapes de dépannage Étude de cas 4 : Routage par défaut La route par défaut existe dans la table de routage Aucune route par défaut n'existe dans la table de routage Autres conseils de dépannage et problèmes connus Cartes de ligne DFC Désactiver le routage IP Différence entre IP CEF et MLS CEF Informations connexes

Introduction

Ce document sert de guide pour dépanner le routage IP de monodiffusion sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 720, Policy Feature Card 3 (PFC3), Multilayer Switch Feature Card 3 (MSFC3). Cisco Express Forwarding (CEF) est utilisé

pour effectuer le routage de monodiffusion sur le Supervisor Engine 720. Ce document concerne uniquement le routage IP sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 720, PFC3, MSFC3. Ce document n'est pas valide pour un Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 1 ou 1A, ou pour le module de commutation multicouche (MSM). Ce document n'est valide que pour les commutateurs qui exécutent le logiciel Cisco IOS® sur le Supervisor Engine. Le document n'est pas valide pour le logiciel système Cisco Catalyst OS (CatOS).

Remarque : Vous pouvez également utiliser ce document afin de dépanner le routage IP de monodiffusion sur les commutateurs Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 2 et MSFC2.

Remarque : Ce document utilise les termes processeur de routage (RP) et processeur de commutation (SP) à la place de MSFC et PFC, respectivement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à <u>Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.</u>

Présentation de CEF

CEF était à l'origine une technique de commutation du logiciel Cisco IOS conçue pour acheminer les paquets plus rapidement. CEF est beaucoup plus évolutif que la commutation rapide. Il n'est pas nécessaire d'envoyer le premier paquet pour traiter la commutation. Le Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 720 utilise un mécanisme de transfert CEF matériel mis en oeuvre sur le SP. CEF utilise principalement deux tables pour stocker les informations nécessaires au routage :

- Table FIB (Forwarding Information Base)
- Table de contiguïté

CEF utilise une FIB afin de prendre des décisions de commutation basées sur les préfixes de destination IP. CEF regarde d'abord la plus longue correspondance. La base de données d'identification de réseau (FIB) est conceptuellement similaire à une table de routage ou à une base d'informations. La FIB conserve une image miroir des informations de transfert que contient la table de routage IP. Lorsque des modifications de routage ou de topologie se produisent sur le réseau, une mise à jour se produit dans la table de routage IP. La FIB reflète les changements. La FIB conserve les informations d'adresse de tronçon suivant sur la base des informations de la table de routage IP. En raison d'une corrélation un-à-un entre les entrées FIB et les entrées de table de routage, FIB contient toutes les routes connues. Cela élimine le besoin de maintenance du cache de route associé aux chemins de commutation, tels que la commutation rapide et la commutation optimale. Il y a toujours une correspondance dans la FIB, que la correspondance soit

par défaut ou générique.

Table de contiguïté

Les noeuds du réseau sont considérés comme adjacents s'ils peuvent se joindre par un seul saut sur une couche liaison. Outre la FIB, CEF utilise des tables de contiguïté pour prédéfinir les informations d'adressage de couche 2 (L2). La table de contiguïté conserve les adresses de tronçon suivant L2 pour toutes les entrées FIB. Une entrée FIB complète contient un pointeur vers un emplacement dans la table de contiguïté qui contient les informations de réécriture L2 pour le tronçon suivant afin d'atteindre la destination IP finale. Pour que le CEF matériel fonctionne sur le Catalyst 6500/6000 avec le système Supervisor Engine 720, IP CEF doit être exécuté sur le MSFC3.

Comment lire la table FIB et la table de contiguïté sur le RP

La table FIB du SP doit être exactement identique à la table FIB du RP. Sur le RP, une mémoire TCAM (ternary content Addressable Memory) stocke tous les préfixes IP dans la FIB. Le type des préfixes se produit par longueur de masque et commence par le masque le plus long. Vous trouvez donc d'abord toutes les entrées avec un masque de 32, qui est l'entrée d'hôte. Ensuite, vous trouverez toutes les entrées dont la longueur de masque est de 31. Vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez une entrée avec une longueur de masque de 0, qui est l'entrée par défaut. La FIB est lue séquentiellement et le premier résultat est utilisé comme correspondance. Considérez cet exemple de tableau FIB sur le RP :

Cat6500-A# show ip cef					
Prefix	Next Hop	Interface			
0.0.0/0	14.1.24.1	FastEthernet2/48			
0.0.0/32	receive				
14.1.24.0/24	attached	FastEthernet2/48			
14.1.24.0/32	receive				
14.1.24.1/32	14.1.24.1	FastEthernet2/48			
14.1.24.111/32	receive				
14.1.24.179/32	14.1.24.179	FastEthernet2/48			
14.1.24.255/32	receive				
100.100.100.0/24	attached	TenGigabitEthernet6/1			
100.100.100.0/32	receive				
100.100.100.1/32	100.100.100.1	TenGigabitEthernet6/1			
100.100.100.2/32	receive				
100.100.100.255/32	receive				
112.112.112.0/24	attached	FastEthernet2/2			
112.112.112.0/32	receive				
112.112.112.1/32	receive				
112.112.112.2/32	112.112.112.2	FastEthernet2/2			
112.112.112.255/32	receive				
127.0.0.0/8	attached	EOBC0/0			
127.0.0.0/32	receive				
127.0.0.51/32	receive				
127.255.255.255/32	receive				
Prefix	Next Hop	Interface			
222.222.222.0/24	100.100.100.1	TenGigabitEthernet6/1			
223.223.223.1/32	100.100.100.1	TenGigabitEthernet6/1			
224.0.0/4	drop				
224.0.0/24	receive				
255.255.255.255/32	receive				
Chaque entrée comprend les champs suivants :					

- Prefix : adresse IP de destination ou sous-réseau IP concerné
- Prochain saut : saut suivant associé à ce préfixeLes valeurs possibles du tronçon suivant sont les suivantes : Receive : préfixe associé aux interfaces MSFCCette entrée contient un préfixe avec un masque de 32 qui correspond à l'adresse IP des interfaces de couche 3 (L3).Attaché : préfixe associé à un réseau connectéAdresse IP du saut suivantdrop : tous les paquets qui correspondent à une entrée avec une goutte sont abandonnés.
- Interface : interface sortante pour cette adresse IP de destination ou ce sous-réseau IP Afin d'afficher la table de contiguïté complète, émettez cette commande :

```
Cat6500-A#show adjacency TenGigabitEthernet 6/1 detail
Protocol Interface Address
IP TenGigabitEthernet6/1
100.100.100.1(9)
5570157 packets, 657278526 bytes
00D0022D3800
00D0048234000800
ARP 03:43:51
Epoch: 0
```

Méthode de dépannage

Cette section fournit des exemples et des détails de dépannage. Mais d'abord, cette section résume les méthodes de dépannage de la connectivité ou de l'accessibilité à une adresse IP spécifique. N'oubliez pas que la table CEF sur le SP reflète la table CEF sur le RP. Par conséquent, le SP ne conserve les informations correctes pour atteindre une adresse IP que si les informations connues par le RP sont également correctes. Vous devez donc toujours vérifier ces informations.

À partir du RP

Procédez comme suit :

- Vérifiez que les informations contenues dans le routage IP de la table RP sont correctes.Exécutez la commande show ip route et vérifiez que le résultat contient le prochain saut attendu.Remarque : si vous émettez la commande show ip route x.x.x.x à la place, vous n'avez pas besoin de parcourir la table de routage complète.Si le résultat ne contient pas le prochain saut attendu, vérifiez vos voisins de configuration et de protocole de routage. Exécutez également d'autres procédures de dépannage pertinentes pour le protocole de routage que vous exécutez.
- 2. Vérifiez que le saut suivant ou, pour un réseau connecté, la destination finale a une entrée ARP (Address Resolution Protocol) correcte et résolue sur le RP.Exécutez la commande show ip arp next_hop_ip_address. Vérifiez la résolution de l'entrée ARP et vérifiez que l'entrée contient l'adresse MAC correcte.Si l'adresse MAC est incorrecte, vous devez vérifier si une autre unité possède cette adresse IP. Vous devrez éventuellement suivre le niveau du commutateur sur le port qui connecte le périphérique propriétaire de l'adresse MAC. Une entrée ARP incomplète indique que le RP n'a reçu aucune réponse de cet hôte. Vérifiez que l'hôte est opérationnel. Vous pouvez utiliser un analyseur sur l'hôte pour voir si l'hôte obtient la réponse ARP et répond correctement.
- 3. Vérifiez que la table CEF sur le RP contient les informations correctes et que la contiguïté est résolue.Procédez comme suit :Émettez la commande show ip cef destination_network afin de vérifier que le saut suivant de la table CEF correspond au saut suivant de la table de

routage IP.II s'agit du tronçon suivant de l'étape 1 de cette section.Émettez la commande show adjacency detail | begin next_hop_ip_address afin de vérifier que la contiguïté est correcte.L'entrée doit contenir la même adresse MAC du protocole ARP que celle de l'étape 2 de cette section.

Si les étapes 1 et 2 de cette section fournissent des résultats corrects, mais que les étapes 3a ou 3b échouent, vous êtes confronté à un problème CEF du logiciel Cisco IOS. Ce problème n'est probablement pas spécifique à une plate-forme qui se rapporte au Catalyst 6500/6000. Vous devez essayer de supprimer la table ARP et la table de routage IP.

À partir du SP

Procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que les informations FIB que le SP stocke sont correctes et correspondent aux informations que la table CEF du RP stocke. Remarque : Les informations de la table CEF proviennent de l'étape 3 de la <u>section From the RP</u>. Exécutez la commande show mls cef lookup destination_ip_network detail et vérifiez qu'il existe une entrée de contiguïté. Si ces informations n'existent pas, il existe un problème de communication entre le RP et le SP. Ce problème concerne les fonctionnalités spécifiques à la plate-forme Catalyst 6500/6000. Vérifiez qu'il n'existe aucun bogue connu pour la version du logiciel Cisco IOS que vous exécutez. Afin de restaurer l'entrée correcte, émettez la commande clear ip route sur le RP.
- 2. Afin de vérifier la table de contiguïté sur le SP, émettez la commande show mls cef adjacency entry adjacency_entry_number detail. Vérifiez que l'entrée contient la même adresse MAC de destination que l'adresse que vous avez vue aux étapes 2 et 3b de la section From the RP.Si la contiguïté dans le SP ne correspond pas à la contiguïté pour le tronçon suivant de l'étape 3b, vous êtes probablement confronté à un problème de communication interne entre le RP et le SP. Essayez d'effacer la contiguïté afin de restaurer les informations correctes.

Étude de cas 1 : Connectivité à un hôte dans un réseau connecté directement

Ce cas simple fournit une étude de la connectivité entre ces hôtes :

• Hôte A dans le réseau 112.112.112.0/24 avec l'adresse IP 112.112.112.2

• Hôte B dans le réseau 222.222.222.0/24 avec l'adresse IP 222.222.222.2

Voici la configuration RP appropriée :

interface TenGigabitEthernet4/1
ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

! interface GigabitEthernet5/5
ip address 222.222.222.1 255.255.255.0

Remarque importante : La plate-forme Catalyst 6500/6000 avec Supervisor Engine 720 et MSFC3 effectue le routage avec l'utilisation de CEF dans le matériel. Il n'y a aucune configuration requise pour CEF et vous ne pouvez pas désactiver CEF sur le MSFC3.

Étapes de dépannage

Suivez les procédures de la section <u>Méthode de dépannage</u> de ce document afin de vérifier le chemin d'accès à l'adresse IP 222.222.222.22.

1. Afin de vérifier la table de routage IP, émettez l'une des deux commandes suivantes : Cat6500-B#show ip route 222.222.22.2

```
Routing entry for 222.222.222.0/24
Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
Redistributing via eigrp 100
Routing Descriptor Blocks:
 * directly connected, via GigabitEthernet5/5
Route metric is 0, traffic share count is 1
OU
Cat6500-B#show ip route | include 222.222.222.0
C 222.222.0/24 is directly connected, GigabitEthernet5/5
```

Dans ces deux sorties de commande, vous pouvez voir que la destination se trouve dans un sous-réseau directement connecté. Il n'y a donc pas de tronçon suivant vers la destination.

2. Vérifiez l'entrée ARP sur le RP.Dans ce cas, vérifiez qu'il existe une entrée ARP pour

```
L'adresse IP de destination. Émettez la commande suivante :Cat6500-B#show ip arp 222.222.2Protocol AddressAge (min)Hardware AddrTypeInternet222.222.22.2410011.5c85.85ffARPAGigabitEthernet5/5
```

3. Vérifiez le CEF et la table de contiguïté sur le RP.Afin de vérifier la table CEF, émettez cette commande :

```
Cat6500-B#show ip cef 222.222.22.2
222.222.2/32, version 10037, epoch 0, connected, cached adjacency
222.222.222.2
0 packets, 0 bytes
via 222.222.22.2, GigabitEthernet5/5, 0 dependencies
next hop 222.222.22.2, GigabitEthernet5/5
valid cached adjacency
```

Vous pouvez voir qu'il existe une entrée CEF valide avec une longueur de masque de 32. Vous pouvez également voir qu'il existe une contiguïté mise en cache valide. Afin de vérifier la table de contiguïté, émettez cette commande :

```
Cat6500-B#show adjacency detail | begin 222.222.222.2

IP GigabitEthernet5/5 222.222.2(7)

481036 packets, 56762248 bytes

00115C8585FF

00D0022D38000800

ARP 03:10:29

Epoch: 0
```

Ce résultat montre qu'il y a une contiguïté. L'adresse MAC de destination de la contiguïté affiche les mêmes informations que l'adresse MAC dans la table ARP de l'étape 2 de cette section.

4. Vérifiez, du point de vue SP, que vous disposez de l'entrée CEF/FIB correcte.II y a deux entrées intéressantes dans la FIB :Une entrée pour l'adresse IP de destination, comme le montre le résultat suivant :

Cat6500-B#show mls cef ip 222.222.222.2 detail

```
Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority
    bit
    D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket
    sel
    V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1
    RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select
Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix)
```

Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix)
M(90): E | 1 FFF 0 0 0 0 0 255.255.255
V(90): 8 | 1 0 0 0 0 0 222.222.222.2 (A:327680 ,P:1,D:0,m:0 ,
B:0)

Cette entrée est une entrée hôte avec un saut suivant déjà connu. Dans ce cas, le saut suivant est la destination elle-même.Entrée correspondant au réseau de destination, comme le montre ce résultat :

Cat6500-B#show mls cef ip 222.222.222.0 detail

```
Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority
    bit
    D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket
    sel
    V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1
    RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select
Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix)
Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix)
M(88 ): E | 1 FFF 0 0 0 0 255.255.255
V(88 ): 8 | 1 0 0 0 0 0 222.222.222.0 (A:13 ,P:1,D:0,m:0 ,
B:0 )
M(3207 ): E | 1 FFF 0 0 0 0 255.255.255.0
V(3207 ): 8 | 1 0 0 0 0 0 222.222.222.0 (A:14 ,P:1,D:0,m:0 ,
B:0 )
```

Cette entrée est une entrée FIB connectée. Tout paquet qui atteint cette entrée est redirigé vers le RP pour traitement supplémentaire. Ce traitement implique principalement l'envoi d'ARP et l'attente de la résolution ARP.Rappelez-vous que FIB est parcouru de manière séquentielle et commence par la longueur de masque la plus longue. Ainsi, si vous avez à la fois une entrée pour l'adresse IP de destination et une entrée pour le réseau de destination, le SP utilise la première entrée avec le masque 32. Cette entrée est l'entrée d'hôte. Il n'est pas tenu compte des entrées de table FIB moins spécifiques. Si l'entrée /32 n'est pas présente, le SP utilise la deuxième entrée, qui est l'entrée du réseau de destination. Comme si cette entrée était une entrée connectée, le SP redirige le paquet vers le RP pour un traitement ultérieur. Le RP peut envoyer une requête ARP pour le masque de destination. À la réception de la réponse ARP, la table ARP et la table de contiguïté sont complètes pour cet hôte sur le RP.

5. Lorsque vous avez l'entrée FIB correcte avec la longueur de masque 32, vérifiez que la contiguïté est correctement renseignée pour cet hôte.Émettez la commande suivante : Cat6500-B#show mls cef adjacency entry 327680 detail

Index: 327680 smac: 00d0.022d.3800, dmac: 0011.5c85.85ff
mtu: 1518, vlan: 1021, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
format: MAC_TCP, flags: 0x8408
delta_seq: 0, delta_ack: 0
packets: 0, bytes: 0

Remarque : la contiguïté est renseignée et le champ MAC de destination (dmac) contient l'adresse MAC valide de l'hôte B. Cette adresse est celle que vous avez vue aux étapes 2 et 3b de cette section.**Remarque :** Le nombre de paquets et octets est égal à 0. Si le module d'entrée dispose d'une carte DFC (Distributed Forwarding Card), vous devez vous connecter au module afin d'obtenir le nombre de paquets/octets. La section <u>Autres conseils de</u> <u>dépannage et problèmes connus</u> traite de ce processus.

Remarques et conclusions

Comme l'indique l'étape 4 des <u>étapes de dépannage</u>, deux entrées FIB peuvent correspondre. Elles sont :

- L'entrée réseau, qui est 22.222.222.0/24 dans ce cas—Cette entrée est toujours présente et provient directement de la table de routage et CEF sur le MSFC. Ce réseau a toujours une connexion directe dans la table de routage.
- L'entrée d'hôte de destination, qui est 22.222.2/32 dans ce cas-Cette entrée peut ne pas être nécessairement présente. Si l'entrée n'est pas présente, le SP utilise l'entrée réseau et ces événements se produisent :Le SP transfère le paquet au RP.La table FIB de la carte PFC crée l'entrée d'hôte avec la longueur du masque 32. Cependant, vous n'avez pas encore de contiguïté CEF complète, de sorte que la contiguïté est créée avec la suppression de type.Le paquet suivant pour cette destination atteint l'entrée /32 drop, et le paquet est abandonné. Parallèlement, le paquet d'origine transmis au RP déclenche l'envoi d'une requête ARP par la MSFC. Àla résolution du protocole ARP, l'entrée ARP est terminée. La contiguïté est terminée sur le RP. Une mise à jour de contiguïté va au SP afin de terminer la contiguïté de suppression existante. Le SP modifie la contiguïté hôte afin de refléter l'adresse MAC de réécriture. Le type de contiguïté change en interface connectée. Ce mécanisme pour installer une contiguïté de suppression pendant que vous attendez la résolution de l'ARP a le nom « ARP throttle ». La régulation ARP est utile afin d'éviter le transfert de tous les paquets vers le RP et la génération de plusieurs requêtes ARP. Seuls les premiers paquets transmettent au RP, et la carte PFC abandonne le reste jusqu'à ce que la contiguïté soit terminée.La limitation ARP vous permet également de supprimer le trafic dirigé vers un hôte inexistant ou inréactif dans un réseau directement connecté.

Lorsque vous dépannez des connexions entre deux utilisateurs dans deux VLAN différents, gardez toujours à l'esprit que vous devez regarder :

- Trafic de l'hôte A vers l'hôte B à l'aide de la <u>méthode de dépannage</u> afin de faire de l'adresse IP de destination l'hôte B
- Trafic de l'hôte B à l'hôte A avec l'utilisation de la même <u>méthode de dépannage</u>, mais avec la destination comme hôte A

N'oubliez pas également de prendre la sortie sur la passerelle par défaut de la source. Ce trafic de l'hôte A à l'hôte B et le trafic de l'hôte B à l'hôte A ne sont pas nécessairement les mêmes.

Étude de cas 2 : Connectivité à un réseau distant

Dans le schéma de cette section, l'hôte A avec l'adresse IP 112.112.112.2 envoie une requête ping à l'hôte B avec l'adresse IP 222.222.222.2 Cependant, cette fois, l'hôte B n'a pas de connexion directe au commutateur Cat6500-A ; L'hôte B est situé à deux sauts. Vous utilisez la même méthode pour suivre le chemin routé CEF sur le commutateur Cat6500-B.



Étapes de dépannage

Procédez comme suit :

1. Afin de vérifier la table de routage sur le Cat6500-A, émettez cette commande : Cat6500-A#show ip route 222.222.22

```
Routing entry for 222.222.222.0/24
Known via "ospf 100", distance 110, metric 2, type intra area
Last update from 100.100.100.1 on TenGigabitEthernet6/1, 00:00:37 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 100.100.100.1, from 222.222.222.1, 00:00:37 ago, via TenGigabitEthernet6/1
Route metric is 2, traffic share count is 1
```

Vous pouvez voir dans ce résultat que, pour atteindre l'hôte B avec l'adresse IP 222.222.222.2, vous avez une route de protocole OSPF (Open Shortest Path First). Vous devez atteindre l'hôte avec l'utilisation de l'adresse IP 100.100.100.1, avec TenGigabitEthernet6/1 comme prochain saut.

2. Afin de vérifier la table ARP sur le RP, émettez cette commande :**Remarque :** Vérifiez l'entrée ARP pour le saut suivant, *pas pour la destination finale*.

```
Cat6500-A#show ip arp 100.100.100.1

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet 100.100.100.1 27 00d0.022d.3800 ARPA TenGigabitEthernet6/1
```

3. Afin de vérifier la table CEF et la table de contiguïté sur le RP, émettez cette commande : Cat6500-A#show ip cef 222.222.22.2

```
222.222.222.0/24, version 6876, epoch 0, cached adjacency 100.100.100.1
0 packets, 0 bytes
    via 100.100.100.1, TenGigabitEthernet6/1, 0 dependencies
    next hop 100.100.100.1, TenGigabitEthernet6/1
```

```
valid cached adjacency
```

Vous pouvez voir qu'il existe une entrée CEF pour le réseau de destination. En outre, les résultats du saut suivant correspondent à ceux de la table de routage de l'étape 1.

4. Afin de vérifier la table de contiguïté pour le saut suivant, émettez cette commande : Cat6500-A#show adjacency detail | begin 100.100.1 **100.100.100.1**(9) 2731045 packets, 322263310 bytes **00D0022D3800** 00D0048234000800 ARP 03:28:41 Epoch: 0

Il existe une contiguïté valide pour le tronçon suivant et l'adresse MAC de destination correspond à l'entrée ARP de l'étape 2.

5. Afin de vérifier la table FIB sur le SP, émettez cette commande : Cat6500-A#show mls cef ip lookup 222.222.22.2 detail

Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority bit D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket sel V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1 RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix) Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix) M(3203): E | 1 FFF 0 0 0 0 255.255.255.0 V(3203): 8 | 1 0 0 0 0 0 222.222.222.0 (A:163840, P:1,D:0,m:0,B:0)

La FIB reflète les mêmes informations que celles de l'étape 3 et vous avez le même saut suivant.

6. Afin de vérifier la contiguïté sur le SP, émettez cette commande : Cat6500-A#show mls cef adjacency entry 163840 detail

Index: 163840 smac: 00d0.0482.3400, dmac: 00d0.022d.3800
mtu: 1518, vlan: 1018, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
format: MAC_TCP, flags: 0x8408
delta_seq: 0, delta_ack: 0
packets: 726, bytes: 85668

Remarque : Les compteurs paquets et octets sont en temps réel. Lorsque le trafic s'arrête, les compteurs reviennent à 0.

Remarques et conclusions

Ces <u>étapes de dépannage</u> vérifient la connectivité sur un commutateur Cat6500-A afin d'atteindre un réseau distant. Les étapes sont similaires aux <u>étapes de dépannage</u> de la section <u>Étude de cas</u> <u>1 : Connectivité à un hôte dans un réseau connecté directement</u>. Cependant, il y a quelques différences. Dans les <u>étapes de dépannage</u> de l'<u>étude de cas 2 : Connectivité à un réseau distant</u>, vous devez :

- Vérifiez la destination finale dans la table de routage IP, la table CEF et la FIB.Effectuez cette vérification aux étapes 1, 3 et 5.
- Vérifiez les informations de tronçon suivant dans la table ARP et la table de contiguïté.Vous effectuez cette vérification aux étapes 2 et 4.
- Vérifiez la contiguïté pour la destination finale. Vous effectuez cette vérification à l'étape 6.

Étude de cas 3 : Équilibrage de charge à plusieurs sauts suivants

Étapes de dépannage

Cette étude de cas explique ce qui se passe si plusieurs sauts suivants et plusieurs routes sont disponibles pour atteindre le même réseau de destination.

 Vérifiez la table de routage afin de déterminer qu'il existe différentes routes et différents sauts suivants disponibles pour atteindre la même adresse IP de destination.Dans un exemple de section de cette table de routage, deux routes et deux sauts suivants sont disponibles pour atteindre l'adresse IP de destination 222.222.222.2 :

```
Cat6500-A#show ip route | begin 222.222.222.0

O 222.222.222.0/24

[110/2] via 100.100.1, 00:01:40, TenGigabitEthernet6/1

[110/2] via 111.111.11.2, 00:01:40, FastEthernet2/1
```

2. Vérifiez l'entrée ARP pour chacun des trois sauts suivants.Procédez comme suit :Vérifiez la table CEF pour la destination.Notez que la destination affiche également deux entrées différentes dans la table CEF sur le RP. Le logiciel Cisco IOS CEF peut effectuer le partage de charge entre différentes routes.

```
Cat6500-A#show ip cef 222.222.222.2
222.222.222.0/24, version 6893, epoch 0
0 packets, 0 bytes
via 100.100.100.1, TenGigabitEthernet6/1, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 100.100.10.1, TenGigabitEthernet6/1
valid adjacency
via 111.111.111.2, FastEthernet2/1, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 111.111.111.2, FastEthernet2/1
valid adjacency
0 packets, 0 bytes switched through the prefix
tmstats: external 0 packets, 0 bytes
internal 0 packets, 0 bytes
```

Vérifiez les entrées ARP pour les deux sauts suivants.

Cat6500-A	#show ip arp 100.	100.100.1			
Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	100.100.100.1	13	00d0.022d.3800	ARPA	TenGigabit
Ethernet	6/1				
Cat6500-A	#show ip arp 111.	111.111.2			
Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Туре	Interface
Internet	111.111.111.2	0	00d0.022d.3800	ARPA	FastEthernet2/1

Vérifiez les deux contiguïtés dans la table de contiguïté RP.

Cat6500-A	A#show adjacency detail	-	
Protocol	Interface	Address	
IP	TenGigabitEthernet6/1	100.100.100.1 (23) 62471910 packets, 7371685380 bytes 00D0022D3800 00D0048234000800 ARP 03:34:26 Epoch: 0	
IP	FastEthernet2/1	<pre>111.111.111.2(23) 0 packets, 0 bytes 00D0022D3800</pre>	
	Address		
		00D0048234000800	
		ARP 03:47:32	
		Epoch: 0	

Les informations des étapes 2b et 2c doivent correspondre.

 Notez que deux entrées FIB différentes sont installées pour la même destination. Le CEF matériel sur la carte PFC peut charger jusqu'à 16 chemins différents pour la même destination. La valeur par défaut est le partage de charge IP src_dst. Cat6500-A#show mls cef ip 222.222.22.0

fix	Adjacency				
.222.222.0/24	Te6/1	,	00d0.022d.3800	(Hash:	007F)
	Fa2/1	,	00d0.022d.3800	(Hash:	7F80)
		Fa2/1	Fa2/1 ,	Fa2/1 , 00d0.022d.3800	Fa2/1 , 00d0.022d.3800 (Hash:

4. Vérifiez la route exacte utilisée pour transférer le trafic.Émettez la commande suivante : Cat6500-A#show ip cef exact-route 111.111.112 222.222.22 111.111.111.2 -> 222.222.22 : TenGigabitEthernet6/1 (next hop 100.100.100.1)

Étude de cas 4 : Routage par défaut

Quelle que soit la table de routage, il y a toujours une entrée FIB dans le Supervisor Engine 720 pour transférer les paquets qui ne correspondent à aucune autre entrée précédente. Afin de voir cette entrée, émettez cette commande :

Cat6500-A#show mls cef ip 0.0.0.0

Codes:	decap - Decapsulatio	on, + - Push Label	
Index	Prefix	Adjacency	
64	0.0.0/32	receive	
134368	0.0.0/0	Fa2/48 ,	000c.3099.373f
134400	0.0.0/0	drop	

Il y a trois entrées. Cette valeur par défaut peut être de deux types :

- La route par défaut existe dans la table de routage
- <u>Aucune route par défaut n'existe dans la table de routage</u>

La route par défaut existe dans la table de routage

Tout d'abord, vérifiez la présence d'une route par défaut dans la table de routage RP. Vous pouvez rechercher une route dont la destination est 0.0.0.0 ou consulter la table de routage. La route par défaut est marquée par un astérisque (*). Ici, la route par défaut apparaît également en caractères gras.

```
Cat6500-A#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
Known via "static", distance 1, metric 0, candidate default path
Routing Descriptor Blocks:
* 14.1.24.1
Route metric is 0, traffic share count is 1
```

Dans ce cas, la route par défaut est présente dans la table de routage RP et est connue via la route « statique » configurée.

Remarque : le comportement CEF est le même quelle que soit la manière dont cette route par défaut est apprise, que ce soit par statique, OSPF, RIP (Routing Information Protocol) ou une autre méthode.

Lorsque vous avez une route par défaut, vous avez toujours une entrée CEF avec une longueur de masque de 0. Cette entrée transfère tout le trafic qui ne correspond à aucun autre préfixe.

Cat6500-A#show mls cef ip 0.0.0.0

```
Codes: decap - Decapsulation, + - Push Label
Index Prefix Adjacency
```

64	0.0.0/32	receive	
134368	0.0.0/0	Fa2/48 ,	000c.3099.373f
134400	0.0.0/0	drop	

Le CEF parcourt la FIB de manière séquentielle pour chaque paquet et commence par la plus longue correspondance en premier. Par conséquent, cette FIB par défaut est uniquement destinée à être utilisée avec des paquets pour lesquels aucune autre correspondance n'est trouvée.

Aucune route par défaut n'existe dans la table de routage

Cat6500-B#**show ip route 0.0.0.0** % Network not in table

S'il n'y a pas de routes par défaut dans la table de routage, il reste une entrée FIB avec la longueur de masque 0 dans le Supervisor Engine 720. Cette entrée FIB est destinée à être utilisée avec un paquet qui ne correspond à aucune autre entrée de la FIB et, par conséquent, est supprimée. Cette suppression est utile car vous n'avez aucune route par défaut. Il n'est pas nécessaire de transférer ces paquets au RP, qui abandonne les paquets de toute façon. Si vous utilisez cette entrée FIB, vous garantissez la suppression de ces paquets inutiles dans le matériel. Cette perte évite l'utilisation inutile du RP. Cependant, si un paquet est destiné à l'adresse IP 0.0.0.0 spécifiquement, ce paquet va au RP.

Cat6500-B#**show mls cef ip 0.0.0.0**

Codes:	decap - Decapsulatio	on, + - Push Label
Index	Prefix	Adjacency
67	0.0.0/32	receive
134400	0.0.0/0	drop

Remarque : Dans le cas rare où la table FIB est pleine, l'entrée de la table FIB est toujours présente. Cependant, au lieu d'une goutte de paquets correspondant à l'entrée, les paquets vont au RP. Cela se produit uniquement lorsque plus de 256 000 préfixes sont présents dans la FIB et que l'espace disponible pour la table de routage complète est insuffisant.

Autres conseils de dépannage et problèmes connus

Cartes de ligne DFC

Si le module d'entrée pour le trafic est une carte de ligne DFC, la décision de transfert est prise localement sur le module. Afin de vérifier les compteurs de paquets matériels, exécutez une connexion à distance au module. Ensuite, lancez les commandes, comme le montre cette section.

Exemple <u>Étude de cas 2 : Connectivité à un réseau distant</u>. Pour le Cat6500-B, le trafic entre dans le module 4, qui possède une carte DFC. Émettez cette commande pour une connexion à distance au module :

Cat6500-B**#remote login module 4** Trying Switch ... Entering CONSOLE for Switch Type "^C^C^C" to end this session Cat6500-B-dfc4# Ensuite, vous pouvez vérifier les informations FIB CEF sur le module.

```
Cat6500-B-dfc4#show mls cef ip 222.222.22.2 detail
Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority bit
D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket sel
V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1
RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select
Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix)
Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix)
M(90 ): E | 1 FFF 0 0 0 0 255.255.255.255
V(90 ): 8 | 1 0 0 0 0 0 222.222.222.2 (A:294912 ,P:1,D:0,m:0 ,B:0 )
Ensuite, vous pouvez vérifier les informations de contiguïté avec les compteurs matériels.
```

Cat6500-B-dfc4#**show mls cef adjacency entry 294912 detail** Index: 294912 smac: 00d0.022d.3800, dmac: 0011.5c85.85ff mtu: 1518, vlan: 1021, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1 format: MAC_TCP, flags: 0x8408 delta_seq: 0, delta_ack: 0 **packets: 4281043, bytes: 505163074**

Désactiver le routage IP

Dans le logiciel Cisco IOS Version 12.1(20)E et ultérieure, la prise en charge de la désactivation du routage IP a été supprimée pour les commutateurs de la gamme Catalyst 6500. Vous ne pouvez pas désactiver le routage IP dans ces commutateurs, comme le montre cet exemple :

Cat6500(config)#**no ip routing**

Cannot disable ip routing on this platform

La commande **no ip routing** est une commande du logiciel Cisco IOS utilisée pour désactiver le routage IP sur les routeurs Cisco IOS. Généralement, cette commande est utilisée sur les routeurs bas de gamme.

La commande **no ip routing** n'est acceptée que si la commande **service internal** est déjà activée sur le commutateur. Cependant, il n'est pas enregistré dans la configuration et est perdu une fois le commutateur rechargé. Cisco recommande de ne pas désactiver le routage IP sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6000/6500 qui exécutent le logiciel Cisco IOS System.

Pour contourner ce problème, utilisez la commande **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** *a.b.c.d*. Dans cette commande, *a.b.c.d* est l'adresse IP de la passerelle par défaut. Le processus de routage n'est pas utilisé si ces deux éléments sont vrais :

- Vous utilisez la commande **switchport** afin de configurer toutes les interfaces du commutateur en tant que ports L2.
- Aucune interface virtuelle commutée (SVI) (interface VLAN) n'est configurée dans le commutateur.

Différence entre IP CEF et MLS CEF

La sortie de **show mls cef exact-route** *source-ip address dest-ip address* et **show ip cef exact-route** *source-ip address dest-ip address* est différente parce que les paquets sont commutés par logiciel lorsque IP CEF est utilisé, et les paquets sont commutés par matériel lorsque MLS CEF est utilisé. Comme la plupart des paquets sont commutés au niveau matériel, la meilleure commande pour afficher le tronçon suivant pour atteindre une destination est **show mls cef exact-route** *source-ip*

Informations connexes

- Dépannage de routage IP monodiffusion impliquant CEF sur commutateur Catalyst
 <u>6500/6000 sous CatOS avec un Supervisor Engine 2</u>
- <u>Configuration et dépannage de la commutation multicouche IP sur les commutateurs</u> <u>Catalyst 6500/6000 avec une carte MSFC</u>
- Pages de support pour les produits LAN
- Page de support sur la commutation LAN
- <u>Outils et ressources</u>
- Support et documentation techniques Cisco Systems