Comprendre les ressources matérielles sur les commutateurs Catalyst 9000

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Terminologie

Informations de version ASIC (UADP 2.0 vs 3.0)

Commandes générales de validation du matériel

Commandes générales de validation matérielle de Cisco IOS XE 17.x

Commandes générales de validation matérielle de Cisco IOS XE 16.x

Commandes de validation matérielle par fonctionnalité

Scénario: préfixes IPv4

Syslogs IPv4

Scénario: ACL

Syslogs ACL

Scénario: NAT

Syslogs NAT

Scénario: MPLS

Syslogs MPLS

Scénario: QS

Syslogs QoS

Informations connexes

ID de bogue Cisco

Introduction

Ce document décrit comment comprendre et dépanner les ressources matérielles sur les commutateurs de la gamme Catalyst 9000.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de

logiciel suivantes:

- Commutateurs Cisco Catalyst 9200, 9300, 9400 et 9500 de la gamme non HP sur les logiciels Cisco IOS® XE 16.x et 17.x
- Commutateurs Cisco Catalyst 9500HP, série 9600 sur logiciel Cisco IOS® XE 16.x et 17.x The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

- Diverses fonctionnalités des commutateurs de la gamme Catalyst 9000 consomment des ressources matérielles limitées. Ces ressources permettent d'accélérer les performances de ces fonctions et de fournir les débits de transfert élevés attendus d'un commutateur.
- La taille de ces tables peut varier d'un modèle de commutateur à l'autre, mais la méthodologie de dépannage de base reste la même.
- Généralement, la principale ressource matérielle limitée dans la commutation LAN est appelée TCAM (TCAM est une technologie de mémoire particulièrement adaptée pour stocker des informations LPM (correspondance de préfixe la plus longue) pour une recherche rapide ou d'autres types de recherche logique OU).
- Dans les commutateurs de la gamme Catalyst 9000, plusieurs types de mémoire sont utilisés au-delà de la simple mémoire TCAM, adaptée aux besoins spécifiques d'une fonctionnalité donnée (HASH est un autre type de mémoire simplifiée. La table d'adresses MAC est un exemple de ce type de mémoire).

Lorsque vous dépannez une fonctionnalité qui ne fonctionne pas comme prévu, un bon point de départ consiste à confirmer que le matériel n'est pas au-delà de l'échelle du commutateur en question. Bien que la taille de ces tableaux puisse varier d'un commutateur à l'autre, la méthodologie de vérification et de dépannage reste généralement la même.

Remarque : cette page est également une page de référence où vous pouvez trouver des informations sur diverses fonctionnalités et comment vérifier leur évolutivité matérielle.

Remarque: par plate-forme, l'interface de ligne de commande inclut parfois le terme « commutateur » et parfois non. ('show platform hardware fed <number|active|standby> fwd-asic resource tcam used' versus show platform hardware fed <active> fwd-asic resource tcam used

Terminologie

EM	Correspondance exacte	Une entrée dans la mémoire de hachage qui correspond à 1:1 (route hôte connecté directement)
LPM	Correspondance de préfixe la plus longue	Toute route de type /31 ou plus court (/32 routes sont de type EM)
TCAM	mémoire ternaire adressable par le contenu	Type de mémoire qui stocke et interroge les entrées avec trois entrée différentes : 0, 1 et X. Ce type de mémoire doit être utilisé dans les ca peut y avoir plusieurs correspondances avec la même entrée, et le

hachage résultant pour chacune d'elles ne serait pas unique. Cette ta

inclut un masque ou une valeur « X » qui lui permet de savoir si elle correspond ou non à cette entrée.

CAME	mémoire adressable par contenu	Terme général pour mémoire matérielle (Hash/TCAM)
NERVURE	Base d'informations de routage	la table de routage présentée dans show ip route
FIB	base de données de transfert	Tableau simplifié avec préfixes ajoutés par les tableaux RIB et ARP au un pointeur vers le tableau ADJ
Connexion directe	Route connectée directement	Un préfixe d'hôte connecté localement (ARP adjacent)
Connecté indirectement	Route connectée indirectement	Une route qui passe par un tronçon suivant distant pour atteindre
ADJ	Contiguïté (tableau)	stocke les informations de tronçon suivant utilisées pour la réécriture opaquets
EM	Correspondance exacte	Hôtes connectés, préfixes d'hôte /32 indirects
TCAM	mémoire ternaire adressable par le contenu	Préfixes indirects /31 ou plus court
NOURRIR	Conducteur De Moteur Avant	La couche ASIC (matériel)
FMAN-FP	Gestionnaire de transfert - Plan de transfert	FMAN-FP gère les objets logiciels qui ajoutent, suppriment ou modifie des informations FED
SI	Indice De Station	Indice De Station = Informations de réécriture de paquets (RI = Index réécriture) et informations d'interface sortante (DI = Index de destination
RI	Index de réécriture	Les informations de réécriture d'adresse MAC pour le transfert de cou vers la contiguïté de tronçon suivant
DI	Index de destination	Index qui pointe vers l'interface de sortie
UADP	Accès unifié Cisco [™] Plan de	Architecture ASIC utilisée dans le commutateur

Informations de version ASIC (UADP 2.0 vs 3.0)

La principale différence entre les versions 2.0 et 3.0 des ASIC de la gamme Catalyst 9000 réside dans la manière dont le matériel FIB est rempli ou utilisé.

Dans UADP 3.0, la mémoire appelée EM/LPM est utilisée :

données

- routes hôtes (longueur de masque /32) et directement connectées (adjacentes ARP)
- /31 ou des préfixes plus courts (lorsqu'une comparaison de masques est nécessaire pour prendre une décision de transfert)

Dans UADP 3.0, TCAM existe toujours pour FIB, mais n'est utilisé que dans des cas spéciaux ou des exceptions où EM/LPM ne peut pas être utilisé.

• Par exemple, si l'espace d'adressage IP n'est pas contigu ou si plusieurs espaces d'adressage sont utilisés, et qu'il n'est pas possible de fusionner dans EM/LPM.

Dans UADP 2.0, la mémoire est divisée en deux sections EM et TCAM :

- EM est utilisé pour les routes hôte /32 et les hôtes connectés directement (adjacents ARP)
- TCAM est utilisé pour /31 ou des préfixes plus courts où une comparaison de masque de préfixe est requise

Comparez ces résultats entre les deux types d'ASIC :

Dans cet exemple, le 9500-12Q dispose de beaucoup plus d'espace « TCAM ». Cependant, le 9500-48Y4C (9500H) a une échelle encore plus grande de EM/LPM.

- LPM signifie « plus longue correspondance de préfixe » la même logique s'applique à la TCAM du 9500-12Q, mais elle n'est pas spécifiquement appelée.
- Le message EM/LPM sur le routeur 9500H indique que cet espace de mémoire partagée est utilisé pour les entrées de correspondance exacte (EM) et de LPM (basées sur un préfixe). Le système utilise un système de mémoire optimisé pour obtenir à la fois évolutivité, performances et flexibilité.
- Le TCAM considérablement réduit sur 9500H existe pour stocker des entrées spéciales, en particulier les « collisions de hachage » (lorsqu'un hachage unique ne peut pas être généré pour une entrée particulière).

9500-48Y4C (9500H / hautes performances - commutateur basé sur UADP 3.0)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for AS	SIC [0]							
Table	Subtype	Dir	Max	Used	%Used	V4	V6	MPLS
Other								
IP Route Table	EM/LPM	I	212992	3	0.01%	2	0	1
0 < LPM matches now	stored here							
IP Route Table	TCAM	I	1536	15	0.02%	6	6	2
1 < Used for except	ion cases							

9500-12Q (commutateur basé sur UADP 2.0)

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for Table Other	ASIC [0] Subtype	Dir	Max	Used	%Used	V4	V6	MPLS
IP Route Table	ЕМ	I	49152	3	0.01%	2	0	1
IP Route Table	TCAM are stored her	I e in 2.0	65536	15	0.02%	6	6	2

Remarque : pour plus d'informations sur l'architecture UADP, consultez le <u>livre blanc sur</u> l'architecture Cisco Catalyst 9500

Commandes générales de validation du matériel

Ces commandes affichent des statistiques d'utilisation de haut niveau pour les ressources Hash, TCAM, Interface et Rewrite utilisées.

- Ces ressources sont liées, et l'épuisement d'une ressource dépendante peut affecter la capacité à utiliser pleinement d'autres ressources disponibles.
- Les modifications apportées aux résultats de ces commandes dans le train 17.x facilitent la lecture du matériel et le diagnostic de problèmes spécifiques.

Exemple : Un commutateur peut disposer de Hash / TCAM, mais être à court de contiguïtés.

 La capacité du paquet à transférer peut être affectée à un préfixe de destination non pas parce que le matériel ne peut pas programmer FIB, mais parce qu'il ne peut pas programmer une nouvelle entrée de réécriture.

show platform hardware fed

```
<-- Hash & TCAM
show platform hardware fed <-- SI/RI/DI/etc (other related resources)
show platform hardware fed</pre>
```

```
<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc
```

17.x train CLI displays multiple resources in one place (these are not available in 16.x)
###

New CLI combines aspects of all 3 commands into one table for easier diagnosis of all resources related to IPv4

show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

Commandes générales de validation matérielle de Cisco IOS XE 17.x

la commande show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam use est le premier élément que vous souhaitez évaluer si vous rencontrez un problème d'échelle matérielle. (Il affiche les informations par ASIC).

Codes:

- EM Exact_Match <— Consultez la table de terminologie pour la définition
- I Entrée, O Sortie, IO Entrée & Sortie, <— Si la ressource est directionnelle, elle est notée
- NA Sans objet <— Si la direction n'est pas applicable

```
Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

<-- Key for table abbreviations
```

```
CAM Utilization for ASIC [0]
<-- Content Addressable Memory for ASIC 0
Table
                     Subtype Dir
                                                  Used
                                                           %Used
                                                                       V4
                                                                              V6
                                                                                   MPLS
                                           Max
      <-- CAM usage broken down per resource & memory type (EM versus TCAM)</p>
Mac Address Table EM I 65536 18 0.03% 0 0 0 18
Mac Address Table TCAM I 1024 21 2.05% 0 0 0 21
L3 Multicast EM I 16384 0 0.00% 0 0 0
L3 Multicast TCAM I 1024 9 0.88% 3 6 0 0
L2 Multicast EM I 16384 0 0.00% 0 0 0
L2 Multicast TCAM I 1024 11 1.07% 3 8 0 0
                                           49152
                                                      3 0.01%
IP Route Table
                                                                        2
                                                                                         1
                     ΕM
0 <-- Data from RIB/FIB populated here
IP Route Table
                     TCAM
                                           65536 15 0.02%
                                                                        6
                                                                                 6
                                                                                         2
1 <-- Data from RIB/FIB populated here</pre>
QOS ACL TCAM IO 18432 85 0.46% 28 38 0 19
Security ACL TCAM IO 18432 129 0.70% 26 58 0 45
Netflow ACL TCAM I 1024 6 0.59% 2 2 0 2
PBR ACL
                      TCAM
                               Т
                                           2048 22 1.07% 16
0 <-- Data for PBR & NAT populated here
Netflow ACL TCAM O 2048 6 0.29% 2 2 0 2
Flow SPAN ACL TCAM IO 1024 13 1.27% 3 6 0 4
Control Plane TCAM I 512 276 53.91% 126 106 0 44
Tunnel Termination TCAM I 1024 18 1.76% 8 10 0 0
Lisp Inst Mapping TCAM I 2048 1 0.05% 0 0 0 1
Security Association TCAM I 512 4 0.78% 2 2 0 0
CTS Cell Matrix/VPN
                                  0
Label
                     EM
                                           8192
                                                            0.00%
                                                                       0
0 <-- Outbound resource used to reach remote VPNv4 prefixes
CTS Cell Matrix/VPN
Label TCAM O 512 1 0.20% 0 0 0 1
Client Table EM I 4096 0 0.00% 0 0 0 0
Client Table TCAM I 256 0 0.00% 0 0 0 0
Input Group LE TCAM I 1024 0 0.00% 0 0 0
Output Group LE TCAM O 1024 0 0.00% 0 0 0
Macsec SPD TCAM I 1024 2 0.20% 0 0 0 2
CAM Utilization for ASIC [1]
```

Si la commande hardware scale from **show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam use** semble correcte, vérifiez les autres ressources dépendantes

<...snip...>

Rewrite Data

Remarque : il existe de nombreuses ressources partagées. Ce ne sont que quelques-uns qui sont couramment utilisés. (L'apparence de ce tableau ne change pas entre 16.x et 17.x)

Free <-- Rewrite specific hardware

Allocated

resources				
PHF_EGRESS_destMacAddress	0	32000	<	- Destination MAC (Layer 3 next hop
MAC rewrite)	0	16		- IPv4 Tunnel Source IP
IPV4_TUNNEL_SRC_IP_ADDR	•	256		- IPV4 Tunnel Source IP - IPv4 Tunnel Destination IP
IPV4_TUNNEL_DEST_IP_ADDR	0			
IPV4_GRE_TUNNEL_DEST_IP_ADDR	0	1024	<	- GRE specific tunnel Destination IP
GRE_HEADER	0	684		c== 1
GRE_KEY	0	684		- GRE keys
NAT_L3_DEST_IPV4	0	7168		- NAT Layer 3 IPv4 Destination
NAT_DST_PORT_UNICAST	0	8192		- NAT Destination Ports
NAT_L3_SRC_IPV4	0			- NAT Layer 3 IPv4 Source
NAT_SRC_PORT_UNICAST	0	8192	<	- NAT Source Ports
<snip></snip>				
Switch#show platform hardware fed activ IPv4 unicast adjacency resource info Resource Info for ASIC Instance: 0 [A:0 ASIC & Core [Asic 0, Core 0] Shared Resource Name Shared resources	, C:0]	ted		< Per-
RSC RI	3		 573	317 0.01 < RI =
Rewrite Index				
RSC_SI	519		648	0.79 < SI =
Station Index				
< These are tables that maintain port	map inf	o, and ot	her n	necessary details to send packets
< These resources are shared, and use	d by man	y feature:	s	
Rewrite Data	Alloca	ted	Fre	ee Usage% <
Rewrite resources (Dest MAC)	1111000			
PHF_EGRESS_destMacAddress Destination MAC usage	0		320	000 0.00 <
< When a packet is sent to a next hop	, it mus	t be writ	ten w	with a destination MAC address
CAM Table Utilization Info	Alloca	ted	Fre	ee Usage% < EM

IP Route table Host/Network 0/ 0 0/32768 0.00/ 0.00

(Hash) & TCAM resources

<-- Resource that programs prefixes, either local/host routes (EM/Hash) or Shorter /31 or less
prefixes (TCAM)</pre>

Remarque: les circuits ASIC 9500H et 9600 peuvent stocker un masque de préfixe plus court dans la mémoire de hachage (appelée EM/LPM) par rapport au TCAM. Pour plus d'informations, reportez-vous au scénario IPv4 spécifique

Commandes générales de validation matérielle de Cisco IOS XE 16.x

la commande show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam use est le premier élément que vous souhaitez évaluer si vous rencontrez un problème d'échelle matérielle. (Il affiche les informations par ASIC). Vous pouvez voir que dans 16.x train, la sortie est moins granulaire, et certaines descriptions varient.

Dans la plupart des cas, la liste du tableau est claire, à quelques exceptions près :

• Routes connectées directement ou indirectement. Cette amélioration était nécessaire, car il n'était pas clair que « directement » signifie à la fois les routes adjacentes ARP ET les routes hôtes /32. 'Indirectement' signifie toute route /31 ou plus courte

• Les 'ACE de routage basé sur les stratégies' incluent la configuration liée à la NAT. Gardez cela à l'esprit lorsque la fonction NAT est la principale préoccupation.

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization CAM Utilization for ASIC [0]

Table	Max Values	
Unicast MAC addresses	32768/1024	
L3 Multicast entries	8192/512	0/9
L2 Multicast entries	8192/512	0/11
Directly or indirectly connected routes	24576/8192	3/19 < First value
24576 = EM / Second value 8192 = TCAM		
QoS Access Control Entries	5120	85
Security Access Control Entries	5120	126
Ingress Netflow ACEs	256	8
Policy Based Routing ACEs	1024	22
Egress Netflow ACEs	768	8
Flow SPAN ACEs	1024	13
Control Plane Entries	512	255
Tunnels	512	17
Lisp Instance Mapping Entries	2048	3
Input Security Associations	256	4
SGT_DGT	8192/512	0/1
CLIENT_LE	4096/256	0/0
INPUT_GROUP_LE	1024	0
OUTPUT_GROUP_LE	1024	0
Macsec SPD	256	2

Remarque : les commandes répertoriées ici n'ont pas subi de modification de l'interface de ligne de commande entre les catégories de code 16 et 17, et elles ne sont décrites qu'une seule fois dans la section 17.x de ce document.

show platform hardware fed

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)
show platform hardware fed</pre>

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

Commandes de validation matérielle par fonctionnalité

Scénario: préfixes IPv4

La validation du matériel IPv4 est disponible sur cette page Comprendre les ressources matérielles IPv4 sur les commutateurs Catalyst 9000

Symptôme d'une ressource hors échelle

- 1. Problèmes d'accessibilité du périphérique ou du préfixe. Bien que les routes existantes ou les périphériques restent accessibles, les préfixes nouveaux ou mis à jour ne le sont pas.
- 2. Les messages du journal indiquent que le matériel ne peut pas prendre de nouvelles mises à jour d'objets
- 3. Couche d'objet qui encombre les programmes logiciels dans le matériel
- 4. Entrées absentes au niveau de la couche matérielle affectée (dans ce cas, la FIB est la couche affectée).

Syslogs IPv4

Si vous êtes à court d'un message FIB IPv4 ou SYSLOG de ressource de contiguïté particulier, le système génère ce message

Définition Action de récupération Message de journal FIB IPv4 %FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR : Commutateur 1 R0/0 : fed : échec L'espace est insuffisant pour le de l'allocation de la ressource matériel réservé aux entrées FIB matérielle pour l'entrée de fibre en IPv4 (EM ou TCAM) raison d'une épuisement de la ressource matérielle %FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR La table de contiguïté est épuisée. Il : R0/0 : fed : **Échec de l'allocation de** s'agit de la table dans le matériel où la ressource matérielle pour l'entrée les adresses MAC de destination du adj - rc : 1 tronçon suivant sont stockées.

Résumer les routes ou prendre

d'autres mesures pour réduire l'échelle des entrées FIB (cela être une correspondance exac TCAM, selon ce qui est épuisé

Réduire le nombre d'hôtes connectés directement (ARP adjacent)

Scénario: ACL

La validation matérielle des ACL se trouve sur cette page Valider les ACL de sécurité sur les commutateurs Catalyst 9000

Syslogs ACL

Message du journal ACL

Si vous êtes à court d'une ressource ACL de sécurité particulière, les messages SYSLOG sont générés par le système (les valeurs d'interface, de VLAN, d'étiquette, etc. peuvent différer).

%ACL_ERRMSG-4- UNLOADED : Commutateur 1 alimenté : l'entrée <acl> sur l'interface <interface> n'a pas pu être programmée dans le matériel et le trafic sera abandonné.</interface></acl>
%ACL_ERRMSG-6- REMOVED : 1 alimentation : la configuration déchargée pour l'entrée <acl> sur l'interface <interface> a été supprimée pour l'étiquette <label>asic<number></number></label></interface></acl>
%ACL_ERRMSG-6- RELOADED : 1 alimentation : l'entrée <acl> sur l'interface <interface> a été chargée dans le matériel pour l'étiquette <label> sur la base<number></number></label></interface></acl>

Étudier l'échelle TCAM. Si l'écl est dépassée, reconcevez les

Action de récupération

La liste de contrôle d'accès a d été supprimée, aucune action entreprendre

Le problème de liste de contrô d'accès est désormais résolu a niveau matériel, aucune action entreprendre

%ACL_ERRMSG-3-ERROR: 1 alimentation: impossible d'appliquer la configuration d'entrée <ACL> IP ACL <NAME> sur <interface> au niveau de la liaison < number > %ACL_ERRMSG-6-GACL_INFO: Commutateur 1 R0/0 : fed : la journalisation n'est pas prise en charge est configurée pour charge le journal. Supprimer le pour GACL %ACL_ERRMSG-6-PACL_INFO: Commutateur 1 R0/0 : fed : la journalisation n'est pas prise en charge configurée pour pour PACL %ACL_ERRMSG-3-ERROR : Commutateur 1 R0/0 : (dot1x) La liste de fed : Entrée ACL de groupe IPv4 implicit_deny : <nom> : la configuration n'a pas pu être appliquée

sur l'adresse MAC du client 0000.000.0000

Autre erreur de type ACL (telle que dot1x ACL install failure) **GACL** Option de journal **PACL** contrôle d'accès ne s'applique pas au port cible

Confirmer que la configuration est prise en charge et que le T est évolutif

L'option de journal Les GACL ne prennent pas en instructions de journal de la GA PACL ne prend pas en charge journal. Supprimer les instructi de journal de PACL

> Confirmer que la configuration est prise en charge et que le T est évolutif

Scénario: NAT

La validation du matériel NAT est disponible sur cette page Configurer et vérifier la NAT sur les commutateurs Catalyst 9000

Syslogs NAT

La fonction NAT ne dispose d'aucun syslog qui s'imprime lorsque les ressources matérielles sont hors échelle. L'ID de bogue Cisco CSCvz46804 a été classé comme une amélioration pour ajouter ces journaux.

Si vous rencontrez des problèmes NAT et que vous voulez vérifier l'utilisation des ressources matérielles, cochez la case "show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam used" (la région ACL PBR est fortement utilisée lorsque la TCAM NAT est épuisée).

Vérifiez également que vous avez configuré la fonction NAT conformément aux limitations indiquées ici : Limitations de la fonction NAT

Scénario: MPLS

La validation matérielle MPLS est disponible sur cette page Configurer et vérifier MPLS sur les commutateurs Catalyst 9000

Syslogs MPLS

Si vous êtes à court d'une ressource particulière, telle que les étiquettes MPLS, les messages SYSLOG sont générés par le système.

Points importants à retenir :

- MPLS LABEL est utilisé pour l'élimination des étiquettes. (Cette ressource est utilisée lorsque les préfixes sont appris d'un CE local.)
- LSPA est utilisé pour l'imposition d'étiquettes. (Cette ressource est utilisée lorsque les préfixes sont appris à partir d'un PE distant)

Message de journal MPLS

Définition

Action de récupération

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR:

Commutateur 1 R0/0 : fed : échec de L'espace est insuffisant pour l'allocation de la ressource matérielle pour le matériel réservé aux l'entrée fib en raison d'une épuisement de préfixes IP (EM ou TCAM) la ressource matérielle

%FED_L3_ERRMSG-3-

mpls_out_of_resource : Commutateur 1 R0/0 : fed : Ressources insuffisantes pour : l'espace du matériel réservé MPLS LABEL ENTRY. Impossible de programmer l'étiquette locale :8205 (8192/8192) dans le matériel

Attribution d'étiquettes locales aux étiquettes locales MPLS est insuffisant (EM ou TCAM)

%FED L3 ERRMSG-3-

MPLS_LENTRY_PAUSE : Commutateur 1 R0/0 : fed : limite critique atteinte pour la ressource MPLS LABEL ENTRY. Lentry Create PAUSED.

Attribution d'étiquettes locales

: l'espace du matériel réservé aux étiquettes locales MPLS est insuffisant (EM ou TCAM)

%FED L3 ERRMSG-3-

mpls_out_of_resource : Commutateur 1 R0/0 : fed : ressource insuffisante pour MPLS LSPA. Échec de la programmation réservé aux étiquettes dans le matériel

Allocation d'étiquettes

distantes: l'espace est insuffisant pour le matériel distantes LSPA

Effectuez l'une des actions suivantes pour réduire le nomb préfixes appris par le PE local distant:

- 1. Résumer les préfixes au niv CE
- Changez le mode d'allocation d'étiquette de per-prefix à per-Effectuez l'une des actions suivantes pour réduire le nomb d'étiquettes utilisées sur les PE locaux:
- 1. Résumer les préfixes au niv local CE ou PE local
- 2. Changez le mode d'allocation d'étiquette de per-prefix à perle PE local

Effectuez l'une des actions suivantes pour réduire le nomb d'étiquettes utilisées sur les PE locaux:

- 1. Résumer les préfixes au niv local CE ou PE local
- Changez le mode d'allocation d'étiquette de per-prefix à perle PE local Effectuez l'une des actions suivantes pour réduire le nomb d'étiquettes utilisées sur les PE
- 1. Récapituler les préfixes au r du CE ou du PE distant

distants:

2. Changez le mode d'allocation d'étiquette de per-prefix à perle PE distant

Scénario: QS

La validation du matériel QoS est disponible sur cette page Comprendre les ressources matérielles QoS sur les commutateurs Catalyst 9000

Syslogs QoS

R0/0 : fed : échec de la

Si vous manquez de ressources liées à la QoS, les messages SYSLOG sont générés par le système:

Message Syslog relatif à la QoS Définition Actions de récupération %FED_QOS_ERRMSG-4-1. Assurez-vous que votre TCAM_OVERFLOW: Commutateur 1 L'espace est insuffisant pour configuration est valide/prise ei

charge. programmation de TCAM pour policy- aux entrées QoS 2. Examinez le reste de ce docum map ingress_pmap2 sur

le matériel (TCAM) réservé

GigabitEthernet1/0/10.

%FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_SCHEDULER_HW_ERROR : Commutateur 1 R0/0 : fed : échec de la configuration du planificateur de file d'attente pour GigabitEthernet1/0/27

L'installation sur le matériel du planificateur de file d'attente QoS a échoué

FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_BUFFER_HW_ERROR: R0/0: fed: échec de la configuration du tampon de file d'attente par défaut

Échec de l'installation matérielle des tampons de file d'attente QoS pour valider l'utilisation de votre commutateur à l'échelle actuell les étapes possibles pour rédui elle est surutilisée.

- Vérifiez que votre configuration prise en charge
- Consultez le guide de configura QoS correspondant à votre pla forme et à votre version logicie
 Pour 9200LONLY : examinez le bog Cisco <u>IDCSCvz54607</u> et le bogue Ci
 - Vérifiez que votre configuration prise en charge,
 - Consultez le guide de configura QoS correspondant à votre pla forme et à votre version logicie
 - 3. Examiner le bogue Cisco IDCSCvs49401

IDCSCvz76172

Informations connexes

Assistance et documentation techniques - Cisco Systems

Fiche technique des commutateurs de la série Cisco Catalyst 9200

Fiche technique des commutateurs de la série Cisco Catalyst 9300

Fiches techniques des commutateurs Cisco Catalyst 9400

Fiches techniques des commutateurs Cisco Catalyst 9500

Fiche technique des commutateurs de la série Cisco Catalyst 9600

Livre blanc sur l'architecture de Cisco Catalyst 9500

ID de bogue Cisco

ID de bogue Cisco <u>CSCvg60292</u> (lorsque le nombre maximal de routes dans TCAM est atteint, aucune route ne peut être installée dans la table de hachage)

ID de bogue Cisco CSCvx57822 (les tables matérielles nécessitent un filigrane d'utilisation de 90 %)

ID de bogue Cisco CSCvs49401

ID de bogue Cisco CSCvz54607

ID de bogue Cisco CSCvz76172

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.