

RV130W:Latam/RV130W/Default Inbound Access Ruleポリシー

指定日

May 25, 2017

解決日

N/A

影響を受ける製品

RV130W	1.0.3.22

問題の説明

特定のホストまたはネットワークからのトラフィックを許可するようにアクセスコントロールリスト(ACL)が設定され、ブロックACLが設定されている場合、ブロックACLは許可されるはずのトラフィックを拒否します。

現在のステータス

ベータソフトウェアバージョン1.0.3.25でこの問題が修正され、公開ファームウェアはRV130Wの次回の公式ファームウェアリリースで公開される予定です。