

선택한 제품에는 자동 소프트웨어 업데이트를 사용할 수 없음

문제 설명

2020년 9월 30일, Cisco ASD(Automated Software Distribution) 서비스는 Cisco Small Business 포트폴리오의 일부 이전 제품에서 사용하는 레거시 API 버전을 해제합니다. 따라서 이러한 제품은 더 이상 펌웨어 업데이트를 자동으로 식별하고 적용할 수 없습니다. 영향을 받는 제품은 다음과 같습니다.

- Cisco FindIT Network Discovery Utility, 버전 2.0.4 이하
- Cisco RV130 및 RV130W VPN Router, 모든 펌웨어 버전
- Cisco RV215W Wireless-N VPN Router, 모든 펌웨어 버전

해결 방법

FindIT Network Discovery Utility의 경우 유틸리티를 버전 2.0.5 이상으로 업그레이드하여 ASD 서비스 사용을 복원할 수 있습니다. 2.0.5 업데이트는 Cisco Software Center에서 수동으로 다운로드할 수 있습니다. URL에 액세스하려면 [여기](#)를 클릭하십시오.

RV130, RV130W 및 RV215W 라우터 플랫폼은 판매 중단이며 새로운 ASD API 버전을 지원하도록 업데이트되지 않습니다. 이러한 플랫폼의 소프트웨어 업데이트는 Cisco Software Center에서 수동으로 다운로드하고 관리 GUI(Graphical User Interface)를 사용하여 디바이스에 적용할 수 있습니다.

다음 플랫폼에 대해 소프트웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다.

- [RV215W](#)
- [RV130 시리즈](#)
- [RV130W 시리즈](#)

판매 종료 및 권장 교체에 대한 자세한 내용은 [판매 종료 게시판을 참조하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.