

# SG350XG:CDP 또는 LLDP를 비활성화하면 PoE 협상이 실패할 수 있습니다.

## 식별된 날짜

2016년 1월 19일

## 해결된 날짜

2017년 6월 5일

## 영향을 받는 제품

SG350XG	2.0.x	2.3.0.130

## 문제 설명

스위치 포트에서 CDP(Cisco Discovery Protocol)와 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 모두 활성화한 경우 이 중 하나를 비활성화하면 PoE(Power over Ethernet) 협상에 남아 있는 프로토콜이 실패할 수 있습니다.

## 해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.