

# SG350XG:사전 구성된 802.1X 및 RADIUS 설정으로 스위치에서 DAC 구성 실패

## 식별된 날짜

2016년 8월 19일

## 해결된 날짜

2017년 6월 5일

## 영향을 받는 제품

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## 문제 설명

경우에 따라 스위치에서 CLI(Command Line Interface)를 통해 또는 웹 기반 유틸리티를 통해 802.1X 또는 RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service) 컨피그레이션을 미리 구성한 경우 DAC(Device Authorization Control)를 통한 표시나 컨피그레이션이 실패할 수 있습니다.

## 해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.0.130으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.