

# SG350X, SG550XG:유닛의 연결이 끊어진 후 다시 연결되었을 때 스택 슬레이브 고착

## 식별된 날짜

2017년 5월 26일

## 해결된 날짜

2017년 9월 8일

## 영향을 받는 제품

모델	펌웨어 버전	고정 수신
SG350X	2.2.0.X	2.3.5.63
SG550XG	2.3.0.130	2.3.5.63

## 문제 설명

경우에 따라 유닛이 전환 후(원래 활성 스위치에서 스탠바이 스위치로) 또는 유닛의 연결이 끊어진 후 스택에 다시 연결될 때 스택에 재조인하지 않을 수 있습니다.

## 해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.5.63으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

(c) 2017 Cisco Systems, Inc. 모든 권한은 당사에 있습니다.