

SG350XG:Set ID에서 Auto Unit ID로 변경할 때 다시 로드한 후 디바이스가 스택에 조인하지 않음

식별된 날짜

2017년 5월 23일

해결된 날짜

2017년 9월 8일

영향을 받는 제품

모델	펌웨어 버전	고정 수신
SG350X	2.2.0.x	2.3.5.63

문제 설명

경우에 따라 스택에서 유닛의 unit-ID 설정이 set ID에서 auto ID로 변경되면 디바이스가 다시 로드한 후 스택에 조인하지 않습니다.

해결

이 문제는 펌웨어 버전 2.3.5.63으로 업그레이드할 때 해결됩니다. 업그레이드하려면 [여기](#)를 클릭하여 지침을 확인하십시오.