

# SG350X, SX550X:전달 시 RSPAN 미러링 패킷 손실

## 식별된 날짜

2017년 2월 12일

## 해결된 날짜

해당 없음

## 영향을 받는 제품

모델	펌웨어 버전
SG350X, SX550X	2.2.0.x

## 문제 설명

RSPAN(Remote Switched Port Analyzer) 기능을 사용할 때 미러 작업 및 다른 작업(예: 일반 포워딩)으로 인해 트래픽이 동시에 대상 포트로 전달되는 경우 모든 트래픽이 RSPAN 대상 포트로 미러링되는 것은 아닙니다.

## 해결 방법

해결 방법이 없습니다.