

# ASR-682173131: RV320 Inbound Access Control Lists (ACL's) werken niet

## Samenvatting

Als een ACL-toegangscontrolelijst (toegangscontrolelijst) is ingesteld om verkeer van een specifieke host of netwerk toe te staan en vervolgens wordt een Blok-ACL ingesteld voor andere hosts, blokkeert Blok-ACL-verkeer dat verondersteld wordt te zijn toegestaan. Dit wordt zelfs gezien wanneer toestaan ACL eerst wordt geordend.

### Datum geïdentificeerd

18 april 2017

## Datum opgelost

9 mei 2017

## Producten getroffen

RV320	1.3.2.02

## Beschrijving van uitgifte

Ingebonden ACLs werkt niet aan de router. Laat ACL eerst aan één host worden geconfigureerd en Blok ACL als laatste voor het blokkeren van andere hosts in het netwerk. Laat ACL werken tot Blok ACL wordt ingesteld.

## Werken

Download de firmware van de router naar zijn vorige versie.