

SG350XG, SX550X: De switch herkent geen USB-Flash Drive

Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

8 september 2017

Producten getroffen

Model	Firmware versie	Vast
SG350XG, SX550X	2.2.0.x	2.3.0.130

Beschrijving van probleem

Na een omschakeling van Standby-schakelaar naar actief (Primair), detecteert de USB-interface op de schakelaar niet wanneer een USB-flitser is ingevoegd (schijf op sleutel).

Als u niet bekend bent met de termen die in dit document worden gebruikt, raadpleegt u [Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen](#).

Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.0.130. Klik [hier](#) voor instructies.