

&Verifieer Nexus 9000 Series ARP Tabel Sync Gedrag met Non-vPC L2 Trunk

Inhoud

[Inleiding](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Topologie](#)

[Overzicht](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft het ARP- en MAC-tabelgedrag dat kan optreden tussen Nexus 9000 apparaten die een niet-vPC Layer 2-trunk delen.

Achtergrondinformatie

Dit gedrag treedt alleen op wanneer SVI's geen door de gebruiker gedefinieerde MAC-adressen gebruiken, en de functie voor de peer-gateway voor vPC wordt geconfigureerd onder het vPC-domein. Bovendien, kan het slechts worden gezien wanneer de ARP lijst bevolkt blijft, terwijl de MAC- Adreslijst geen ingang van MAC voor een bepaalde gastheer heeft.

Het gedrag dat in dit document wordt beschreven, is een ASIC-beperking van Nexus-switches van de eerste generatie en is niet van invloed op Nexus 9300 Cloud Scale (EX/FX/GX/C)-switches en hoger en is gedocumenteerd als deel van Cisco bug-id [CSCuh94866](#).

Vereisten

Algemene kennis van Virtual Port Channel (vPC), NXOS Virtual Port Channel peer-gatewayfunctie en het Nexus Operating System (NXOS).


Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

- Nexus 3000s/Nexus 9000s (alleen eerste generatie)
- Functie voor virtueel poortkanaal (vPC)
- vPC-peer-gateway functie

- Non-vPC Layer 2 (L2) Trunk
- Niet-vPC SVI's
- NX-OS 7.0(3)I7(5)

Topologie



Overzicht

Overweeg een scenario waar de ARP & MAC- adrestabellen leeg zijn tussen host-A en N9K-B, en een ping wordt geïnitieerd van host-A naar N9K-B.

```
Host-A# ping 192.0.2.3
PING 192.0.2.3 (192.0.2.3): 56 data bytes
36 bytes from 192.0.2.100: Destination Host Unreachable
Request 0 timed out
64 bytes from 192.0.2.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.011 ms
64 bytes from 192.0.2.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.763 ms
64 bytes from 192.0.2.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.698 ms
64 bytes from 192.0.2.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.711 ms

--- 192.0.2.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.698/0.795/1.011 ms
```

Pingel van host-A veroorzaakt host-A om een ARP Verzoek om 9K-B te verzenden. Het ARP-verzoek komt uit Po21 op N9K-A (overstroomd op het VLAN) terwijl ook op Po20 (getunneld via Cisco Fabric Services [CFS]). Hierdoor wordt de MAC-adrestabel op 9K-B correct ingevuld en wordt een ARP-ingang ingevoegd in de ARP-tabel van N9K-B die verwijst naar Po21 (de niet-vPC L2-trunk) voor Host-A's MAC-adres van 0223.e957.6a3a.

N9K-B# **show ip arp 192.0.2.100**

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router
+ - Adjacencies synced via CFSOE
- Adjacencies Throttled for Glean
CP - Added via L2RIB, Control plane Adjacencies
PS - Added via L2RIB, Peer Sync
RO - Re-Originated Peer Sync Entry
D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table

Total number of entries: 1

Address	Age	MAC Address	Interface	Flags
192.0.2.100	00:01:07	0223.e957.6a3a	Vlan150	

N9K-B# **show mac address-table address | i i 6a3a**

* 150	0223.e957.6a3a	dynamic 0	F	F	Po21
-------	----------------	-----------	---	---	------

N9K-B# **show ip arp detail | i 3a**

192.0.2.100	00:03:22	0223.e957.6a3a	Vlan150	port-channel21	<<<< Expected port-channel
-------------	----------	----------------	---------	-----------------------	----------------------------

Het probleem kan worden gezien wanneer het MAC-adres voor host-A wordt verwijderd uit de MAC-adrestabel van N9K-B. Het MAC-adres kan om verschillende redenen worden verwijderd, zoals MAC-adresveroudering, STP (Spanning Tree Protocol) meldingen van topologiewijziging (TCN's), het uitvoeren van de **duidelijke mac-adrestabel-dynamische** opdracht via de opdrachtregelinterface, enzovoort.

N9K-B# **show ip arp 192.0.2.100**

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router
+ - Adjacencies synced via CFSOE
- Adjacencies Throttled for Glean
CP - Added via L2RIB, Control plane Adjacencies
PS - Added via L2RIB, Peer Sync
RO - Re-Originated Peer Sync Entry
D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table

Total number of entries: 1

Address	Age	MAC Address	Interface	Flags
192.0.2.100	00:00:29	0223.e957.6a3a	Vlan150	<<< ARP remains populated

N9K-B# **show mac address-table address 0223.e957.6a3a**

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN	MAC Address	Type	age	Secure NTFY Ports
------	-------------	------	-----	-------------------

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

N9K-B# **ping 192.0.2.100**

PING 192.0.2.100 (192.0.2.100): 56 data bytes

64 bytes from 192.0.2.100: icmp_seq=0 ttl=253 time=1.112 ms

64 bytes from 192.0.2.100: icmp_seq=1 ttl=253 time=0.647 ms

64 bytes from 192.0.2.100: icmp_seq=2 ttl=253 time=0.659 ms

64 bytes from 192.0.2.100: icmp_seq=3 ttl=253 time=0.634 ms

64 bytes from 192.0.2.100: icmp_seq=4 ttl=253 time=0.644 ms

--- 192.0.2.100 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.634/0.739/1.112 ms

Merk op dat pings nog steeds succesvol zijn; onze ARP-ingang wijst nu echter naar Po20 (de vPC PL) in plaats van Po21, wat niet het verwachte poortkanaal is aangezien VLAN 150 een niet-VPC VLAN is:

```
N9K-B# show ip arp detail | i i 6a3a
```

```
Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router
+ - Adjacencies synced via CFSOE
# - Adjacencies Throttled for Glean
CP - Added via L2RIB, Control plane Adjacencies
PS - Added via L2RIB, Peer Sync
RO - Re-Originated Peer Sync Entry
```

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 2

Address	Age	MAC Address	Interface	Physical Interface	Flags
192.0.2.100	00:15:54	0223.e957.6a3a	Vlan150	port-channel20	<<< Not Po21 once the issue is triggered.

U kunt de opdracht **gebeurtenis** in het internethistorie van de **show ip arp** gebruiken op beide Nexus 9000 switches om aan te tonen dat pakketten worden getunneld via Cisco Fabric Services (CFS):

```
N9K-B# show ip arp internal event-history event | i i tunnel
```

```
[116] [27772]: Tunnel Packets came with: vlan: 150, L2-SMAC :0223.e957.6a3a, L2-DMAC: 00be.758e.5677
```

```
[116] [27772]: Received tunneled packet on iod: Vlan150, physical iod: port-channel20
```

```
N9K-A# show ip arp internal event-history event | i i tunnel
```

```
[116] [28142]: Tunnel Packets sent with: vlan: 150, L2-SMAC :0223.e957.6a3a, L2-DMAC: 00be.758e.5677
```

```
[116] [28142]: Tunnel it to peer destined to remote SVI's Gateway MAC. Peer Gateway Enabled
```

U kunt de **debug ip arp** serie van debug commando's op 9K-B ook gebruiken om dit gedrag te detailleren:

```
N9K-B# debug logfile TAC_ARP
```

```
N9K-B# debug ip arp packet
```

```
N9K-B# debug ip arp event
```

```
N9K-B# debug ip arp error
```

```
N9K-B# show debug logfile TAC_ARP | beg "15:31:23"
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.954433 arp: arp_send_request_internal: Our own address 192.0.2.3 on interface Vlan150, sender_pid =27661
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955221 arp: arp_process_receive_packet_msg: Received tunneled packet on iod: Vlan150, physical iod: port-channel20
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955253 arp: arp_process_receive_packet_msg: Tunnel Packets came with: vlan: 150, L2-SMAC :0223.e957.6a3a, L2-DMAC: 00be.758e.5677
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955275 arp: (context 1) Receiving packet from Vlan150, logical interface Vlan150 physical interface port-channel20, (prty 6) Hrd type 1 Prot type 800 Hrd len 6 Prot len 4 OP 2, Pkt size 46
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955293 arp: Src 0223.e957.6a3a/192.0.2.100 Dst 00be.758e.5677/192.0.2.3
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955443 arp: arp_add_adj: arp_add_adj: Updating MAC on interface Vlan150, phy-interface port-channel20, flags:0x1
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955478 arp: arp_adj_update_state_get_action_on_add: Different
MAC(0223.e957.6a3a) Successful action on add Previous State:0x10, Current State:0x10 Received
event:Data Plane Add, entry: 192.0.2.100, 0000.0000.0000, Vlan150, action to be taken
send_to_am:TRUE, arp_aging:TRUE
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955576 arp: arp_add_adj: Entry added for 192.0.2.100, 0223.e957.6a3a, state
2 on interface Vlan150, physical interface port-channel20, ismct 0. flags:0x10, Rearp (interval:
0, count: 0), TTL: 1500 seconds update_shm:TRUE
```

```
2018 Oct 11 15:31:23.955601 arp: arp_add_adj: Adj info: iod: 77, phy-iod: 91, ip: 192.0.2.100,
mac: 0223.e957.6a3a, type: 0, sync: FALSE, suppress-mode: ARP Suppression Disabled flags:0x10
```

Het ARP antwoord ingroeit 9K-A van Host-A en wordt dan getunneld aan 9K-B. Merk op dat 9K-A het ARP-antwoord op het besturingsplane prikt, omdat de **peer-gateway** vPC domeinverbetering is ingeschakeld. Dit veroorzaakt 9K-A om het pakket namens N9K-B te leiden, alhoewel dit geen vPC VLAN is.

```
N9K-A# ethanalyzer local interface inband display-filter arp limit-c 0
```

```
Capturing on inband
```

```
2018-10-11 15:32:47.378648 00:be:75:8e:56:77 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.0.2.100? Tell
192.0.2.3 <<<<
```

```
2018-10-11 15:32:47.379262 02:23:e9:57:6a:3a -> 00:be:75:8e:56:77 ARP 192.0.2.100 is at
02:23:e9:57:6a:3a
```

U kunt de pakketopname van het controlevliegtuig van de Ethanalyzer van NX-OS gebruiken om aan te tonen dat het controlevliegtuig van 9K-B dit ARP Antwoord nooit inheems ziet.

```
N9K-B# ethanalyzer local interface inband display-filter arp limit-c 0
```

```
Capturing on inband
```

```
2018-10-11 15:33:30.053239 00:be:75:8e:56:77 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.0.2.100? Tell
192.0.2.3
```

```
2018-10-11 15:34:16.817309 00:be:75:8e:56:77 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.0.2.100? Tell
192.0.2.3
```

```
2018-10-11 15:34:42.222965 00:be:75:8e:56:77 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.0.2.44? Tell
192.0.2.43
```

```
<snip>
```

Voorzichtig: Afhankelijk van de opeenvolging van gebeurtenissen en omstandigheden, kon u pakketverlies van N9K-B aan host-A ervaren

```
N9K-B# ping 192.0.2.100
```

```
PING 192.0.2.100 (192.0.2.100): 56 data bytes
```

```
36 bytes from 192.0.2.3: Destination Host Unreachable
```

```
Request 0 timed out
```

```
Request 1 timed out
```

```
Request 2 timed out
```

```
Request 3 timed out
```

```
Request 4 timed out
```

```
--- 192.0.2.100 ping statistics ---
```

```
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss
```

Dit gedrag treedt op wanneer SVI User Defined MAC-adressen niet zijn geconfigureerd op niet-vPC SVI's, zelfs als ze niet worden gebruikt voor het routeren van nabijheid via vPC. Dit geldt alleen voor de eerste generatie Nexus 9000 switches.

Om rond dit gedrag te werken, verander het MAC-adres van de beïnvloede SVI's.

```
N9K-A(config)# interface Vlan150  
N9K-A(config-if)# mac-address 0000.aaaa.0030  
N9K-A(config-if)# end
```

```
N9K-B(config)# interface Vlan150  
N9K-B(config-if)# mac-address 0000.bbbb.0030  
N9K-B(config-if)# end
```

Opmerking: vanwege een hardwarebeperking kunt u slechts 16 door de gebruiker gedefinieerde MAC-adressen per apparaat tegelijk configureren. Dit is gedocumenteerd in de [configuratiehandleiding voor Cisco Nexus 9000 Series NX-OS-interfaces](#).

Nadat de tijdelijke oplossing is toegepast, kunt u de pakketopname van de ethanalyzer-besturingsplane van NX-OS gebruiken om te laten zien hoe 9K-A het ARP-antwoord nooit naar zijn besturingsplane prikt.

```
N9K-A# ethalyzer local interface inband display-filter arp limit-c 0
```

```
Capturing on inband
```

```
2018-10-11 15:36:11.675108 00:00:bb:bb:00:30 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 192.0.2.100? Tell  
192.0.2.3
```

Gerelateerde informatie

Verwijzing naar de [Create Topologies for Routing over Virtual Port Channel-document](#) voor meer informatie over Layer 2 niet-vPC-trunks, routing nabijheid en SVI-door de gebruiker gedefinieerde MAC-vereisten.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.