

# Bug da interface do usuário de seleção de idioma Cisco Small Business RV160x/RV260x

ID de referência de defeito: CSCvn27058

## Data de identificação

11 de novembro de 2018

## Data de resolução

13 de dezembro de 2018

## Produtos afetados

Modelo	Versão do firmware	Entrada Fixa
RV160x, RV260x	1.0.00.14	1.0.00.15

## Descrição do problema


Um bug na GUI (Graphical User Interface, interface gráfica do usuário) exibe palavras anormalmente quando o SO ou o idioma do navegador está definido como;

- alemão
- Francês
- Italiano
- Espanhol

## Resolução

Etapa 1. Baixe o firmware mais recente 1.0.00.15 ou mais recente [[RV160 Link](#)] [[RV260 Link](#)].

Etapa 2. Depois de fazer login na interface de gerenciamento do roteador, você pode usar o link rápido.



Como alternativa, você pode usar os links de navegação da barra lateral, clicar em **Administration** e ele carregará a página *File Management*.



## Status and Statistics



Administration

File Management

Reboot

Diagnostic


Certificate

Configuration  
Management




System Configuration

Etapa 3. Clique no botão **Procurar** e navegue até o local do arquivo de firmware baixado.



Etapa 4. Clique no arquivo para selecioná-lo e clique em **Abrir**.



Etapa 5. Clique no botão **Atualizar** e o firmware começa a ser atualizado.



## File Management

### System Information

Device Model: RV160W  
PID VID: RV160W-A-K9 V01  
Current Firmware Version: 1.0.00.15  
Latest Version Available on Cisco.com: -  
Firmware Last Updated: 2019-Jan-10, 14:08:32

### Manual Upgrade

File Type:  Firmware Image  Language File

Upgrade From:  cisco.com  PC  USB

Firmware Image Format: \*.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

RV16X\_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM.img

Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

A atualização do firmware elimina o aparecimento do bug novamente.