

SG350X, SG550XG: Stack Slave Stuck quando a unidade é desconectada e depois reconectada

Data de identificação

26 de maio de 2017

Data de resolução

8 de setembro de 2017

Produtos afetados

Modelo	Versão do firmware	Entrada Fixa
SG350X	2.2.0.X	2.3.5.63
SG550XG	2.3.0.130	2.3.5.63

Descrição do problema

Em alguns casos, uma unidade pode não reingressar em uma pilha após um switchover (do switch ativo original para o switch de standby) ou quando a unidade é desconectada e então reconectada à pilha.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.5.63 do firmware. Para atualizar, clique [aqui](#) para obter instruções.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.