

# SG350X: A Execução Do Teste De Cabo Através Do Comando "Test Cable-Diagnostics Tdr" Pode Fornecer Resultados Imprevisíveis

## Data de identificação

23 de maio de 2017

## Data de resolução

N/A

## Produtos afetados

Modelo	Versão do firmware
SG350X	2.2.0.x

## Descrição do problema

Em alguns dispositivos e em certas portas quando nenhum cabo está conectado ou o comprimento do cabo é muito curto, executar o teste de cabo através do comando "test cable-diagnostics tdr" pode fornecer resultados imprevisíveis.

## Status atual

Não há solução.