# 使用双域Expressway上的CMS配置代理WebRTC

# 目录

简介

<u>先决条件</u>

要求

使用的组件

配置

网络图

技术信息

DNS 配置

内部DNS配置

外部DNS配置

CMS、Callbridge、Webbridge和XMPP配置

TURN配置

Expressway-C和E配置

Expressway-C上的配置

Expressway-E上的配置

验证

故障排除

未显示加入呼叫按钮

WebRTC页面显示"错误请求"

WebRTC客户端显示不安全连接

WebRTC客户端连接但从未连接,然后超时并断开连接

# 简介

本文档介绍通过具有不同内部和外部域的Expressway为思科会议服务器(CMS)配置代理Web实时通信(webRTC)的示例。

# 先决条件

## 要求

Cisco 建议您了解以下主题:

- CMS单一组合部署版本2.1.4及更高版本
- Expressway C和Expressway E版本X8.9.2及更高版本
- 在CMS上配置Callbridge和Webbridge
- 在Expressway对上启用移动和远程访问(MRA)
- 使用中继NAT(TURN)选项键穿越Expressway-E
- Webbridge URL的外部可解析域名服务器(DNS)记录,用于外部域
- CMS IP地址从外部域到内部域的内部可解析DNS记录

- 在CMS上为内部和外部域配置的可扩展消息传送和在线状态协议(XMPP)多域
- 从公共互联网到 Expressway E 的公共 IP 地址的防火墙上开启 TCP 端口 443
- 在防火墙上打开的TCP和UDP端口3478从公共互联网到Expressway E的公有IP地址
- 在防火墙上打开的UDP端口范围24000-29999,以Expressway-E的公有IP地址为源

### 使用的组件


本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- CMS单一组合部署版本2.2.1
- Expressway-C和Expressway-E,带双网络接口卡(NIC)和静态网络地址转换(NAT)软件版本 X8.9.2
- POSTMAN

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

# 配置

### 网络图



## 技术信息

内部域 cms octavio.local 外部域 octavio.com

CMS IP地址 172.16.85.180


Expressway-C IP地址 172.16.85.167

Expressway-E LAN1 IP地址(内部) 172.16.85.168

Expressway-E LAN2 IP地址(外部) 192.168.245.61
静态NAT IP地址 10.88.246.156


### DNS 配置

### 内部DNS配置



### 外部DNS配置

外部DNS必须具有Webbridge URL,该URL解析为Expressway-E的静态NAT IP地址,如图所示。



# CMS、Callbridge、Webbridge和XMPP配置


步骤1.必须激活callbridge许可证。该图显示激活的Callbridge许可证。

proxyWebRTC> license Feature: callbridge status: Activated expiry: 2017-Jul-09

### 有关更多许可信息:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment\_Guide/Version-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf#page=10

步骤2.如图所示,通过MMP启用callbridge、webbridge和XMPP。



请点击此链接,详细了解如何启用这些功能:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment\_Guide/V

### ersion-2-1/Cisco-Meeting-Server-2-1-Single-Combined-Server-Deployment.pdf

有关如何创建证书的详细信息,请访问以下链接:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Deployment\_Guide/Version-2-2/Certificate-Guidelines-Single-Combined-Server-Deployment-2-2.pdf

步骤3.导航至Configuration > General上的CMS网页,并配置Webbridge的内部和外部URL,如图所示。

Web bridge settings	
Guest account client URI	https://cmsweb.cms.octavio.local
Guest account JID domain	cms.octavio.local
Custom background image URI	
Custom login logo URI	
Guest access via ID and passcode	secure: require passcode to be supplied with ID 💙
Guest access via hyperlinks	allowed
User sign in	allowed
Joining scheduled Lync conferences by ID	not allowed 🗸
IVR	
IVR numeric ID	
Joining scheduled Lync conferences by ID	not allow This FQDN has to be set as SAN on
External access	Expressway-E certificate
Web Bridge URI	https://cmsweb.octavio.com
IVR telephone number	

注意: CMS必须至少配置一个空间。

CMS上已配置空间的示例,如图所示。

Name	URI user part	Secondary URI user part	Additional access methods	Call ID
Proxy webRTC	proxywebrtc@cms.octavio.local	2.00		100101

注意:必须为内部和外部域配置来电

如图所示,为传入呼叫处理配置的域示例。

# Incoming call handling

# Call matching


Domain name	Priority	Targets spaces
cms.octavio.local	10	yes
octavio.com	10	yes
	cms.octavio.local	cms.octavio.local 10

## TURN配置


步骤1. TURN必须通过API通过Postman进行配置。此命令用于所有配置。

#### https://

步骤2.使用POST方法并导航至Body,以**查看**TURN服务器参数或编辑它们。配置到TURN服务器的参数如图所示。




步骤3.运行方法GET并复制服务器ID,检查TURN服务器配置的状态。必须复制的ID如图所示。




步骤4.复制API命令末尾的ID并使用GET方法查看TURN服务器信息,如图所示。

注意:该信息不会显示服务器的密码。




步骤5.单击send获取服务器状态。如图所示,配置成功的示例。




# Expressway-C和E配置

步骤1. Expressway-C必须具有内部域(octavio.local),Expressway-E必须具有外部域(octavio.com),如图所示。

# CISCO Cisco Expressway-C




步骤2.必须在Expressway C和E上启用MRA,如图所示。



步骤3.如图所示,在Expressway-C和E之间创建统一通信穿越区域。







# Expressway-C上的配置

步骤1.在Expressway-C上配置内部域和外部域,如图所示。





步骤2.启用思科会议配置。导航至**配置 > 统一通信 > 思科 Meeting Server**。如图所示,在Guest帐户客户端URI字段上配置外部Webbridge URL。



注意:内部DNS应将外部网桥URL(cmsweb.octavio.com)解析为内部CMS网桥IP地址。在本例中,IP为172.16.85.180。

Expressway-C上的安全外壳(SSH)隧道必须在几秒钟后变为活动状态,如图所示。



注意:服务器必须具有服务器证书和CA证书。


# Expressway-E上的配置

步骤1. Expressway-E必须具有TURN许可证,如图所示。



Status	System	Configuration	Applications	Users	Maintenance	
Option	keys					
T P	(ey ▼				Description	Status
		<u>.</u> .;			Expressway Series	Active
					H323-SIP Interworking Gateway	Active
					1800 TURN Relays	Active
					Advanced Networking	Active

步骤2.必须使用外部域配置Expressway-E,如图所示。



步骤3.为TURN服务器和统一通信穿越区域创建用户,如图所示。



Status	System	Configuration	Applications	Users	Maintenance	
Local	authentica	tion database				
Records	s: 3					
	Name *					Action
	admin					View/Edit
	turnuser					View/Edit
	Tuser					View/Edit

### 步骤4.创建统一通信穿越区域,如图所示。


# CISCO Cisco Expressway-E

Casa Colonia	
dit zone	
Configuration	
Name	* UT Zone
Туре	Unified Communications traversal
Hop count	* 15
Connection credentials	
Username	* Tuser
Password	Add/Edit local authentication database
SIP	
Port	<b>★</b> 7001
TLS verify subject name	* vcsc.octavio.local
TLS verify subject name  Accept proxied registrations	* vcsc.octavio.local  Allow
Accept proxied registrations	Allow V
Accept proxied registrations ICE support	Allow • ① Off • ①
Accept proxied registrations ICE support Multistream mode	Allow v  Off v  On v

步骤5.配置TURN服务器。如图所**示,导航至Configuration > Traversal > TURN。** 

注意:TURN请求必须到达端口3478,因为它是Web客户端请求TURN连接的端口。

# CISCO Cisco Expressway-E



出现"Turn(开启)"后,状态显示"Active(活动)",如图所示。

TURN server status	
Status	Active
Listening address 1	172.16.85.168 3478
Listening address 2	192.168.245.61 3478
Number of active TURN clients	0
Number of active TURN relays (connected via TCP)	0
Number of active TURN relays (connected via UDP)	0

步骤6.导航至**System > Administration。** WebRTC客户端请求访问端口443,因此Expressway-E的管理端口必须更改为其他端口,在本例中,它更改为445,如图所示。

Web server configuration	
Redirect HTTP requests to HTTPS	On 🗸 🗓
HTTP Strict Transport Security (HSTS)	On 🗸 🗓
Web administrator port	445 V
Client certificate-based security	Not required    i

步骤7.为Expressway-E创建证书:必须将Webbridge URL添加为服务器证书上的SAN,如图所示。

X509v3 Subject Alternative Name:
DNS:vcse.octavio.com, DNS:ccse.octavio.local, DNS:ccse.octavio.local, DNS:ccse.octavio.local, DNS:ccse.octavio.local, DNS:ccse.octavio.local, DNS:ccse.octavio.local, DNS:ccse.octavio.local


# 验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。


步骤1.选择支持的Web浏览器并输入外部Webbridge URL,您必须看到下一个屏幕,如图所示。

**注意**:您可以在链接中找到支持的浏览器和版本列表


: <a href="https://kb.acano.com/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content">https://kb.acano.com/content/2/4/en/what-versions-of-browsers-do-we-support-for-webrtc.html?highlight=html%5C-5%20compliant%20browsers#content</a>




步骤2.选择Join call并输入先前配置的空间ID,如图所示。



步骤3.单击**continue**并输入您的名称,此时您必须看到要加入的空间的名称,在本例中,空间名称为Proxy webRTC**。**单击**Join call**,如图所示。



步骤4.加入另一台设备,您必须看到会议中连接的两台设备,如图所示。




# 故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

## 未显示加入呼叫按钮

打开Webbridge页时,**加入呼叫**按钮不显示,当您输入CMS网页时,您会看到第二个图像中显示的错误,如图所示。



### Fault conditions

Date	Time		Fault condition
2017-05-20	18:15:28.769	Web bridge connection to "cmsweb.cms.octavio.local" failed (connect failure)	

当网桥无法与呼叫网桥正确通信时,会发生问题。


### 解决方案

- 检查CMS管理员网页上的Webbridge URL配置是否正确。为此,请导**航至"配置"**>"常规"。
- Webbridge和Callbridge必须相互信任,请检查信任捆绑是否已添加到Webbridge配置中,如图所示:



注意:信任捆绑包是呼叫网桥证书。


### WebRTC页面显示"错误请求"




### 解决方案

检查Expressway-C上配置了正确的访客帐户客户端URI。为此,请导航至Configuration > Unified Communication > Cisco Meeting Server。

如果内部URL在访客帐户客户端URL中配置,则Expressway-C将解析它,因为DNS服务器上已创建记录,但这可能导致Web浏览器中出现"错误请求"错误消息。在本例中,配置内部URL以显示错误,如图所示。




# WebRTC客户端显示不安全连接




### 解决方案

- 证书是自签名的,导致服务器不信任源。将Expressway-E上的证书更改为受支持的第三方证书 颁发机构。
- 检查外部Webbridge URL是否作为SAN添加到Expressway-E服务器证书上,如图所示。



# WebRTC客户端连接但从未连接,然后超时并断开连接



TURN服务器用户名或密码在expressway-E或CMS中通过API配置错误。日志包含图像中显示的错误。

2017-05-20	19:43:14.133	Info	web bridge link 3: new guest login request 21 received		
2017-05-20	19:43:14.133	Info	guest login request 21: passcode resolution scheduled		
2017-05-20	19:43:14.133	Info	guest login request 21: resolution in progress		
2017-05-20	19:43:14.135	Info	guest login request 21: credential storage scheduled (queue length: 1)		
2017-05-20	19:43:14.135	Info	created guest account with user ID "guest3804072848@cms.octavio.local"		
2017-05-20	19:43:14.135	Info	guest login request 21: credential storage executed		
2017-05-20	19:43:14.135	Info	guest login request 21: credential storage in progress		
2017-05-20	19:43:14.137	Info	guest login request 21: successfully stored credentials		
2017-05-20	19:43:14.163	Info	web bridge link 3: guest login request 21: response written		
2017-05-20	19:43:14.231	Info	successful login request from guest3804072848@cms.octavio.local		
2017-05-20	19:43:14.930	Info	instantiating user "guest3804072848@cms.octavio.local"		
2017-05-20	19:43:14.934	Info	new session created for user "guest3804072848@cms.octavio.local"		
2017-05-20	19:43:18.805	Info	call 6: allocated for guest3804072848@cms.octavio.local "Web client" conference participation		
2017-05-20	19:43:18.805	Info	call 6: setting up combined RTP session for DTLS (combined media and control)		
2017-05-20	19:43:21.805	Warning	call 6: ICE failure; relay candidate creation timeout		

也可以通过数据包捕获确认错误。在运行WebRTC客户端的PC上运行Wireshark。完成数据包捕获 后,按STUN过滤数据包。您必须看到图中显示的错误。

1458 2017-05-20 19:52:48.704809 172.16.84.124 10.88.246.156 STUM 182 0x1e4a (7754) Default Allocate Request UDP user: turnuser with nonce 1462 2017-05-20 19:52:48.714894 10.88.246.156 172.16.64.124 STUM 262 0x080bc (2748) Default Allocate Error Response user: turnuser with nonce realm: turnuser UDP error-code: 431 (\*Unknown error code\*) Integrity Check Failure

PC发送分配请求,Expressway NAT地址回应"完整性检查失败"消息。

### 解决方案

要修复错误,请查看用户名和密码。必须在TURN服务器参数上正确配置它们,如图所示。

