




-R ( 俄罗斯 )	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响
-Q/Q1 ( 日本 )	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	不受影响	VID 04或更高版本	VID 02或更高版本
所有其他Reg域	VID 07或更高版本	VID 07或更高版本	不受影响	VID 03或更高版本	VID 03或更高版本	VID 04或更高版本	VID 02或更高版本

受影响的AP需要以下控制器软件版本：

- [8.10.181.0\\*](#)或更高版本
- [17.3.6\\*](#)或更高版本
- 17.6.4或更高版本
- 17.9.2或更高版本

 注意：从2024年6月开始，对于受影响的PID，通过退货授权(RMA)交付的更换用AP可能需要更新的软件。

\* 由于Cisco bug ID [CSCwd37092](#)，已推迟8.10.181.0。请参阅[推荐的AireOS无线LAN控制器版本](#)。  
 使用9800系列控制器的客户应参阅[建议用于Catalyst 9800无线LAN控制器的Cisco IOS XE版本](#)。




注意：只有思科注册用户才能访问内部工具和漏洞信息。

---

## Bug助手工具

如果您有接入点序列号(SN)或产品标识符(PID)以及国家/地区/版本标识符(VID)信息，请使用[Bug Assistant工具](#)来验证[Field Notice 72424](#)的适用性。

 注意：只有思科注册用户才能访问内部工具和信息。

---

## 相关信息

- 思科漏洞ID [CSCwc47544](#)
- [现场通知72424](#)
- [思科无线解决方案软件兼容性列表](#)

- [思技术支持和下载](#)

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。