

بېولا م داخ ىل لوصول-ا-CSCva43065 RV32x بېولا ةي ف ص ت ن ي ك م ت ع م ر و س ك م ي ل خ ا د ل ا

ص خ ل م

ل م ع ت ا ه ن ك ل و ، بېولا ةي ف ص ت ة ز ي م ن ي ك م ت د ن ع ي ل خ ا د ل ا ب ي و م دا خ ى ل ل و ص و ل ا ل م ع ي ا ل ا ه ل ي ط ع ت د ن ع د ي ج ل ك ش ب .

د د ح م ل ا خ ي ر ا ت ل ا

م 2016 ، و ي ل و ي 11

ل ح ل ا خ ي ر ا ت

م 2017 ، ر ي ا ن ي 13

ة ر ث ا ت م ل ا ت ا ج ت ن م ل ا

1.2.1.14, 1.3.1.10	RV325 و RV320

و ص ف الم ش ك ل ة

لا يعمل الوصول إلى خادم ويب الداخلي عند تمكين ميزة تصفية الويب ولكنه يعمل بشكل جيد عند تعطيله. لم تنتقل حزم الاستجابة التي تصل إلى خادم الويب الداخلي عبر مسار ترجمة عنوان الشبكة (NAT) بشكل صحيح. يتم تأكيد اتصال بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) الأولي، ولكن تتم تصفية طلب GET.

ق ر ا ر

ق م ب ض ي ط م س ا ر ح ز م ة ا ل س ت ج ا ب ة .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل