ەجوملا ىلع فرعت RV340W Dual WAN Gigabit VPN يكلساللا لاصتالا عم



ةمدقملا

قلسلسلا نم اءزج يكلساللا لاصتالا عم RV340W Dual WAN Gigabit VPN هجوم دعي قنورملاو مادختسالا قلوهسب مستي وهف RV340. زارطلل يكلساللا ريظنلا وهو RV34x المازو مادختسالا قلوهسب مستي وهف RV340. زارطلل يكلساللا ريظنو قيافلا ءادألاو دوزم هنأل ارظنو قريغصلا حالارشلل امامت ابسانم هل عجي امم ،قناتملاو قيافلا ءادألا و تاقيبطتلا يف مكحتلاو بيولا قيفصت لثم قيفاض النامألا نامألا تازيم نم ديدعلاب نآللا قيافلا المنافل المنافل

عم RV340W Dual WAN Gigabit VPN هجوم ايازمو تازيم ضرع ىل القمل الذه فدهي عم الكال الحاصة الله الله الله المتالل الحاصة الله المتاللة المتا

جتنملا تازيم

- .تاقيبطتلا تاسايس نم ةعومجم لالخ نم ةكبشلا نيمأتل قيبطتلا يف مكحتلا
- تىفصت .لمعلاب قطبترملا ريغ وأ قراضلا بيولا عقاوم نم قيامحلل بيولا قيفصت ناونع رايلم 27 نم رثكأ URLs.
- ةنيعم بيو عقاوم ىل الوصول دييقتل يوتحمل الله عنه الم
- لقنتلا ءانثاً لماعلل TeleWorker ليمع
- نمآلا لاصتالا نيكمت ىلع عقوم ىلإ عقوم نم IPsec نامأل VPN ةكبش دعاست •

- .ةددعتملا بتاكملاو نيديعبلا نيفظوملل
- أي في الله عمي وق نامأ (SPI) قل الحلال الله عمل المزحل المرحف الله عمي وق نامأ (SPI) الله عمي وق نامأ الله في المرادج عمي وقل المرادج عمي المرادج ع
- ةجودزم WAN ةكبش ذفانم •
- ليجلا مدوم لشف زواجتو ةداعتسالاو يطايتحالا خسنلا عارجال ةجودزم USB ذفانم
 اقليدب قيساسأ لاصتا قيناكم وأعبارلا ليجلاكاتلاتكاني
- عساو قاطن ىلع تافلملا لقن ةيناكم حيتي امم ،ءادألا ةقئاف تنرثي تباجيج ذفانم نيمدختسمل نم ديدعلاو.
- مادختسالاا قلهس بيولاا يلع قمئاق قدعاسم قادأو طيسب تيبثت •
- FindlT ةكبش ةرادإ معد •

ةمزحلا تايوتحم



- يكلسال عم RV340W Dual-WAN Gigabit VPN ەجوملا (أ
- تنرثيإ لباك (ب
- ةعيرسلا ةيادبلا ليلد (ج
- ةقاطلا ئياهم (د
- مكحت ةدحو لبك (ه
- ةيوغر ريساوم 4 (و

تابلطتملل ىندألا دحلا

- ققاط لوحم وأ (PoE) تنرثيإ قكبش ربع ققاطلاب ديوزتلا قينقت معدب دوزم هجوم وأ لوحم وألوحم (AC) درتملا رايتلل
- بيولاا يلإ دنتسملاا نيوكتلل Java قطساوب هنيكمت مت بيو ضرعتسم •


ةيضارتفالا تادادعإلا

cisco	Username
cisco	كلمة المرور
192.168.1.1	عنوان IP لشبكة LAN
192.168.1.1	LAN IP إحتياطي
255.255.255.0	قناع الشبكة الفرعية

جتنملا ضورع


ةيمامألا ةحوللا رظنم

قكبشلاو ةقاطلل LED تارشؤم ةدعو طبض ةداعإ رزو زارطلا مقر ةيمامألا ةحوللا ضرعت لكبشلاو (VPN) قيرهاظلا قصاخلا قكبشو تاصيخشتلاو (VPN) قيلاملا قصاخلا قصاخلا الله عند (WAN) قيكلساللا قيل الله عندملا



ةيفلخلا ةحوللا ضرع

4 ىل ا 1 نم LAN ذفانمو 2 و 1 WAN يذفنمو 1 USB ذفنمو Wi-Fi رز ةيفلخل اقحول ارهظت 4 دفنمو 1 USB دفنمو مكحت قدحو ذفنمو 4 و 12VDC 2.5A قواط ئياهم ذفنمو ليغشت فاقياو ليغشت حاتفمو مكحت قدحو ذفنمو . طبضلل قلباق قيجراخ ويدار تايئاوه .



نميألا بناجلا نم ةحوللا ضرع



ةينقتلا ليصافتلا

ةلاحلل LED حيباصم

.اەيف نوكي يتلا ةلاحلا بسح زاەجلا ةلااح ىلا اذە LED رشۇم ريشي

سلوك LED	اسم مؤشر LED	دالة
أخضر ● قيد الإيقاف - لم يتم اكتشاف أي إرتباط	مؤشر الدوي العلوي LAN1-4	الارتباط/التصرف والسرعة

• حجب - تم		
الكشف عن		
الارتباط، بيانات		
Rx/Tx		
أخضر ● قيد الإيقاف -		
يتم اكتشاف		
يحم . كليات إرتباط بطول 10		
ہرب کے بصوی ۱۰ أمتار/100 متر أو		
لا يوجد إرتباط	مؤشر الدوي السفلي 4-LAN1	جيجابت
و يوجد إرتباط ● صلب - تم	2,441	
الكشف عن		
انعشق عن إرتباط بطول		
ارببط بطون 1000 متر		
أخضر ● قيد الإيقاف - تم		
إيقاف تشغيل		
الجهاز.	بي دبليو آر	القدرة
● صلب - تشغیل		
وتحميل.		
• تومض - إقلاع		
أخضر ● قيد الإيقاف - تم		
إيقاف تشغيل		
الجهاز أو تم	DMZ	DMZ
تعطيل DMZ.	DIVIZ	SW2
● صلب - تم		
تمكين DMZ.		
أخضر ● قيد الإيقاف - لم		
يتم تحديد أي		
يمم تحديد اي طاقة أو نفق		
طاعة أو تقق VPN أو تم		
تعطیل جمیع		
تعطین جسیع أنفاق VPN.		
• صلب - تم		
تشغیل نفق	مؤشر LED لشبكة	
تشغیر تقق VPN واحد علی	VPN	VPN
۷۱ ۱۷ واحد على الأقل.		
الاقل. ● الوميض - بيانات		
Rx/Tx کهرمان ● صلب - لا توجد		
۰ صنب - و توجد شبکة VPN		
ممکنة قید		
التشغيل. أحمر		
أحمر • قيد الإيقاف - لا		
توجد طاقة أو		
على وشك	دياغ	تشخیص
التمهيد.		
● تومض بطيء -		
<u> </u>	L	

يتم ترقية البرامج		
الثابتة.		
● ميزة الوميض		
السريع - فشلت		
عملية ترقية		
البرنامج الثابت.		
• صلب - فشل • صلب - فشل		
النظام في		
التمهيد مع صور		
البرامج الثابتة		
البرائع النابية النابية الناسطة وغير		
النشطة أو في		
وضع الإنقاذ. أخضر		
أخضر ● قيد الإيقاف - لم		
يتم اكتشاف		
طاقة أو USB		
أو USB متصل		
ولكن لم يتم	LICD A LICD 4	
التعرف عليه.	USB 2 و USB 1	USB
• صلب - USB		
متصل ب ISP و		
USB متعرف		
عليه.		
● الوميض - بيانات		
Rx/Tx		
أخضر		
• قَيد الإيقاف		
- يتم		
اكتشاف		
إرتباط		
بطول 10		
أمتار / 100	WAN 1 و	20/021
متر أو لا	WAN 2	WAN
يوجد إرتباط		
• صلب - تم		
الكشف عن		
إرتباط		
بطول 1000		
مت		
اخضر • إيقاف		
• إَيقاف		
تشعيل -	515 - 24	
عدم البث	2.4 جيجاھرتز م 5 ح حاھ ^ت	
• صلبة -	و 5 جيجاھرتز	
بیانات		
Rx/Tx		

ةلصلا تاذ تايوتحملا

- RV34x مَل سلس مجوم يلع بيولا ميفصت نيوكت •
- <u>تاسلسلا نم هجوم يالع قيبطتال يف مكحتال نيوكت RV34x</u>
- <u>تاسلس مجوم يلع يوتحملاً قيفصت نيوكت RV34x</u>
- <u>تاكون مي ماع تن بين الله المولوت ورب ردص مي قاو ني وكت RV34x</u>
- <u>قلسلسلا نم مجوم ىل (VLAN) قيرهاظلا قيلحملا ققطنملا قكبش تادادعا نيوكت</u> RV34x
- <u>احجا تا مييقت عارجا RV34x قلسلسلا نم مجوم يلع يصيخشت مييقت عارجا</u>

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين ألما المعالفين ألما المعالفين المعالفين المعالفين ألما المعالفي