

و SPA112 في ةتباثلل جماربلا ةيقرت SPA122

فدهلا

نأ نكمي. زاهجلا ىلإ هليمحتو تنرتنإل نم دحم فلم ليزنت بجي، تباثلل جماربلا ةيقرتل
ءاطخأ حالصإ ةتباثلل جماربلا ةيقرت تايلمعل نكمي. ادج ةديفم كتزهجأ ةيقرت نوكت
ءادلأ تانيسحتللا هذه ديفت نأ نكمي. زاهجلا لمع ةرتف ةلاطو تازيملا نيسحتو جماربلا
حضوي. اتقوم زاهجلا تالاصتإ فقوتت، تباثلل جماربلا ةيقرت قيبطت دنع. زاهجلل يللكلا
SPA112 و SPA122 ىلإ تباثلل جماربلا ةيقرت ةيفيك دنسمل اذه

تباثلل جماربلا رادصا | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- SPA112 | [\(شجالا ليزنت\)](#)
- SPA122 | [\(شجالا ليزنت\)](#)

ربع لاقتنال لالخ نم هيلع روثلعل نكمي يذلاو، تباثلل جماربلا ةيقرت فلم ظفحب مق
تاليزنتل دلجم يه ةيضارتفاللا ةهجو. رتويبمكللا ىلإ بسانم عقوم ىلإ، هالعأ طابترالا
دلجملا ةجلعم جمارب مادختساب دلجملا طغض ءاغلإب مق، هليزنت درجمب

ىلعيوتحت يتلا - Cisco امهو، ةيضارتفاللا لوخدلا ليحست تايلمع نم ناعون كانه: **ءطحال**
يوتحت يتلاو - admin، ةتباثلل جماربلا شيحت رايخ ىرت نلو ةيساسال مدختسمل قوقح
لوؤسمللا عضويف كنأ نم دكأت. ةتباثلل جماربلا شيحتل رايخال اهيدلو لوؤسمل قوقح ىلعي
ةتباثلل جماربلا ةيقرت ءارجا دنع

ةتباثلل جماربلا ةيقرت

جماربلا ةيقرت > ةرادا رتخاو. ةدعاسمل فاتاهل ئيهاه نيوكت ةادأ ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلل
ةتباثلل جماربلا ةيقرت ةحفص رهظت. ةتباثلل

Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Please select a file to upgrade: No file chosen

Current firmware version: **1.1.0 (011)**

ىلعيوتحت يتلا ديت يذلا تباثلل جماربلا رادصا رايختخال فلم رايختخا قوف رقنا 2. ةوطخلل
فلم رايختخا رزلا راوچب فلملا رهظيس، هرايختخا درجمب. هظفحب تمق شيح نم زاهجلا
زاهجلا ىلعيوتحت يتلا رايختخال تباثلل جماربلا يلاخل تباثلل جماربلا رادصا لوقح ضرعي

Firmware Upgrade

Firmware Upgrade

Please select a file to upgrade: SPA112_SPA...04_FW.bin

Current firmware version: **1.1.0 (011)**

تباثلال جمانربللا ةيقرت ءدبل ةيقرت قوف رونا 3. ةوطخللا

ممتس ،تباثلال جمانربللا نم قباس رادصلإ إلبا تباثلال جمانربللا ضفخ مت اذإ :**ةظحالم** مت يتلا تادادعإلا عيمج دقف تسو ةيضارتفالا عنصملا تادادعإ إلبا زاهجلا ةداعتسإ اهنوكت .

لاصتالا عطق مدع ءاجرلا .قئاقد عضب ةتباثلال جمانربللا ةيقرت قرغتست دق :**ةظحالم** يلي ام ضرع متي ،تباثلال جمانربللا لامتكأ درجمبو .رتويبمكلا نع زاهجلا لصف وأ ةقاطلاب

Upgrade is successful.

SPA112 is restarting...You will be returned to the Login page in few minutes.

لوخدلا ليچست ةحفص إلبا زاهجلا دوعي ،ليغشتلا ةداعإ ةيلمع لامتكأ دعب

وأ Cisco SPA112 تالاقم عيمج إلبا طباورلا كلذ ي فامب ،تامولعمللا نم ديزم إلبا لوصحلل ةيلا تالاطب اورلا عجار ،SPA122:

- [هجوملا جت نم ةحفص عم Cisco SPA112 ATA](#)
- [هجوملا جت نم ةحفص عم Cisco SPA122 ATA](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا