

ل يئاق ل ل ا دادر ت س ال ا ة ز ي م ن ي و ك ت ل ا ث م Nexus 7000 vPC

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [معلومات أساسية](#)
- [التكوين](#)
- [التحقق من الصحة](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين ميزة الاسترداد التلقائي ل PortChannel الظاهرية (vPC) على Nexus 7000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

لماذا نحتاج إلى برنامج vPC Auto-Recovery؟

هناك سببان رئيسيان لتعزيز vPC هذا:

- في حالات انقطاع التيار عن مركز البيانات أو انقطاع التيار الكهربائي، يتم إيقاف تشغيل كل من نظامي الطراز vPC اللذين يتضمنان من محولات Nexus 7000. وفي بعض الاحيان، يمكن إستعادة احد النظراء فقط. نظرا لأن Nexus 7000 الآخر لا يزال قيد الإيقاف، فإن إرتباط نظير vPC وارتباط نظير-keepalive في vPC هما أيضا قيد الإيقاف. في هذا السيناريو، لا يتوفر الكمبيوتر الشخصي vPC حتى بالنسبة للطراز Nexus 7000 الذي يعمل بالفعل. يجب إزالة جميع تكوينات vPC من قناة المنفذ على هذا Nexus 7000 لجعل قناة المنفذ تعمل. عند ظهور Nexus 7000 الآخر، يجب عليك مرة أخرى إجراء تغييرات التكوين لتضمين تكوين vPC لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية. في الإصدار 5.0(2) والإصدارات الأحدث، يمكنك تكوين الأمر reload restore ضمن تكوين مجال vPC لمعالجة هذه المشكلة.
 - لسبب ما، يتم إيقاف تشغيل إرتباط نظير vPC. نظرا لأن بروتوكول vPC peer-keepalive لا يزال قيد التشغيل، يقوم جهاز النظير الثانوي ل vPC بإيقاف تشغيل جميع منافذ أعضاء vPC الخاصة به بسبب الكشف مزدوج النشاط. وبالتالي، تمر جميع حركات مرور البيانات من خلال المحول الأساسي vPC. لسبب ما، يتم أيضا إيقاف تشغيل المحول الأساسي vPC. يتسبب هذا المحول في حدوث مشاكل أثناء الثغوب السوداء لحركة مرور البيانات نظرا لأن أجهزة vPCs الموجودة على جهاز النظير الثانوي لا تزال قيد الإيقاف لأنه كشف ازدواج النشاط قبل إيقاف تشغيل المحول الأساسي vPC.
- في الإصدار 5.2(1) والإصدارات الأحدث، تدمج ميزة الاسترداد التلقائي ل vPC هاتين التحسينات.

التكوين

وتتسم تهيئة ميزة الاسترداد التلقائي لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية (vPC) بالوضوح التام. تحتاج إلى تكوين الاسترداد التلقائي ضمن مجال vPC على كل من نظاري vPC.

هذا مثال على التكوين:

على المحول S1

```
S1 (config)# vpc domain
S1(config-vpc-domain)# auto-recovery
S1# show vpc
:Legend

local vPC is down, forwarding via vPC peer-link - (*)
vPC domain id                               : 1
Peer status                                 : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status                       : peer is alive
Configuration consistency status           : success
Per-vlan consistency status                 : success
Type-2 consistency status                   : success
vPC role                                    : primary
Number of vPCs configured                  : 5
Peer Gateway                               : Enabled
- : Peer gateway excluded VLANs
- : Dual-active excluded VLANs
Graceful Consistency Check                  : Enabled
(Auto-recovery status                       : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status
-----
id      Port      Status Active vlans
-----
Po1     up       1-112,114-120,800,810  1

vPC status
```

id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans
Po40	up	success	success		1-112,114-1 10
	20,800,810				

على المحول S2

```

S2 (config)# vpc domain 1
S2(config-vpc-domain)# auto-recovery
S2# show vpc
:Legend

local vPC is down, forwarding via vPC peer-link - (*)
vPC domain id : 1
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : secondary
Number of vPCs configured : 5
Peer Gateway : Enabled
- : Peer gateway excluded VLANs
- : Dual-active excluded VLANs
Graceful Consistency Check : Enabled
(Auto-recovery status : Enabled (timeout = 240 seconds)

```

vPC Peer-link status

id	Port	Status	Active vlans
Po1	up		1-112,114-120,800,810 1

id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans
Po40	up	success	success		1-112,114-1 40
	20,800,810				

كيف يعمل الاسترداد التلقائي حقا؟

يناقش هذا القسم كل سلوك مذكور في قسم المعلومات الأساسية على حدة. يفترض أن يتم تكوين الاسترداد التلقائي ل vPC وحفظه إلى تكوين بدء التشغيل على كلا المحولين S1 و S2.

1. يعمل انقطاع التيار الكهربائي على إيقاف تشغيل نظامي التشغيل vPC Nexus 7000 في نفس الوقت، ويمكن لمحول واحد فقط الدخول.
- S1 و S2 على حد سواء. يتم تكوين vPC بشكل صحيح مع تشغيل إرتباط النظير وبطاقة Peer-keepalive.
- يتم إيقاف تشغيل كل من S1 و S2 في نفس الوقت.
- الآن يمكن لمحول واحد فقط تشغيل الطاقة. على سبيل المثال، S2 هو المحول الوحيد الذي يعمل.
- ينتظر S2 مهلة الاسترداد التلقائي ل vPC (الإعداد الافتراضي هو 240 ثانية يمكن تكوينها باستخدام الأمر reload-delay x للاسترداد التلقائي، حيث x هو 240-3600 ثانية) للتحقق من تشغيل أي من إتصالات نظير vPC أو إمكانيات وضع keepalive للنظير. إذا كان أي من هذه الارتباطات قيد التشغيل (حالة إرتباط النظير أو وضع رسالة تنشيط النظير)، فلن يتم تشغيل الاسترداد التلقائي.
- بعد انتهاء المهلة، إذا كان كلا الرقمين لا يزالان في وضع إيقاف التشغيل (حالة إرتباط النظير بالإضافة إلى حالة الكتابة على نفس المستوى النظير)، فيتيح الاسترداد التلقائي ل vPC وبصبح S2 أساسيا ويبدأ من أجل التشغيل على جهاز الكمبيوتر الشخصي المحلي الخاص به. ونظرا لعدم وجود نظراء، يتم تجاوز التحقق من التناسق.
- الآن S1 يأتي. وفي هذا الوقت، تحتفظ الفئة S2 بدورها الأساسي وتقوم الفئة S1 بدور ثانوي، ويتم إجراء

إذا كان يلزم تعلم عناوين MAC الجديدة بواسطة جدول ARP، فقد تنشأ مشاكل. تنشأ المشاكل لأنه قد تتم تجزئة إستجابة ARP من الخادم إلى جهاز واحد من أجهزة Cisco Nexus 7000 Series وليس إلى الآخر، مما يجعل من المستحيل تدفق حركة المرور بشكل صحيح.

ومع ذلك، لنفترض أنه قبل الفشل في الحالة الموضحة للتو، تم توزيع حركة المرور على كل من أجهزة Cisco Nexus 7000 Series بشكل متساو بواسطة قناة PortChannel صحيحة ومن خلال تكوين متعدد المسارات (ECMP) ذي تكلفة متساوية. في هذه الحالة، تستمر حركة مرور البيانات من خادم إلى خادم ومن عميل إلى خادم مع التحذير من أن الأجهزة المضيئة الأحادية المرفق المتصلة مباشرة بسلسلة Cisco Nexus 7000 لن تكون قادرة على الاتصال (بسبب نقص إرتباط النظير). أيضا، لا يمكن تعلم عناوين MAC الجديدة التي تم التعرف عليها على واحد من سلسلة Cisco Nexus 7000 على النظير، لأن هذا قد يتسبب في تدفق حركة مرور البيانات العائدة التي تصل إلى جهاز سلسلة Cisco Nexus 7000 النظير.

راجع الصفحة 19 من [قناة PortChannel الظاهرية لبرنامج Cisco NX-OS: المفاهيم الأساسية](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل