

# Fehlerbehebung bei vPC-Inkonsistenzproblemen bei NX-OS-Switches

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Hintergrund](#)

[Fehlerbehebung bei vPC auf NX-OS-Geräten](#)

[Ausgabe 1: Nicht kompatible vPC-Teilnehmer-Ports](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Ausgabe 2: Peer-Link unten](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Ausgabe 3: Peers nicht über Peer-Keepalive erreichbar](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Ausgabe 4: Typ-1-Inkonsistenz](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Ausgabe 5: Typ-2-Inkonsistenz](#)

[Fehlerbehebung](#)

[Ausgabe 6: Schnittstellennummer und vPC-ID-Inkonsistenz](#)

[Fehlerbehebung](#)

## Einleitung

In diesem Dokument werden häufig auftretende Probleme mit Virtual Port Channel (vPC)-Inkonsistenzen beschrieben und Schritte zur Behebung dieser Probleme beschrieben.

## Hintergrund

Mit einem vPC können Links, die physisch mit zwei verschiedenen Switches verbunden sind, von einem dritten Gerät als ein einziger Port-Channel angezeigt werden.

## Fehlerbehebung bei vPC auf NX-OS-Geräten

Ausgabe von `show vpc brief` und prüfen, ob Kompatibilitätsprobleme in einem der vPC-Member-Ports vorliegen.

Prüfen Sie mithilfe der aufgeführten Befehle die spezifische vPC-Inkonsistenz:

```
show vpc consistency-parameters global
```

```
show vpc consistency-parameters interface Ethernet x/y
```

```
show vpc consistency-parameters vlans
```

```
show vpc consistency-parameters vpc vpc-id
```

## Ausgabe 1: Nicht kompatible vPC-Teilnehmer-Ports

Überprüfen Sie, ob Kompatibilitätsprobleme zwischen den vPC-Member-Ports bestehen, wie in `berichtet.show vpc``

Wenn ein Problem auftritt, wird es als "Kompatibilitätsprüfung fehlgeschlagen" gemeldet, wie in dieser Ausgabe gezeigt

```
`show vpc`
```

Legend:

(\*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 1

Peer status : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status : peer is alive

Configuration consistency status : success

Per-vlan consistency status : success

Type-2 consistency status : success

vPC role : secondary

Number of vPCs configured : 18

Peer Gateway : Enabled

Dual-active excluded VLANs : -

Graceful Consistency Check : Enabled

Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 240s)

Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 50s)

Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s)

vPC Peer-link status

```
-----  
id Port Status Active vlans  
-----
```

```
1 Po100 up 1,5,10,118,121-132,150,160,253
```

vPC status

```
-----  
id Port Status Consistency Reason Active vlans  
-----
```

```
1 Po1 up success success 1,5,10,118, 121-132,150
```

```
2 Po2 down* failed Compatibility check failed - <--- for speed
```

```
`show vpc consistency-parameters vpc 2`
```

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name	Type	Local Value	Peer Value
-----	----	-----	-----
delayed-lacp	1	disabled	disabled
mode	1	active	active
Switchport Isolated	1	0	0
Interface type	1	port-channel	port-channel
LACP Mode	1	on	on
Virtual-ethernet-bridge	1	Disabled	Disabled
<b>Speed</b>	<b>1</b>	<b>10 Gb/s</b>	<b>100 Gb/s</b> <--- speed mismatch
Duplex	1	full	full
MTU	1	9216	9216
Port Mode	1	trunk	trunk
Native Vlan	1	20	20
Admin port mode	1	trunk	trunk
STP Port Guard	1	Default	Default
STP Port Type	1	Edge Trunk Port	Edge Trunk Port

STP MST Simulate PVST	1	Default	Default
lag-id	1	[(64, 0-23-4-ee-be-6d, 806b, 0, 0), (ffff, 50-6b-4b-46-3a-fa, 0, 50-6b-4b-46-39-6a, 1, 0, 0), (64, 0, 0)]	[(0, 0-23-4-ee-be-6d, 806b, 0, 0)]
Vlan xlt mapping	1	Disabled	Disabled
vPC card type	1	N9K TOR	N9K TOR
Allowed VLANs	-	1,5,10,118	1,5,10,118
Local suspended VLANs	-	-	-

## Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass die vPC-Schnittstellen und die Remote-Seite (Server/dritter Switch) mit denselben Geschwindigkeiten konfiguriert sind. Nutzung `show vpc consistency-parameters vpc vpc-id` um Geschwindigkeitsungleichgewichte mit den Peer-vPC-Schnittstellen zu überprüfen.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Schnittstellen im vPC mit denselben Geschwindigkeiten konfiguriert sind.

## Ausgabe 2: Peer-Link unten

Überprüfen Sie, ob "Peer-Status" in ``show vpc`` "Peer-Link ist ausgefallen" ist.

Wenn ein Problem mit dem Peer-Link-Status besteht, muss dieser als "Peer-Link ist inaktiv" für "Peer-Status" gemeldet werden, wie in dieser Ausgabe gezeigt:

```
`show vpc brief`
```

Legend:

(\*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

```
vPC domain id                : 100
Peer status                   : peer link is down    <--- peer-link is down then vPC is
down
vPC keep-alive status        : peer is alive
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status  : success
Type-2 consistency status    : failed
Type-2 inconsistency reason  : SVI type-2 configuration incompatible
vPC role                      : secondary
Number of vPCs configured    : 1
Peer Gateway                  : Disabled
Dual-active excluded VLANs   : -
Graceful Consistency Check   : Enabled
Auto-recovery status         : Disabled
Delay-restore status         : Timer is off.(timeout = 30s)
Delay-restore SVI status     : Timer is off.(timeout = 10s)
Operational Layer3 Peer-router : Disabled
Virtual-peerlink mode        : Disabled
vPC Peer-link status
```

```
-----
id   Port   Status Active vlans
--   -
1    Pol   down   -
```

vPC status

```
-----
Id   Port           Status Consistency Reason           Active vlans
--   -
```

```
123 Po123 down failed Peer-link is down - <--- Reason: Peer-link
down
```

## Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie den Status der Port-Channel-Schnittstelle und der in der Peer-Verbindung konfigurierten Mitgliedschnittstellen. Wenn sie nicht angeschlossen sind, überprüfen Sie die physische Verbindung, z. B. Kabel/SFP usw.
- Der Port-Channel der vPC-Peer-Verbindung muss als STP-Port-Typ-Netzwerk (Spanning Tree Protocol) konfiguriert werden, sodass Bridge Assurance auf allen vPC-Peer-Verbindungen auf beiden vPC-Peer-Switches aktiviert ist.
- Überprüfen Sie, ob der vPC-Peer-Link als Layer-2-Port-Channel-Trunk konfiguriert ist, der nur vPC-VLANs zulässt.
- Bis zur Ersteinrichtung der vPC-Peer-Verbindung zwischen den Peers bleiben alle vPC-Port-Channels im Suspendiermodus. Wenn die vPC-Peer-Verbindung einige Zeit einmal online ausfällt, werden vPCs auf der sekundären Verbindung unterbrochen, bis die Peer-Verbindung wiederhergestellt ist.

## Ausgabe 3: Peers nicht über Peer-Keepalive erreichbar

Überprüfen Sie, ob der Status "vPC Keep-alive" in ` "Peer ist nicht über Peer-Keepalive" erreichbar ist.`

In der Ausgabe wird berichtet, dass vPC Peer-Keepalive nicht verfügbar ist, und es wird Folgendes angezeigt: "Peer ist nicht über Peer-Keepalive erreichbar":

```
`show vpc brief`
Legend:
          (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link
vPC domain id           : 100
Peer status             : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status   : peer is not reachable through peer-keepalive <--- keep-alive
is down
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status      : success
Type-2 consistency status       : failed
Type-2 inconsistency reason      : SVI type-2 configuration incompatible
vPC role                       : secondary
Number of vPCs configured       : 1
Peer Gateway                 : Disabled
Dual-active excluded VLANs      : -
Graceful Consistency Check      : Enabled
Auto-recovery status           : Disabled
Delay-restore status           : Timer is off.(timeout = 30s)
Delay-restore SVI status       : Timer is off.(timeout = 10s)
Operational Layer3 Peer-router : Disabled
Virtual-peerlink mode          : Disabled
vPC Peer-link status

-----
id   Port   Status Active vlans
--   -
1    Po1   up     1,10

vPC status
-----
Id   Port   Status Consistency Reason           Active vlans
```

```

--      -----      -----      -----      -----      -----
123    Po123          up      success      success          1,10          <--- vpc is still
up

```

## Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass die Layer-3-Schnittstelle mit der richtigen Virtual Route Forwarding (VRF) verknüpft ist, die für Peer-Keepalive zwischen den vPC Peer-Switches verwendet wird.
- Wenn das Management-VRF für Peer-Keepalive verwendet wird, stellen Sie sicher, dass ein Management-Switch mit den Management-Ports auf beiden vPC-Peer-Geräten verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Quell- und Ziel-IP-Adressen für die Peer-Keepalive-Nachrichten über die VRF-Instanz erreichbar sind, die der vPC Peer-Keepalive-Verbindung zugeordnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Address Resolution Protocol (ARP) aufgelöst ist, und Sie können einen Ping zwischen den Peer-Keepalive-Adressen senden, um die Erreichbarkeit zu testen. Wenn keine Erreichbarkeit vorhanden ist, prüfen Sie, ob Probleme auf dem Pfad (L1, STP usw.) vorliegen.

## Ausgabe 4: Typ-1-Inkonsistenz

Überprüfen Sie, ob der "Typ-1-Konsistenzstatus" in ``fehlschlägt.show vpc``

Die Befehlsergebnisse geben den Grund für den Fehler an, wenn Probleme mit der Konfigurationskonsistenz festgestellt werden, wie in folgenden Fällen gezeigt:

```

`show vpc`
Legend:
      (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id          : 1
Peer status            : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status  : peer is alive
Configuration consistency status : failed      <--- consistency check failed
Per-vlan consistency status : success
Configuration inconsistency reason: vPC type-1 configuration incompatible - STP Mode
inconsistent      <--- reason of inconsistency
Type-2 consistency status : success
vPC role                : primary
Number of vPCs configured : 0
Peer Gateway            : Enabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled
Auto-recovery status    : Enabled, timer is off.(timeout = 360s)
Delay-restore status     : Timer is on.(timeout = 150s, 30s left)
Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s)
Operational Layer3 Peer-router : Enabled
Virtual-peerlink mode    : Disabled

```

## Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie, ob beide Peer-Switches den gleichen Spanning-Tree-Modus steuern. Wenn der Peer-Switch beispielsweise den MST-Spanning-Tree-Modus (Multiple Spanning Tree) verwendet und der andere Peer-Switch Rapid Per VLAN Spanning Tree (Rapid-PVST) verwendet. Ändern Sie den Spanning-Tree-Modus so, dass er auf beiden Switches gleich ist, um diesen Fehler zu beheben.
- Ändern Sie den Spanning Tree-Modus mit dem folgenden Befehl:

Switch(config)# **spanning-tree mode mst**

## ODER

Switch(config)# **spanning-tree mode rapid-pvst**

Um andere Typen von globalen Konfigurationsfehlern für Typ-1-VPC anzuzeigen, verwenden Sie diesen Befehl, um die Kategorie sowie den lokalen und Peer-Wert zu identifizieren:

```
`show vpc consistency-parameters global`
```

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name	Type	Local Value	Peer Value
-----	----	-----	-----
<b>STP MST Simulate PVST</b>	<b>1</b>	<b>Enabled</b>	<b>Enabled</b>
<b>STP Port Type, Edge BPDUFILTER, Edge BPDUGuard</b>	<b>1</b>	<b>Normal, Disabled, Disabled</b>	<b>Normal, Disabled, Disabled</b>
<b>STP MST Region Name</b>	<b>1</b>	<b>" "</b>	<b>" "</b>
<b>STP Disabled</b>	<b>1</b>	<b>None</b>	<b>None</b>
<b>STP Mode</b>	<b>1</b>	<b>Rapid-PVST</b>	<b>Rapid-PVST</b>
<b>STP Bridge Assurance</b>	<b>1</b>	<b>Enabled</b>	<b>Enabled</b>
<b>STP Loopguard</b>	<b>1</b>	<b>Disabled</b>	<b>Disabled</b>
<b>STP MST Region Instance to VLAN Mapping</b>	<b>1</b>		
<b>STP MST Region Revision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interface-vlan admin up	2		10
Interface-vlan routing capability	2	1	1,10
QoS (Cos)	2	([0-7], [], [], [], [], [])	([0-7], [], [], [], [], [])
Network QoS (MTU)	2	(1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500)	(1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500)
Network QoS (Pause: T->Enabled, F->Disabled)	2	(F, F, F, F, F, F)	(F, F, F, F, F, F)
Input Queuing (Bandwidth)	2	(0, 0, 0, 0, 0, 0)	(0, 0, 0, 0, 0, 0)
Input Queuing (Absolute Priority: T->Enabled, F->Disabled)	2	(F, F, F, F, F, F)	(F, F, F, F, F, F)
Output Queuing (Bandwidth Remaining)	2	(0, 0, 0, 0, 0, 0)	(0, 0, 0, 0, 0, 0)
Output Queuing (Absolute Priority: T->Enabled, F->Disabled)	2	(T, F, F, F, F, F)	(T, F, F, F, F, F)
Allowed VLANs	-	1,10	1,10
Local suspended VLANs	-	-	-

Dieses Beispiel zeigt, wie die vPC-Konsistenzparameter für einen bestimmten vPC-Port-Channel angezeigt werden:

```
`show vpc consistency-parameters interface port-channel 10`
```

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name	Type	Local Value	Peer Value
-----	----	-----	-----
<b>STP Mode</b>	<b>1</b>	<b>Rapid-PVST</b>	<b>Rapid-PVST</b>
<b>STP Disabled</b>	<b>1</b>	<b>None</b>	<b>None</b>
<b>STP MST Region Name</b>	<b>1</b>	<b>" "</b>	<b>" "</b>
<b>STP MST Region Revision</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

```

STP MST Region Instance to 1
VLAN Mapping
STP Loopguard 1 Disabled Disabled
STP Bridge Assurance 1 Enabled Enabled
STP Port Type 1 Normal Normal
STP MST Simulate PVST 1 Enabled Enabled
Allowed VLANs - 1-10,15-20,30,37,99 1-10,15-20,30,37,9

```

- Verwenden Sie die globalen und Port-Channel-vPC-Konsistenzparameter zusammen mit der aktuellen Konfiguration, um Unterschiede zwischen den vPC-Peers zu erkennen.

## Ausgabe 5: Typ-2-Inkonsistenz

Überprüfen Sie, ob der "Typ-2-Konsistenzstatus" in "show vpc" fehlschlägt.

Die Ergebnisse dieses Befehls geben den Grund für den Ausfall an, wenn Konfigurationsinkonsistenz erkannt wird:

```
`show vpc`
```

Legend:

(\* ) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

```

vPC domain id : 1
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : peer is alive
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : failed <--- Type-2 inconsistency found
Type-2 inconsistency reason : SVI type-2 configuration incompatible <--- Reason for
Type-2 inconsistency
vPC role : primary
Number of vPCs configured : 0
Peer Gateway : Enabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled
Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 360s)
Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 150s)
Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s)
Operational Layer3 Peer-router : Enabled
Virtual-peerlink mode : Disabled

```

Mit diesem Befehl können Sie tiefer gehen, um alle Typ-2-Inkonsistenzen anzuzeigen, sowie die Konfiguration für die Peer- und lokalen Werte, um festzustellen, ob die Konfiguration nicht übereinstimmt:

```
`show vpc consistency-parameters global`
```

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name	Type	Local Value	Peer Value
STP MST Simulate PVST	1	Enabled	Enabled
STP Port Type, Edge	1	Normal, Disabled,	Normal, Disabled,
BPDUFILTER, Edge BPDUGuard		Disabled	Disabled
STP MST Region Name	1	" "	" "
STP Disabled	1	None	None
STP Mode	1	Rapid-PVST	Rapid-PVST
STP Bridge Assurance	1	Enabled	Enabled
STP Loopguard	1	Disabled	Disabled

```

STP MST Region Instance to 1
  VLAN Mapping
STP MST Region Revision    1      0      0
Interface-vlan admin up    2      0      10    <--- mismatch for SVIs between
peers
Interface-vlan routing     2      1      1,10  <--- mismatch for SVIs between
peers
capability
QoS (Cos)                  2      ([0-7], [], [], [],
                        [], [])      ([0-7], [], [], [],
                        [], [])
Network QoS (MTU)         2      (1500, 1500, 1500,
                        1500, 1500, 1500)      (1500, 1500, 1500,
                        1500, 1500, 1500)
Network QoS (Pause:      2      (F, F, F, F, F, F)      (F, F, F, F, F, F)
T->Enabled, F->Disabled)
Input Queuing (Bandwidth) 2      (0, 0, 0, 0, 0, 0)      (0, 0, 0, 0, 0, 0)
Input Queuing (Absolute  2      (F, F, F, F, F, F)      (F, F, F, F, F, F)
Priority: T->Enabled,
F->Disabled)
Output Queuing (Bandwidth 2      (0, 0, 0, 0, 0, 0)      (0, 0, 0, 0, 0, 0)
Remaining)
Output Queuing (Absolute  2      (T, F, F, F, F, F)      (T, F, F, F, F, F)
Priority: T->Enabled,
F->Disabled)
Allowed VLANs              -      1,10      1,10
Local suspended VLANs     -      -          -

```

## Fehlerbehebung

- Konfigurationsinkonsistenzen bei Switched Virtual Interface (SVI) Typ 2 können auf viele inkonsistente SVIs zurückzuführen sein, die zwischen den vPC Peer-Switches konfiguriert wurden. Beispiel: Wenn eine bestimmte VLAN-SVI auf einem Switch konfiguriert ist, aber auf dem Peer-Switch nicht vorhanden ist.
- Überprüfen Sie mit dem `show running-config` auf beiden Switches, um alle Unterschiede zwischen der konfigurierten SVI zu erkennen.
- Wenn weitere Unterstützung erforderlich ist, um Unterschiede in der konfigurierten SVI zu ermitteln, erstellen Sie ein TAC-Ticket.

## Ausgabe 6: Schnittstellenummer und vPC-ID-Inkonsistenz

Überprüfen Sie, ob ein Mitglieds-Port mit Konsistenzfehler unter "vPC-Status" im `show vpc` Befehlsergebnisse.

```

`show vpc`
Legend:
      (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link
vPC domain id                : 100
Peer status                   : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status        : peer is alive
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status   : success
Type-2 consistency status     : success
vPC role                      : secondary
Number of vPCs configured     : 1
Peer Gateway                  : Disabled
Dual-active excluded VLANs    : -
Graceful Consistency Check    : Enabled
Auto-recovery status          : Disabled
Delay-restore status          : Timer is off.(timeout = 30s)

```

```

Delay-restore SVI status      : Timer is off.(timeout = 10s)
Operational Layer3 Peer-router : Disabled
Virtual-peerlink mode        : Disabled
vPC Peer-link status

```

```

-----
id   Port   Status Active vlans
--   -
1    Po1    up     1

```

vPC status

```

-----
Id   Port           Status Consistency Reason           Active vlans
--   -
123  Po123           down*  failed    vPC type-1         -           <---
type-1 inconsistency

                                configuration
                                incompatible - STP
                                interface port type
                                inconsistent

```

## Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie die genaue Übereinstimmung des Port-Typs zwischen der vPC-Schnittstelle und `show vpc consistency-parameters vpc vpc-id`

Schritte zur Überprüfung von STP-Porttypen, die nicht übereinstimmen:

```
`show vpc consistency-parameters vpc 123`
```

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

```

Name                               Type Local Value           Peer Value
-----
Interface type                      1    port-channel         port-channel
LACP Mode                           1    on                    on
STP Port Guard                      1    Default              Default
STP Port Type                    1    Edge Trunk Port    Default <--- this VPC port-channel is
configured as Edge Trunk port while peer has Default STP port type.

```

- Konfigurieren Sie den STP-Port-Typ auf beiden Peers so, dass er mit den vPC-Schnittstellen übereinstimmt. Ein Spanning Tree-Port kann als Edge-Port, Netzwerk-Port oder normaler Port konfiguriert werden. Ein Port kann sich jeweils nur in einem dieser Zustände befinden. Der Standard-Spanning-Tree-Port-Typ ist normal.
- Der STP-Port-Typ kann global oder auf Schnittstellenebene konfiguriert werden.