

SG350XG: Die Paketgröße wird basierend auf der Größe des Eingangspakets berechnet.

Identifiziertes Datum

23. Mai 2017

Auflösungsdatum

12. Juni 2017

Betroffenes Produkt

SG350XG	2,2.0.x	2,2 0,66

Beschreibung des Problems

Die Zähler für die Warteschlangenstatistik werden nicht ordnungsgemäß aktualisiert. Die Paketgröße wird basierend auf der Paketgröße beim Eingang berechnet, obwohl es sich bei den Statistiken um Ausgangs-Statistiken handelt.

Auflösung

Dieses Problem wurde behoben, wenn Sie ein Upgrade auf die Firmware-Version 2.2.0.66 durchführen. Um ein Upgrade durchzuführen, klicken Sie [hier](#), um Anweisungen zu erhalten.