

Empfohlene Versionen für Catalyst Switches der Serien 1000/2960/3560/CDB/4500, Catalyst 3650/3850 und Catalyst 6500/6800

Inhalt

[Einleitung](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Empfehlung für Catalyst 1000/2960/3560/CDB- und 4500-Plattformen](#)

[Empfehlung für Catalyst 3650- und 3850-Plattformen](#)

[Empfehlung für Catalyst 6000-Plattformen](#)

[Engineering-Sonderversionen](#)

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt eine Liste stabiler Cisco IOS® Software für Catalyst Switches der Serien 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 und 6500/6800.

Hintergrundinformationen

Die Empfehlungen sind die aktuellsten vom **Januar 2023**.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht vollständig und sollen Ihnen als allgemeine Orientierungshilfe dienen, insbesondere bei Massenbereitstellungen oder Upgrades.

Software-Empfehlungen zu Catalyst Switches der Serie 9000 finden Sie auf [dieser Seite](#).

Empfehlung für Catalyst 1000/2960/3560/CDB- und 4500-Plattformen

Produktfamilie	Produktdetails	Empfohlen Cisco IOS-Version	Ende der Software Wartung Beständen (J/N)	EOL-Link
Catalyst 1000	Catalyst 1000 (alle Modelle)	15.2(7)E7	N	
Catalyst 2960	Catalyst 2960X	15.2(7)E7	N [Okt. 23]	Hier klicken
	Catalyst 2960XR	15.2(7)E7	N [Okt. 23]	Hier klicken

	Catalyst 2960L	15.2(7)E7	Y	Hier klicken
	Catalyst 2960 und höher	15.2(7)E7	Y	Hier klicken
	Catalyst 2960C	15.2(7)E7	Y	Hier klicken
	Catalyst 2960CX	15.2(7)E7	N	
Catalyst 3560	Catalyst 3560CX	15.2(7)E7	N	
CDB	Catalyst CDB-8P	15.2(7)E7	N	
	Catalyst CDB-8U	15.2(7)E7	N	
Catalyst 4500 (Modular)	Sup 8-E	3,11,7E	Y	Hier klicken
	Sup 8L-E	3,11,7E	Y	Hier klicken
	Sup 9-E	3,11,7E	Y	Hier klicken
Catalyst 4500-X (Korrigiert)	Catalyst 4500-X	3,11,7E	Y	Hier klicken

* 15.2(7)/3.11 ist die aktuelle aktive Extended Maintenance-Version.

Empfehlung für Catalyst 3650- und 3850-Plattformen

Produktfamilie	Produktdetails	Empfohlen Cisco IOS-XE-Version	Ende der Software Wartung Beständen (J/N)	EOL-Link
Catalyst 3650	3650 (alle Modelle)	16.12.8	Y	Hier klicken
Catalyst 3850	3850-12X, 3850-24X, 3850-48X	16.12.8	N [Apr. 23]	Hier klicken
	3850 (alle anderen Modelle)	16.12.8	Y	Hier klicken

Empfehlung für Catalyst 6000-Plattformen

Produktfamilie	Produktdetails	Empfohlen Cisco IOS-Version	Ende der Software Wartung Beständen (J/N)	EOL-Link
Catalyst 6500	Sup 2T	15,5(1)SY10	Y	Hier klicken
Catalyst 6800	C6840-X	15,5(1)SY10	Y	Hier klicken
	C6880-X	15,5(1)SY10	Y	Hier klicken
	Sup 6T	15,5(1)SY10	N [Apr. 23]	Hier klicken

*15.5(1)SY ist die aktuelle aktive Extended Maintenance-Version.

Engineering-Sonderversionen

In bestimmten Fällen werden kritische Fehler auf Engineering Special (ES)-Builds verfügbar gemacht. Diese Builds sind nicht auf CCO ([cisco.com](https://www.cisco.com)) verfügbar. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Umgebung haben, die nicht bereits in [cisco.com](https://www.cisco.com) behoben sind, wenden Sie sich an Cisco Customer Experience (CX), um die Möglichkeit eines Engineering Special (ES)-Codes zu prüfen. Engineering Special-Builds sollen für einen begrenzten Zeitraum bereitgestellt werden, und es wird empfohlen, zum nächsten Wartungsrebuild überzugehen, sobald dieser auf [cisco.com](https://www.cisco.com) verfügbar ist. Engineering Special Builds werden von Cisco Customer Experience (CX) und der Geschäftseinheit (BU) vollständig unterstützt.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.