

# Ersetzen Sie die zusätzliche Speicherkarte auf N9K-C93180YC-FX3S.

## Inhalt

---

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Hintergrundinformationen](#)

[Zusätzliche Speicherunterstützungsmodelle](#)

[Bestätigen Sie die zusätzliche Speicherkarte](#)

[Ersetzen Sie die zusätzliche Speicherkarte.](#)

[Zugehörige Informationen](#)

---

## Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Austauschen einer zusätzlichen Speicherkarte auf N9K-C93180YC-FX3S beschrieben.

## Voraussetzungen

### Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in diesem Thema verfügen:

- N9K-C93180YC-FX3S

### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- N9K-C93180YC-FX3S
- FRU (Field Replacement Unit)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

## Hintergrundinformationen



```
switch# conf t
switch(config)# feature bash-shell
switch(config)# run bash sudo su
bash-4.3# dmidecode
<snip>
```

```
Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
```

```
Array Handle: 0x0047
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 72 bits
Data Width: 72 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_A1
Bank Locator: NODE 1
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)
Speed: 2667 MHz
Manufacturer: Hynix Semiconductor
Serial Number: 34F26686
Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag
Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK
Rank: 2
Configured Clock Speed: 2133 MHz
Minimum voltage: Unknown
Maximum voltage: Unknown
Configured voltage: 0.003 V
```

```
<snip>
```

```
Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
```

```
Array Handle: 0x0047
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 72 bits
Data Width: 72 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_B1
Bank Locator: NODE 1
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)
Speed: 2667 MHz
Manufacturer: Hynix Semiconductor
Serial Number: 53E1BC40
Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag
Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK
Rank: 2
Configured Clock Speed: 2133 MHz
Minimum voltage: Unknown
Maximum voltage: Unknown
Configured voltage: 0.003 V
```

## Ersetzen Sie die zusätzliche Speicherkarte.

1. Stellen Sie sicher, dass der Switch ausgeschaltet und das Kabel abgezogen wurde.
2. Entfernen Sie die Schrauben und die Blende.
3. Ziehen Sie die Riegel an beiden Enden des linken Steckplatzes, um die Speicherkarte zu entfernen.
4. Entfernen Sie die Schrauben und die Blende des neuen Switches.
5. Setzen Sie die Speicherkarte in den linken Steckplatz des neuen Switches ein.
6. Blende austauschen und mit den Schrauben befestigen.

## Zugehörige Informationen

- [Hinzufügen eines 8- oder 16-Gigabit-DIMMs zu einem Cisco Nexus Switch der Serie 9000](#)
- [Technischer Support und Downloads von Cisco](#)

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.