

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Industrial Asset Vision

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	11
Pour en savoir plus	12

## Vue d'ensemble

### EOL15357

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Industrial Asset Vision. Les clients ont jusqu'au 29 avril 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Industrial Asset Vision

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	29 mars 2024
<b>Date de fin de commercialisation: HW,App SW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 avril 2024
<b>Dernière date de livraison: HW,App SW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 juillet 2024
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW,App SW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	29 avril 2025
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 avril 2026
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	29 avril 2025
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW,App SW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	29 avril 2025

Étape	Définition	Date
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW,App SW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 avril 2026
<b>Date de fin d'assistance: HW,App SW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 avril 2026

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit Partie Nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>IOTAV-BUNDLE-US</b>	Offre groupée Cisco Industrial Asset Vision, États-Unis	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTAV-BUNDLE-US</b>	Offre groupée Cisco Industrial Asset Vision, États-Unis	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTAV-BUNDLE-US</b>	Offre groupée Cisco Industrial Asset Vision, États-Unis	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTAV-BUNDLE-EU</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- EU	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTAV-BUNDLE-EU</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- EU	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTAV-BUNDLE-EU</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- EU	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTAV-BUNDLE-AU</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- AU	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTAV-BUNDLE-AU</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- AU	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTAV-BUNDLE-AU</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- AU	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTAV-BUNDLE-IN</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- IN	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTAV-BUNDLE-IN</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- IN	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>IOTAV-BUNDLE-IN</b>	Cisco Industrial Asset Vision Bundle- IN	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTAV-CLD</b>	Abonnement à Cisco Industrial Asset Vision	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTAV-CLD</b>	Abonnement à Cisco Industrial Asset Vision	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTAV-CLD</b>	Abonnement à Cisco Industrial Asset Vision	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTAV-CLD-ESS</b>	Abonnement Cisco Industrial Asset Vision Essentials	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTAV-CLD-ESS</b>	Abonnement Cisco Industrial Asset Vision Essentials	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTAV-CLD-ESS</b>	Abonnement Cisco Industrial Asset Vision Essentials	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTOC-AV-IXM-CPF</b>	Cisco Industrial Asset Vision - IXM CPF	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTOC-AV-IXM-CPF</b>	Cisco Industrial Asset Vision - IXM CPF	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTOC-AV-IXM-CPF</b>	Cisco Industrial Asset Vision - IXM CPF	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>IOTOC-EDGEDEV MGR</b>	Cisco Industrial Asset Vision - Edge Device Manager	ACT-TPE-OCP	ATO PID for Actility TPE	-
<b>IOTOC-EDGEDEV MGR</b>	Cisco Industrial Asset Vision - Edge Device Manager	ACT-TPE-SAAS	ATO PID for Actility TPE SaaS	-
<b>IOTOC-EDGEDEV MGR</b>	Cisco Industrial Asset Vision - Edge Device Manager	LORAWAN-CPF-LIC	LoRaWAN ATO PID for Common Packet Forwarder	-
<b>AV400-BRI-US</b>	Pont de capteurs industriels LoRaWAN 900MHz de Cisco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV251-VIB-US</b>	Capteur de vibration de la machine Cisco LoRaWAN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	900 MHz	offert pour ce produit.		
<b>IOTAV-L-PTM-I1-US</b>	Capteur de température de produit Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-FRZ-O1-US</b>	Capteur de température/humidité de réfrigérateur Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-OCU-I1-US</b>	Capteur d'occupation intérieure Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-ENV-O1-US</b>	Capteurs d'humidité et de température extérieure Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-MTM-O1-US</b>	Capteur de température de la machine Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-WLK-O1-US</b>	Capteur de fuites d'eau Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-LUX-I1-US</b>	Capteur de luminosité Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-GPS-L1-US</b>	Capteur de GPS extérieur Cisco 900 MHz LoRaWAN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-HAL-I1-US</b>	Détecteur de porte /fenêtre Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>IOTAV-L-ENV-I1-US</b>	Capteur de température/humidité intérieure Cisco LoRaWAN 900 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV400-BRI-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Industrial Sensor Bridge	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV251-VIB-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Machine Vibration Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-PTM-I1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Product Temperature Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-FRZ-O1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Refrigerator Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-OCU-I1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Indoor Occupancy Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-ENV-O1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Outdoor Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-MTM-O1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Machine Temperature Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-WLK-O1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Water Leak Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>IOTAV-L-LUX-I1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Light Level Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-GPS-L1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Outdoor GPS Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-HAL-I1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Door/Window Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-ENV-I1-EU</b>	Cisco 800MHz LoRaWAN Indoor Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV400-BRI-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Industrial Sensor Bridge	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV251-VIB-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Machine Vibration Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-PTM-I1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Product Temperature Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-FRZ-O1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Refrigerator Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-OCU-I1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Indoor Occupancy Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-



Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>IOTAV-L-ENV-01-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Outdoor Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-MTM-01-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Machine Temperature Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-WLK-01-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Water Leak Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-LUX-I1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Light Level Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-GPS-L1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Outdoor GPS Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-HAL-I1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Door/Window Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-ENV-I1-AU</b>	Cisco 915MHz LoRaWAN Indoor Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-PTM-I1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Product Temperature Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-FRZ-01-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Refrigerator Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>IOTAV-L-OCU-I1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Indoor Occupancy Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-ENV-O1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Outdoor Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-MTM-O1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Machine Temperature Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-WLK-O1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Water Leak Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-LUX-I1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Light Level Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-GPS-L1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Outdoor GPS Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-HAL-I1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Door/Window Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>IOTAV-L-ENV-I1-IN</b>	Cisco 865MHz LoRaWAN Indoor Temp/Humidity Sensor	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV251-MB=</b>	AV251 Metal Base	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		produit.		
<b>AV251-MB</b>	AV251 Metal Base	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV251-MGTB=</b>	AV251 Magnetic Base	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>AV251-MGTB</b>	AV251 Magnetic Base	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

## Options de migration du produit

Cisco Industrial Asset Vision customers will transition to Actility network server sold through Cisco price list (ACT-TPE-OCF, ACT-TPE-SAAS) or 3rd party network server leveraging Cisco Common Packet Forwarder (LORAWAN-CPF-LIC). Cisco will continue to provide LoRaWAN gateways and will work with the growing ecosystem of sensor manufacturers to address customer use cases.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Industrial Asset Vision en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)