

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HX Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	26
Pour en savoir plus	27

Vue d'ensemble

EOL15065 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select HX Accessories. Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select HX Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 mai 2023
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2023
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2024

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-9400-8E	Cisco 12G 9400-8e 12G SAS HBA pour ajout externe à JBOD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-9400-8E=	Cisco 12G 9400-8e 12G SAS HBA pour ajout externe à JBOD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-B-MRAID12G-HE	Contrôleur Cisco FlexStorage 12 G SAS RAID avec FBWC 2 Go et baies de lecteur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-B-MRAID12G-HE=	Contrôleur Cisco FlexStorage 12 G SAS RAID avec FBWC 2 Go et baies de lecteur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-B-VIC-M83-8P	Adaptateur Cisco UCS VIC 1380 pour serveur lame	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-B-VIC-M83-8P=	Adaptateur Cisco UCS VIC 1380 pour serveur lame	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-BZL-EX-M5	Collerette de sécurité pour serveur sur bâti UCS C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-BZL-EX-M5=	Collerette de sécurité pour serveur sur bâti UCS C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-C240SD-EXT	UCS C240SD M5 Extender Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-8AUX	UCS C480 M5 Auxiliary Drive Module for 8x rear drives	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-8AUX=	Module de disque auxiliaire UCS C480 M5 pour lecteurs arrières 8x NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-8HDD	UCS C480 M5 Drive Module for 8x HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-8HDD=	Module de disque UCS C480 M5 pour disque dur 8x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-8NVME	Module de disque UCS C480 M5 pour lecteurs 8x NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-8NVME=	Module de disque UCS C480 M5 pour lecteurs 8x NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-DVD	UCS C480 M5 Optional DVD drive	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-DVD=	Lecteur DVD en option UCS C480 M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-C480-INT-SW	Commutateur UCS C480 Safety Intrusion	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-C480-INT-SW=	Commutateur UCS C480 Safety Intrusion	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-CMA-4U-M5	ARM de gestion de câble pour UCS C480 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-CMA-4U-M5=	ARM de gestion de câble pour UCS C480 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-CMAF-M4	CMA réversible pour ensemble de rails et de roulements à bille et à friction C220 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-CMAF-M4=	CMA réversible pour serveurs sur bâti C220 et C240 M4 et M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-CPU-I3204	Intel 3204 1,9 GHz/85 W 6C/8,25 Mo DDR4 2133 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-CPU-I3204=	Intel 3204 1,9 GHz/85 W 6C/8,25 Mo DDR4 2133 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I3206R	Intel 3260R 1,9 GHz, 85 W 6C, 11 Mo, DDR4 2 133 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I3206R=	Intel 3206R 1.9GHz/85W 8C/11MB DDR4 2133MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4208	Intel 4208 2,1 GHz/85 W 8C/11 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4208=	Intel 4208 2,1 GHz/85W 8C/11MB DDR4 2400MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4210	Intel 4210 2,2 GHz/85 W 10C/11 Mo DDR4	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2400 MHz	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I4210=	Intel 4210 2,2 GHz/85 W 10C/11 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4210R	Intel 4210R 2,4 GHz, 100 W 10C, 13,75 Mo, DDR4 2 400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4210R=	Intel 4210R 2,4 GHz, 100 W 10C, 13,75 Mo, DDR4 2 400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4214	Intel 4214 2,2 GHz/85 W 12C/13,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4214=	Intel 4214 2,2 GHz/85W 12C/13,75 Mo DDR4 2400MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I4214R	Intel 4214R 2,4 GHz, 100 W 12C, 16,50 Mo, DDR4 2 400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4214R=	Intel 4214R 2.4GHz/100W 12C/16.50MB DDR4 2400MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4214Y	Intel 4214Y SS 2,2 GHz/85 W 12/10/8C 13,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4214Y=	Intel 4214Y SS 2,2 GHz/85 W 12/10/8C 13,75 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4215	Intel 4215 2,5 GHz/85 W 8C/13,75 Mo 3DX/DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		ce produit.		
HX-CPU-I4215=	Intel 4215 2,5 GHz/85 W 8C/13,75 Mo 3DX/DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4215R	Intel 4215R 3,2 GHz, 130 W, 8C, 11 Mo, DCP DDR4 1 To, 2 400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4215R=	Intel 4215R 3.2GHz/130W 8C/11MB DCP DDR4 1TB 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4216	Intel 4216 2,1 GHz/100 W 16C/22 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I4216=	Intel 4216 2,1 GHz/100 W 16C/16,5 Mo DDR4 2400 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I5218N	Intel 5218N 2.3GHz/105W	Consultez la	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	16C/22MB DCP DDR4 2666MHz	section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I5218N=	Intel 5218N 2.3GHz/105W 16C/22MB DCP DDR4 2666MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I5218R	Intel 5218R, 2,1 GHz, 125 W, 20C, DDR4 27,5 Mo, 2 667 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I5218R=	Intel 5218R 2.1GHz/125W 20C/27.5MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I5218T	Intel 5218T 2.1GHz/105W 16C/22MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I5218T=	Intel 5218T 2.1GHz/105W 16C/22MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I5220R	Intel 5220R 2,2 GHz, 150 W, 24C, 35,75 Mo, DDR4 2 667 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I5220R=	Intel 5220R 2.2GHz/150W 24C/35.75MB DDR4 2667MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6226R	Intel 6226R, 2,9 GHz, 150 W 16C, 22 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6226R=	Intel 6226R 2.9GHz/150W 16C/22MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6230N=	Intel 6230N 2.3GHz/125W 20C/27.50MB DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I6230R	Intel 6230R, 2,1 GHz, 150 W, 26C, 35,75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6230R=	Intel 6230R 2.1GHz/150W 26C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6238R	Intel 6238R, 2,2 GHz, 165 W, 28C, 38,5 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6238R=	Intel 6238R 2.2GHz/165W 28C/38.5MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6238T	Intel 6238T 1.9GHz/125W 22C/30.25MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-CPU-I6238T=	Intel 6238T 1.9GHz/125W 22C/30.25MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6240R	Intel 6240R, 2,4 GHz, 165 W, 24C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6240R=	Intel 6240R 2.4GHz/165W 24C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6242R	Intel 6224R, 3,1 GHz, 205 W, 20C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6242R=	Intel 6242R 3.1GHz/205W 20C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6246=	3.3GHz/165W 6246 12C/24.75MB DCP DDR4	Consultez la section Options de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	2TB 2933MHz	migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I6246R	Intel 6246R, 3,4 GHz, 205 W, 16C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6246R=	Intel 6246R 3.4GHz/205W 16C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6248R	Intel 6248R, 3 GHz, 205 W, 24C, 35.75 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6248R=	Intel 6248R 3GHz/205W 24C/35.75MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6250	Intel 6250, 3,9 GHz, 185 W, 8C, 35,75 Mo PMM DDR4, 1 To, 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		informations détaillées sur le remplacement de ce produit.		
HX-CPU-I6250=	Intel 6250 3.9GHz/185W 8C/35.75MB PMM DDR4 1TB 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6252N	Intel 6252N 2,3 GHz/150 W 24C/35,75 Mo DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6252N=	Intel 6252N 2.3GHz/150W 24C/35.75MB DCP DDR4 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6256	Intel 6256, 3,6 GHz, 205 W, 12C, 33 Mo PMM DDR4 1 To, 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6256=	Intel 6256 3.6GHz/205W 12C/33MB PMM DDR4 1TB 2933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		ce produit.		
HX-CPU-I6258R	Intel 6258R, 2,7 GHz, 205 W, 28C, 35.5 Mo, DDR4 2 933 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-CPU-I6258R=	Intel 6258R 2.7GHz/205W 28C/38.5MB DDR4 2933MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-DVD-C240M5	Lecteur multimédia (DVD) pour serveurs C240 M5 (version 8 HDD uniquement)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-DVD-C240M5=	Lecteur multimédia (DVD) pour serveurs C240 M5 (version 8 HDD uniquement)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-INT-SW01	Commutateur d'intrusion de châssis M5 C220 M5 et C240	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-INT-SW01=	Commutateur d'intrusion de châssis M5 C220 M5 et C240	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-MLOM-C100-04	Cisco UCS VIC 1497 port double 100G QSFP28 10GbE mLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-MLOM-C100-04=	Cisco UCS VIC 1497 port double 100G QSFP28 10 GbE mLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-MLOM-C25Q-04	Cisco UCS VIC 1457 Quad Port 10/25G SFP28 CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-MLOM-C25Q-04=	Cisco UCS VIC 1457 Quad Port 10/25G SFP28 CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-MLOM-C40Q-03	Cisco VIC 1387, port double, 40 Go, QSFP CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-MLOM-C40Q-03=	Cisco VIC 1387 double ports 40 Go QSFP CNA MLOM	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-MLOM-IRJ45	Intel i350 quadruple port MLOM NIC	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-MLOM-IRJ45=	Intel i350 quadruple port MLOM NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-MRAID1GB-KIT	TROUSSE RAID SAS pour C220M5L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-MRAID1GB-KIT=	Trousse SAS RAID pour C220M5L	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-MSD-32G	Carte Micro SD de 32 GB pour serveurs UCS M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-MSD-32G=	Carte Micro SD de 32 GB pour serveurs UCS M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVME-SC	Module de commutation PCIE NVME	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-NVME-SC=	Module de commutation PCIE NVME	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-1-C240M5	Extension 1 à 3 logements PCIe (x8, X16, x8)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-1-C240M5=	Extension, 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8); CPU2 nécessaire pour 3 fentes CPU2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-PCI-1B-240M5	Extension 1B comprenant 3 emplacements PCIe (x8 x8, x8); tous les emplacements du CPU1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-1B-240M5=	Extension 1B comprenant 3 emplacements PCIe (x8 x8, x8); tous les emplacements du CPU1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-2A-240M5	Extension 2A comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prend en charge GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-2A-240M5=	Extension 2A comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prend en charge GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-2B-240M5	Extension 2B à 3 logements PCIe (x8, x16, x8) et 2 NVMe, prend en charge GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-2B-240M5=	Extension 2B comprenant 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8) prenant en charge GPU + NVMe arrière	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-2C-240M5	Supports arrière à l'avant NVMe 3 fentes PCIe pour carte de montage 2C (3 x 8)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-PCI-2C-240M5=	Supports arrière à l'avant NVMe 3 fentes PCIe pour carte de montage 2C (3 x 8)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-PCIE-C40Q-03	Double ports Cisco VIC 1385 40 Go QSFP CNA, avec RDMA	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-PCIE-C40Q-03=	Double ports Cisco VIC 1385 40 Go QSFP CNA, avec RDMA	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
HX-R1-A100-M5	Riser1 3PCIe slots(x8, x16, x8) For A100	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-R1-A100-M5=	Riser1 3PCIe slots(x8, x16, x8) For A100	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-R2A-A100-M5	Riser2A 3PCIe slots (x8, x16, x16) For A100	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-R2A-A100-M5=	Riser2A 3PCIe slots (x8, x16, x16) For A100	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-R2B-A100-M5	Riser2B 3PCIe slot(x8,x16,x8)spprt GPU+NVMe, For A100	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-R2B-A100-M5=	Riser2B 3PCIe slot(x8,x16,x8)spprt GPU+NVMe, For A100	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAID-M5	Contrôleur modulaire RAID Cisco 12G avec cache de 2 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAID-M5=	Contrôleur modulaire RAID Cisco 12G avec cache de 2 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAID-M5HD	Contrôleur RAID modulaire 12G de Cisco avec 4 Go de cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAID-M5HD=	Contrôleur RAID modulaire 12G de Cisco avec 4 Go de cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAILB-M4	Ensemble de rails et de roulements à billes pour serveurs sur bâti C220 M4 et C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAILB-M4=	Ensemble de rails et de roulements à billes pour serveurs sur bâti C220 M4 et C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAILF-M4	Ensemble de rails de friction pour serveurs sur bâti C220 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAILF-M4=	Kit de rail de friction pour serveurs sur bâti C220 M4 et M5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-RAILS-M5	Ball Bearing Rail Kit for C240M5 SD Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RAILS-M5=	Ball Bearing Rail Kit for C240M5 SD Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-1-240M5	Extension, 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8); CPU2 nécessaire pour emplacement 3, pour T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-1-240M5=	Riser 1 3PCIe slots (x8, x16, x8); slot 3 req CPU2, For T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-1B-240M5	Extension 1B 3PCIe emplacements (x8, x8, x8); tous les emplacements du CPU1, pour T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-1B-240M5=	Riser 1B 3PCIe slots (x8, x8, x8); all from CPU1, For T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-2A-240M5	Extension 2A à 3 emplacements PCIe (x8, x16, x16) prenant en charge GPU, pour T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-2B-240M5	Extension 2B à 3 emplacements PCIe (x8, x16, x8) prenant en charge GPU + NVMe arrière, pour T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RIS-2C-240M5	Supports arrière à l'avant NVMe 3 fentes PCIe pour carte de montage 2C (3 x 8), pour T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-RIS-2C-240M5=	Riser 2C 3PCIe slots (3 x8) supports front+rear NVMe, For T4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RS2E-240M5SD	Riser 2E 1x16 PCIE slot, 2x Drive slots, no microSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-RS2E-240M5SD=	Riser 2E 1x16 PCIE slot, 2x Drive slots, no microSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SAS-M5	Cisco 12G SAS modulaire HBA (maximum de 16 disques)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SAS-M5=	Cisco 12G SAS modulaire HBA (maximum de 16 disques)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SAS-M5HD	Cisco 12G SAS modulaire HBA pour jusqu'à 26 disques	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SAS-M5HD=	Cisco 12G SAS modulaire HBA pour jusqu'à 26 disques	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SAS9460-8I	Contrôleur 9460-8i Raid Cisco 12G avec cache de 2 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SAS9460-8I=	Contrôleur 9460-8i Raid Cisco 12G avec cache de 2 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-CPU-I8260Y	Intel 8260Y SS 2.4GHz/165W 24/20/16C 35.75MB 3DX DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-CPU-I8260Y=	Intel 8260Y SS 2,4 GHz/165 W 24/20/16C 35,75 Mo 3DX DDR4 2933	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Many of these component PIDs are only applicable with the server platforms being discontinued. For the appropriate components to use with the new or replacements servers, refer to the appropriate data sheets of M6 servers for guidance:

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/datasheet-listing.html>

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://cway.cisco.com/mynotifications>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)