

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select ISR 1000 Routers with Integrated CAT 6 LTE

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	6
Pour en savoir plus	7

## Vue d'ensemble

### EOL15268

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select ISR 1000 Routers with Integrated CAT 6 LTE. Les clients ont jusqu'au 30 janvier 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select ISR 1000 Routers with Integrated CAT 6 LTE

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 août 2024
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 janvier 2025
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 avril 2025
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 janvier 2026
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 janvier 2028
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 janvier 2026
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 janvier 2026

Étape	Définition	Date
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	27 avril 2029
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 janvier 2030

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit Partie Nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C1111-4PLTEEA</b>	Double Ethernet GE ISR 1100 à 4 ports avec LTE Adv SMS/GPS EMOA et Amérique du Nord	C1121-4PLTEP	ISR 1100 4P Dual GE SFP routeur enfichable SMS/GPS	-
<b>C1111-4PLTELA</b>	ISR 1100 4P Dual GE WAN w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM and APAC	C1121-4PLTEP	ISR 1100 4P Dual GE SFP routeur enfichable SMS/GPS	-
<b>C1111-8PLTEEA</b>	Routeur ISR 1100 8P Double GE SFP avec LTE Adv SMS/GPS EMOA et Amérique du Nord	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C1111-8PLTELA</b>	Routeur double GE ISR 1100 8P avec LTE Adv SMS/GPS Amérique latine et Asie-Pacifique	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C1111-4PLTEEA-DNA</b>	Dual GE LTE EA 4 ports ISR 1100 avec prise en charge Cisco DNA	C1121-4PLTEP-DNA	ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable SM with DNA Support	-
<b>C1111-4PLTELA-DNA</b>	Port double ISR 1100 4 GE LTE LA avec prise en charge de DNA	C1121-4PLTEP-DNA	ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable SM with DNA Support	-
<b>C1111-8PLTEEA-DNA</b>	Dual GE LTE EA 8 ports ISR 1100 avec prise en charge Cisco DNA	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C1111-8PLTELA-DNA</b>	Dual GE LTE LA 8 ports ISR 1100 avec prise en charge Cisco DNA	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C1112-8PLTEEA</b>	Routeur ISR 1100 G.FAST GE SFP avec LTE Adv SMS/GPS EMOA et Amérique du Nord	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1113-8PLTEEA</b>	Routeur ISR 1100 G.FAST GE SFP avec LTE Adv SMS/GPS EMOA et Amérique du Nord	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1113-8PLTELA</b>	ISR 1100 G.FAST GE SFP Router w/ LTE Adv LATAM & APAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1113-8PMLTEEA</b>	Routeur ISR 1100 G.FAST GE SFP avec LTE Adv SMS/GPS EMOA et Amérique du Nord	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C1116-4PLTEEA</b>	ISR1100 4P DSL Annex B/J Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA	C1126-8PLTEP	ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C1116-4PLTEEAPM</b>	ISR1100 4P DSL Annex B/J Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA	C1126-8PLTEP	ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C1117-4PLTEEA</b>	Routeur annexe A ISR 1100 4 P DSL avec LTE Adv SMS/GPS EMOA et Amérique du Nord	C1127-8PLTEP	Routeur enfichable ISR 1100 8P xDSL GE SFP pour SMS/GPS	-
<b>C1117-4PLTEEAPM</b>	ISR 1100 4P DSL Annex A Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA	C1127-8PLTEP	Routeur enfichable ISR 1100 8P xDSL GE SFP pour SMS/GPS	-
<b>C1117-4PLTELA</b>	ISR 1100 4P Annex A Router w/ LTE Adv SMS/GPS LATAM & APAC	C1127-8PLTEP	Routeur enfichable ISR 1100 8P xDSL GE SFP pour SMS/GPS	-
<b>C1117-4PMLTEEA</b>	ISR 1100 4P DSL Annex M Router w/ LTE Adv SMS/GPS EMEA & NA	C1127-8PLTEP	Routeur enfichable ISR 1100 8P xDSL GE SFP pour SMS/GPS	-

## Options de migration du produit

Customers are encouraged to transition to the platforms (C112x/ C113x/ C116x) with a PIM slot which enables flexibility and movement to latest cellular technologies (CAT 7 and 5G). The last supported IOS XE release is going to be 17.15

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

---

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Select ISR 1000 Routers with Integrated CAT 6 LTE en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)