

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	5
Pour en savoir plus	6

Vue d'ensemble

EOL15420 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS accessories. Les clients ont jusqu'au 3 septembre 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	4 juin 2024
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	3 septembre 2024
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	2 décembre 2024

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-S3260-TSD8K9	Cisco UCS S3260 800G SED Top Load K9	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-S3260-TSD8K9=	Cisco UCS S3260 800G SED Top Load K9	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD800GBKBNK9	800GB 2.5" Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBKBNK9=	800GB 2.5" Enterprise performance 12GSAS SSD(3DWPD,SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBKKNK9	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBKKNK9-D	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBKKNK9-D=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBKKNK9=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-M4D25GF	Carte réseau 2 ports 10/25G SFP28 de Mellanox MCX4121A-ACAT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-M4D25GF=	Carte réseau 2 ports 10/25G SFP28 de Mellanox MCX4121A-ACAT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-P-M5D25GF	Mellanox MCX512A-ACAT dual port 10/25G SFP28 NIC	UCSC-P-N6D25GF	Cisco-NVDA MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	-
UCSC-P-M5D25GF=	Carte réseau 2 ports 10/25G SFP28 de Mellanox MCX512A-ACAT	UCSC-P-N6D25GF=	Cisco-NVDA MCX631102AS-ADAT CX6Lx 2x25GbE SFP28 x8 PCIe NIC	-
UCSC-PCIE-QD32GF	Adaptateur HBA de QLogic QLE2742 port double 32G FC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour ce produit.		
UCSC-PCIE-QD32GF=	Adaptateur HBA de QLogic QLE2742 port double 32G FC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD800GBKNK9-D	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSXSD800GBKNK9-D=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD800GBKNK9	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-SD800GBKNK9=	800GB 2.5in Enter Perf 12G SAS Kioxia G1 SSD (3X SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)