

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	6
Pour en savoir plus	6

## Vue d'ensemble

### EOL14611 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories. Les clients ont jusqu'au 11 mai 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	9 février 2022
<b>Date de fin de commercialisation Accessoire</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	11 mai 2022
<b>Dernière date de livraison Accessoire</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	11 mai 2022

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>HX-ML-128G4RT-H</b>	128 Go DDR4-2933 MHz LRDIMM/4Rx4/1.2v	HX-ML-128G4RW	128 Go LRDIMM QRx4 3200 (16 Go)	-
<b>HX-ML-128G4RT-HM</b>	RDIMM 128 Go, DDR4 2 933 MHz, 4Rx4, Micron uniquement	HX-ML-128G4RW-M	128GB 3200MHZ LRDIMM (16Gb)	-
<b>HX-ML-X64G4RTHM</b>	LRDIMM 64 Go QRx4 2 933 (8 Go), Micron uniquement	HX-MR-X64G2RW-M	64GB 3200MHZ RDIMM (16Gb)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>HX-MR-X16G1RT-H</b>	16 Go DDR4-2933 MHz RDIMM/1Rx4/1.2v	HX-MR-X16G1RW	16 Go de RDIMM SRx4 3200 (8 Go)	-
<b>HX-MR-X16G1RTHM</b>	16 Go SRx4 2 933 GHz (8 Go), Micron uniquement	HX-MR-X16G1RW-M	16GB 3200MHZ RDIMM (8Gb)	-
<b>HX-MR-X32G2RT-H</b>	32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	HX-MR-X32G2RW	32GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)	-
<b>HX-MR-X32G2RTHM</b>	RDIMM 32 Go DRx4 2 933 MHz (8 Go), Micron uniquement	HX-MR-X32G2RW-M	32GB 3200MHZ RDIMM (8Gb)	-
<b>HX-MR-X64G2RT-H</b>	64 Go DDR4-2933 MHz RDIMM/2Rx4/1,2 V	HX-MR-X64G2RW	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	-
<b>HX-MR-X64G2RT-HM</b>	RDIMM 64 Go, DDR4 2 933 MHz, 2Rx4, Micron uniquement	HX-MR-X64G2RW-M	64GB 3200MHZ RDIMM (16Gb)	-
<b>HX-SP-M16G1-RTH</b>	SP 16GB DDR4-2933-MHz RDIMM/1Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-SP-M32G2-RTH</b>	SP 32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-SP-M64G2-RTH</b>	SP 64GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PLHC-MR-X32G2RT-H</b>	Cisco+ 32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	UCS-MR-X32G2RW	RDIMM 32 Go DRx4 3200 (8 Go)	-
<b>UCS-ML-128G4RT-H</b>	128 Go DDR4-2933 MHz LRDIMM/4Rx4/1.2v	UCS-ML-128G4RW	128 Go LRDIMM QRx4 3200 (16 Go)	-
<b>UCS-ML-128G4RT-HM</b>	RDIMM 128 Go, DDR4 2 933 MHz, 4Rx4, Micron uniquement	UCS-ML-128G4RW-M	128GB 3200MHZ LRDIMM (16Gb)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-ML-X64G4RTHM</b>	LRDIMM 64 Go QRx4 2933 (8 Go), Micron uniquement	UCS-MR-X64G2RW-M	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	-
<b>UCS-MR-X16G1RT-H</b>	DDR4-2933 MHz RDIMM/1Rx4/1,2 V de 16 Go	UCS-MR-X16G1RW	16 Go de RDIMM SRx4 3200 (8 Go)	-
<b>UCS-MR-X16G1RTHM</b>	16 Go SRx4 2933 (8 Go), Micron uniquement	UCS-MR-X16G1RW-M	16GB 3200MHZ RDIMM (8Gb)	-
<b>UCS-MR-X32G2RT-H</b>	32 Go DDR4-2933 MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	UCS-MR-X32G2RW	RDIMM 32 Go DRx4 3200 (8 Go)	-
<b>UCS-MR-X32G2RT-HS</b>	32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v (Samsung only)	UCS-MR-X32G2RW-S	32GB RDIMM DRx4 3200 (8Gb)	-
<b>UCS-MR-X32G2RTHM</b>	32 Go DRx4 2933 (8 Go), Micron uniquement	UCS-MR-X32G2RW-M	32GB 3200MHZ RDIMM (8Gb)	-
<b>UCS-MR-X64G2RT-H</b>	64 Go DDR4 - 2933 MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	UCS-MR-X64G2RW	RDIMM 64 Go DRx4 3200 (16 Go)	-
<b>UCS-MR-X64G2RT-HM</b>	RDIMM 64 Go, DDR4 2933 MHz, 2Rx4, Micron uniquement	UCS-MR-X64G2RW-M	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	-
<b>UCS-MR-X64G2RT-HS</b>	64 Go DDR4 - 2933 MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	UCS-MR-X64G2RW-S	64GB RDIMM DRx4 3200 (16Gb)	-
<b>UCS-SP-M16G1RT-H</b>	UCS SP 16 Go DDR4-2933-MHz RDIMM/1Rx4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-SP-M32G2RT-H</b>	UCS SP 32 Go DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1,2 v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-SP-X64G2RT-H</b>	UCS SP 64GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

---

## Options de migration du produit

Cisco goes through a very rigorous process to ensure that customers receive support. However in rare occasions, due to component supplier limitations, there may be a need for customer to migrate to a part that is an upgrade of something comparable or better than what they previously bought. This may require customer to upgrade to a different Software and OS version or even the closest generation of an equivalent server that may be currently shipping at the time.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/eos-eol-policy.html>.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranty-listing.html>.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://cway.cisco.com/mynotifications>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)