

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Nœuds Cisco GainMaker 1 GHz

EOL12845

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Nœuds Cisco GainMaker 1 GHz. Les clients ont jusqu'au 21 mai 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients disposant de contrats de service ou de garanties en cours, comme indiqué dans le tableau 1 de l'annonce de fin de vie du produit. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates de fin de vie dudit produit. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Le soutien sera assuré aux clients pour les dates prévues aux conditions des contrats de service ou garanties de produits qui sont en vigueur.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Nœuds Cisco GainMaker 1 GHz

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	20 novembre 2018
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	21 mai 2019
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	19 août 2019
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	20 mai 2020
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	20 mai 2020
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	16 août 2023
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète ". La durée de garantie repose sur les dates de livraison du produit. Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus.	31 mai 2024

HW = Matériel OS

SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Compte tenu de cette interruption des ID de produit de noeuds GainMaker, nous consolidons notre offre de noeuds GainMaker pour inclure quelques ID de produits de noeuds de base qui ne contiennent pas d'émetteurs ni de transpondeurs. Nous proposons également un ensemble fini de fractionnements de bande, de fractionnements de bande et d'options de protection contre les surtensions. Les émetteurs et les transpondeurs demeurent disponibles, mais ils doivent être achetés séparément plutôt que configurés dans les noeuds.

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
2122G21033300000	GMN HGD, 42/54, RA, CB, AGC 499.25	2122G21032100000	GMN HGD, 42/54, RA, CB, TC	-
2122G21033311121	GMN HGD, 42/54, RA, CB, AGC 499.25, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	2152G21032111121	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2122G22032111121	GMN HGD, 42/54, RA/SW, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	2122G21032111121	GMN HGD, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2122G22232111122	GMN HGD, 42/54, RA/SW/XPDR, CB, TC, PS, CTD HSG, 1310DFB, 2Rxs	2122G21032111121	GMN HGD, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2122G41012111121	GMN HGD, 40/52, RA, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	2122G21032111121	GMN HGD, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2152G21012111111	GMN HGBT, 42/54, RA, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310FP, RX	2152G21032111121	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2152G21012111121	GMN HGBT, 42/54, RA, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	2152G21032111121	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2152G210321111C1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1510, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-
2152G210321111D1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1530, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-
2152G210321111E1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1550, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-
2152G210321111E1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1550, RX	GMN-TXAS-1550SA	NOEUD GainMaker/694X STDGAIN CWDM TX 1550SCA	-
2152G210321111F1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1570, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-
2152G210321111G1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1590, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-
2152G210321111H1	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1610, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
2152G41032100000	GMN HGBT, 40/52, RA, CB, TC	2152G21032100000	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, RX	-
2152G41032111121	GMN HGBT, 40/52, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	2152G21032111121	GMN HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	-
2152G410321111C1	GMN HGBT, 40/52, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1510, RX	2152G21032111101	GMSA HGBT, 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, RX	-
2152G410321111C1	GMN HGBT, 40/52, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1510, RX	GMN-TXAS-1510SA	NOEUD GainMaker/694X STDGAIN CWDM TX 1510SCA	-
4005119	694X/noeud GM 1550 Isolated DFB, HG, 3dBm, SA, applications D/V	4005116	694X/noeud GM 1550 Isolated DFB, Std, 3dBm, SA, applications D/V	-
4006984	694X/noeud GM Isolated CWDM1570nm DFB, Std, 3dBm, SP, applications D/V	4006976	694X/N ud GM 1550 DFB isolés,Std,3dBm,SA,App D/V	-
4006985	694X/noeud GM Isolated CWDM1590nm DFB, Std, 3dBm, SP, applications D/V	4006977	694X/noeud GM Isolated CWDM1590nm DFB, Std, 3dBm, SA, applications D/V	-
447G213211117OX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1570, RX	447G213211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, Rx	-
447G213211117PX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1550, RX	447G213211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, Rx	-
447G213211117QX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1530, RX	447G213211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, Rx	-
447G213211119BBD	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, RA, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2/DFB1310, 2/R-RX	447G213211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, Rx	-
447G22321111E201	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU20, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E211	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU21, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E221	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU22, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E231	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU23, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
447G22321111E251	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU25, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E271	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU27, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E281	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU28, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E291	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU29, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E301	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU30, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E311	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU31, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E331	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU33, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E351	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU35, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E371	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU37, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E391	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU39, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E411	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU41, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E431	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU43, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E451	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU45, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E471	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU47, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G22321111E571	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU57, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
447G22321111E591	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 2:1 EDR, ITU59, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G413211117BX1	GM-RS, 4-PT (HO), 40/52, CB, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	447G213211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, Rx	-
447G413211127BX1	GM-RS, 4-PT (HO), 40/52, CB, TC, PS, CTD HSG, SU, DFB1310, RX	447G213211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 42/54, CB, PS, CTD HSG, SA, Rx	-
447G423211118211	GM-RS, 4-PT (HO), 40/52, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1 CAC, ITU21, RX	447G22321111XXX1	GMN4 (HO), 42/54, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, No Tx, Std Rx	-
447G613211117BX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, 1310DFB, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117MX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1610, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117NX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1590, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117OX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1570, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117PX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1550, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117QX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1530, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117RX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1510, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117SX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM1490, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211117TX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, CWDM1470, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G613211137AX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, FA, 1310FP, RX	447G613211117XX1	GM-RS, 4-PT (HO), 65/86, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, RX	-
447G853211117MXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
447G853211117NXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G853211117OXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G853211117PXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, no TX, STD RX	-
447G853211117QXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G853211117RXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G853211117SXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G853211117TXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111EMXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111ENXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111EOXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111EPXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111EQXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111ERXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111ESXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-
447G86321111ETXD	GMN 4-PT, 85/102, CB, PS, CTD HSG, SA, 2:1EDR CWDM TX, Red. RX, DOC	447G82321111XXX1	GMN4 (HO), 85/105, CB, TC, PS, CTD HSG, SA, sans TX, RX STD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
590930	694X/noeud GM 1310FP, 1.6 mW, SA, applications de données	590934	694X/noeud GM 1310 Isolated DFB, 1-4mW, SA, applications D/V	-
590935	694X/noeud GM 1310 Isolated DFB, 1-4mW, SP, applications D/V	590934	694X/noeud GM 1310 Isolated DFB, 1-4mW, SA, applications D/V	-
590939	694X/noeud GM 1310DFB, 2mW, gain RF élevé, SP, applications de données	590938	694X/Noeud GM 1310DFB, 2mW, gain RF élevé, SA, applications de données	-
GMN-HGBT-SO-4052	Nœud GM - Amplificateur de lancement HGBT-Émetteur standard 4052	GMN-HGBT-HO-4254	Noeud GM-ampli lancement HGBT-haut rendement-4254	-
GMN-HGD-SO-4052	Nœud GM-ampli lancement HGD-haut rendement-4052	GMN-HGD-SO-4254	Noeud GM-ampli lancement HGD-haut rendement-4254	-
GMN-HGD-SO-5570	Nœud GM-ampli lancement HGD-haut rendement-5570	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GMN-HSG-HGBT-UPG	Mise à niveau ampli HGBT GainMaker vers le noeud	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GMN-RX-FCA	NOEUD GainMaker/694X 1GHZ RECEVEUR OPTIQUE FCA	GMN-RX-SCA	Noeud GainMaker/694X 1GHZ OPTICAL RCVR SCA	-
GMN-RX-SCU	NOEUD GainMaker/694X 1GHZ RECEVEUR OPTIQUE SCU	GMN-RX-SCA	Nœud GainMaker/694X 1GHZ OPTICAL RCVR SCA	-
GMN-TXAH-1610SU	NOEUD GainMaker/694X GAIN ÉLEVÉ CWDM TX 1610SCU	GMN-TXAH-1610SA	NOEUD GainMaker/694X GAIN ÉLEVÉ CWDM TX 1610SCA	-
GMN-TXAHDF-1310SU	NOEUD GainMaker/694X GAIN ÉLEVÉ DFB TX 1310SCU	GMN-TXAHDF-1310SA	NOEUD GainMaker/694X GAIN ÉLEVÉ DFB TX 1310SCA	-
GMN-TXAHFP-1310FA	NOEUD GainMaker/694X GAIN ÉLEVÉ FP TX 1310FCA	GMN-TXAHDF-1310SA=	Noeud GainMaker, gain élevé analog. DFB Tx 1310 SCA	-

## Options de migration du produit

Si vous avez des questions sur les options de remplacement répertoriées disponibles pour les nœuds GainMaker, communiquez avec votre ingénieur commercial ou d'applications pour obtenir des conseils. Tous les remplacements répertoriés ne sont pas des solutions de rechange directes. Certains peuvent nécessiter la commande séparée d'options supplémentaires (notamment, des émetteurs).

---

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Nœuds Cisco GainMaker 1 GHz en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

### Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page

[https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

\*\* Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




---

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)