

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Mobility Services Engine aWIPS

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	6
Pour en savoir plus	6

## Vue d'ensemble

### EOL14758

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Mobility Services Engine aWIPS. Les clients ont jusqu'au 13 mai 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Mobility Services Engine aWIPS

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	13 mai 2022
<b>Date de fin de commercialisation Licence</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	13 mai 2022
<b>Dernière date de livraison Licence</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	13 mai 2022
<b>Date de fin d'assistance Licence</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2023

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
AIR-LM-WIPS-100	Mode local amélioré Cisco avec licence IPS, prise en charge de 100 points d'accès
AIR-LM-WIPS-100=	Cisco Enhanced Local Mode wIPS License, Supporting 100 APs
AIR-LM-WIPS-2000	Cisco Enhanced Local Mode wIPS License, Supporting 2000 APs
AIR-LM-WIPS-2000=	Mode local amélioré Cisco avec licence IPS, prise en charge de 2000 points d'accès
AIR-LM-WIPS-25	Mode local amélioré Cisco avec licence IPS, prise en charge de 25 points d'accès
AIR-LM-WIPS-25=	Cisco Enhanced Local Mode wIPS License, Supporting 25 APs
AIR-LM-WIPS-3000	Cisco Local Mode wIPS License, Supporting 3000 Cisco APs
AIR-LM-WIPS-5	Mode local amélioré Cisco avec licence IPS, prise en charge de 5 points d'accès
AIR-LM-WIPS-5=	Cisco Enhanced Local Mode wIPS License, Supporting 5 APs
AIR-LM-WIPS-500	Mode local amélioré Cisco avec licence IPS, prise en charge de 500 points d'accès
AIR-LM-WIPS-500=	Mode local amélioré Cisco avec licence IPS, prise en charge de 500 points d'accès
AIR-LM-WIPS-6	Cisco Local Mode wIPS License, Supporting 6 Cisco APs
AIR-LM-WIPS-UNL	Cisco Local Mode wIPS License, Supporting 2000 Cisco APs
AIR-WIPS-5-AP-U	Upgrade License: wIPS Upgrade for 5 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-5-AP-U=	Cisco wIPS Upgrade License for 5 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-100	Wireless IPS License, Supporting 100 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-100=	Wireless IPS License, Supporting 100 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-2000	Cisco wIPS License, Supporting Cisco 2000 Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-2000=	Cisco wIPS License, Supporting Cisco 2000 Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-2000X	Dummy WIPS-2000 PID
AIR-WIPS-AP-25	Wireless IPS License, Supporting 25 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-25=	Wireless IPS License, Supporting 25 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-3000	Cisco wIPS License, Supporting Cisco 3000 Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-5	Wireless IPS License, Supporting 5 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-5=	Licence de services de prévention des intrusions sans fil, prenant en charge C
AIR-WIPS-AP-500	Licence IPS sans fil, prenant en charge 500 points d'accès Cisco en mode écran
AIR-WIPS-AP-500=	Wireless IPS License, Supporting 500 Cisco Monitor Mode APs
AIR-WIPS-AP-UNL2	Cisco wIPS License, Supporting Cisco 3000 Monitor Mode APs
AIR-WIPS-APNFR-5	WIPS License for 5 Access Points
C1-MSE-WIPS-1	Cisco ONE Mobility Services - Solution de prévention des intrusions sans fil, 1 AP

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit
L-LM-WIPS-2000	Wireless IPS Lic For 2000 Enhanced Local Mode AP- E Delivery
L-WIPS-1AP-N	1 AP wIPS License for wIPS 10 and higher
L-WIPS-ELM-1000AP	1000 AP WIPS Enhanced Local Mode licenses
L-WIPS-ELM-100AP	Licences mode local WIPS amélioré, 100 points d'accès
L-WIPS-ELM-100AP=	100 AP WIPS Enhanced Local Mode licenses
L-WIPS-ELM-1AP	Licence de mode local amélioré pour 1 point d'accès WIPS
L-WIPS-ELM-1AP=	1 AP WIPS Enhanced Local Mode license
L-WIPS-MM-1000AP	1000 AP WIPS Monitor Mode licenses
L-WIPS-MM-1000AP=	1000 AP WIPS Monitor Mode licenses
L-WIPS-MM-100AP	Licences mode de surveillance WISP pour 100 points d'accès
L-WIPS-MM-100AP=	100 AP WIPS Monitor Mode licenses
L-WIPS-MM-1AP	Licence Mode Moniteur 1 AP WIPS
L-WIPS-MM-1AP=	1 AP WIPS Monitor Mode license
MSE-SW-NEW-WIPS	MSE software option - WIPS 10.x SW
MSE-WIPS-MM-LIC	1 AP WIPS Monitor Mode license
MSE-WIPS-MM-T	Licence du mode de surveillance 1 AP WIPS
MSE-WIPS-T-1M	MSE WIPS Tracker Term 1M
MSE-WIPS-T-1Y	Accès traqueur MSE WIPS de 1 an
MSE-WIPS-T-3Y	Accès traqueur MSE WIPS de 3 ans
MSE-WIPS-T-5Y	Accès traqueur MSE WIPS de 5 ans
MSE-WIPS-T-7Y	Accès traqueur MSE WIPS de 7 ans

---

## Options de migration du produit

Il n'existe pas de produit de remplacement de Cisco Mobility Services Engine aWIPS pour l'instant.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)