

# Configuración del punto de acceso 9105AXW como puente de grupo de trabajo (WGB) con el controlador de LAN inalámbrica (WLC) serie 9800

## Contenido

[Introducción](#)  
[Prerequisites](#)  
[Requirements](#)  
[Componentes Utilizados](#)  
[Configurar](#)  
[Diagrama de la red](#)  
[Configuraciones](#)  
[Configuración de WLC](#)  
[Configuración de WGB](#)  
[Configuración del switch](#)  
[Verificación](#)  
[Configuración de WGB](#)  
[Verifique el estado de un WGB en el WLC](#)  
[Troubleshoot](#)

## Introducción

Este documento describe cómo configurar un punto de acceso 9105AXW como WGB para conectar con la red inalámbrica administrada por WLC serie 9800.

## Prerequisites

### Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos básicos sobre el WLC serie 9800 de Cisco IOS®-XE y los puntos de acceso (AP) de onda 2.

### Componentes Utilizados

En este ejemplo se utilizaron estos componentes:

- WLC 9800-CL con versión 17.6.3;
- Control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbricos (CAPWAP) AP modelo 2802I;
- AP 9105AXW como WGB con la versión 17.8.1;
- Compatibilidad con el switch 802.1q;

- Portátiles con Windows 10 para clientes con cables.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Configurar

Un WGB es un modo AP para proporcionar conectividad inalámbrica a los clientes por cable que están conectados a los puertos Ethernet del WGB AP.

Un WGB conecta una red con cables a través de un único segmento inalámbrico. Aprende las direcciones MAC de sus clientes cableados en la interfaz Ethernet y las reporta al WLC a través del AP de la infraestructura a través de los mensajes del Internet Access Point Protocol (IAPP).


El WGB establece una sola conexión inalámbrica al AP raíz, que a su vez, trata al WGB como un cliente inalámbrico.

Consulte la Guía de Configuración del Software del Controlador Inalámbrico Cisco Catalyst 9800 Series, Cisco IOS XE Cupertino 17.8.x para obtener información detallada sobre la matriz de funciones y el soporte AP para el modo WGB:

[Capítulo: Puentes de grupo de trabajo.](#)

## Diagrama de la red

En este documento, todas las configuraciones y verificaciones se realizan con la topología presentada aquí:



Este ejemplo explica cómo configurar un AP 9105AXW como WGB con el soporte de varias VLAN, asociadas a un CAPWAP AP AP.

El punto de acceso puede estar en modo local, FlexConnect o en modo puente (malla).

Este documento muestra la configuración del modo local y el modo FlexConnect del AP raíz.

Este escenario requiere que el WGB esté conectado a un switch que admita 802.1q; de lo contrario, el WGB no puede admitir varias VLAN. En este ejemplo, el WGB está conectado a un

switch Cisco serie C1000.

Si el switch no admite 802.1q, todos los clientes se asignan a la VLAN nativa.

En este ejemplo, el WGB se conecta a la WLAN con seguridad WPA2-PSK y se asigna a la VLAN 100. Los clientes conectados al switch detrás del WGB se asignan a las VLAN 101 y 102, como se muestra en la topología.

El WGB AP 9105AXW tiene 3 puertos LAN adicionales, por lo que también podemos utilizarlos para conectar clientes con cable. En este ejemplo hay un cliente conectado al puerto LAN1.

## Configuraciones

### Configuración de WLC

En el WLC la configuración sigue una configuración WLAN regular con el requisito de CCX Aironet IE Support habilitado.

GUI:

Paso 1. Cree la WLAN y asegúrese de que **Aironet IE** esté habilitado:

## Edit WLAN

⚠ Changing WLAN parameters while it is enabled will result in loss of connectivity for clients connected to it.

General

Security

**Advanced**

Add To Policy Tags

Coverage Hole Detection  Universal Admin

Aironet IE  OKC

Advertise AP Name  Load Balance

P2P Blocking Action  Band Select

Multicast Buffer  IP Source Guard

Media Stream Multicast-direct  WMM Policy

11ac MU-MIMO  mDNS Mode

WiFi to Cellular Steering  Off Channel Scanning Defer

Fastlane+ (ASR)  Defer Priority

Deny LAA (RCM) clients

Max Client Connections

Per WLAN  Scan Defer Time

Per AP Per WLAN  Assisted Roaming (11k)

 Cancel

 Update & Apply to Device

Paso 2. Cree el perfil de política y habilite Broadcast Tagging y WGB VLAN:

## Edit Policy Profile

**DHCP**

IPv4 DHCP Required

DHCP Server IP Address

Show more >>>

**AAA Policy**

Allow AAA Override

NAC State

Policy Name  [X](#) [▼](#)

Accounting List  [▼](#) [i](#)

**WGB Parameters**

Broadcast Tagging

WGB VLAN

**Policy Proxy Settings**

ARP Proxy ENABLED

IPv6 Proxy  [▼](#)

**DNS Layer Security**

DNS Layer Security Parameter Map  [▼](#) [Clear](#)

Flex DHCP Option for DNS ENABLED

Flex DNS Traffic Redirect IGNORE

**WLAN Flex Policy**

VLAN Central Switching

Split MAC ACL  [▼](#)

**Air Time Fairness Policies**

2.4 GHz Policy  [▼](#)

5 GHz Policy  [▼](#)

**EoGRE Tunnel Profiles**

Tunnel Profile  [▼](#)

[Cancel](#)  Update & Apply to Device

Paso 3. Cree la etiqueta de política y asigne la WLAN al perfil de política:

## Edit Policy Tag

**⚠ Changes may result in loss of connectivity for some clients that are associated to APs with this Policy Tag.**

Name\*

Description

### WLAN-POLICY Maps: 1

+ Add

× Delete

WLAN Profile

Policy Profile

WGBTest

Policy4VLAN100

◀ ▶ 1 ▷

10 ▾ items per page

1 - 1 of 1 items

### RLAN-POLICY Maps: 0

## Paso 4. Aplique la Etiqueta de Política a los AP Raíz.

AP Name	AP Model	AP MAC	Serial Number	AP Mode	Admin Status	Operation Status	Policy Tag	Site Tag	RF Tag	Location
AP500F.B0F6.0168	AIR-AP2802I-A-K9	707d.b9e3.2ae0	FGL2224A8ZN	Flex	Enabled	Registered	WGBTestTag	SiteTag_FlexNativeVLAN1	default-rf-tag	default location
AP2800_9897.F946	AIR-AP2802I-E-K9	a023.9f3d.de60	FDW2116B17Q	Flex	Enabled	Registered	WGBTestTag	SiteTag_FlexNativeVLAN1	default-rf-tag	default location

CLI:

```
WLC9800# configure terminal
WLC9800(config)# wlan WGBTest
WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk
WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123
```

```

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport
WLC9800(config-wlan)# exit
WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100
WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"
WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100
WLC9800(config-wireless-policy)# wgb wlan <-- Configures WGB VLAN client support.
WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a
WLAN.
WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown
WLC9800(config-wireless-policy)# exit
WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag
WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100
WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal
WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc
WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag
WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946
WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

```

## Configuración de WGB

Paso 1. Conéctese al AP y mueva el AP al modo Workgroup Bridge:

```
WGB# ap-type workgroup-bridge
```

Paso 2. Luego puede configurar el nombre de host WGB, las credenciales de administración y el modo de dirección ip dhcp o static. En este ejemplo se utiliza DHCP:

```

WGB# configure ap address ipv4 dhcp
WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco
WGB# configure ap hostname WGB

```

Paso 3. Configure un perfil SSID con el nombre SSID y la configuración de seguridad. En este ejemplo, la WLAN utiliza WPA2-PSK:

```
WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2
```

Hay varias combinaciones posibles. La sintaxis del comando es la siguiente:

```
configure ssid-profile ssid-profile-name SSID-Name autenticación{abierto|psk|preshared-key} gestión de claves{dot11r|wpa2|dot11w{opcional|necesario}}|perfil EAP|eap-profile-name gestión de claves{dot11r|wpa2|dot11w{opcional|necesario}}
```

Paso 4. Adjunte el perfil SSID a una interfaz de radio. Aquí utiliza radio 0 (2.4Ghz):

```
WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile
```

Para eliminar un perfil de la radio, utilice el comando:

```
WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete
```

Paso 5. Los AXAPs Cisco Wave 2 y 11 como Workgroup Bridge reconocen los clientes Ethernet solamente cuando el tráfico tiene la etiqueta bridging. Utilice el comando para habilitar la etiqueta bridging:

```
WGB# configure wgb broadcast tagging enable
```

## Configuración del switch

Esta es la configuración del switch conectado al WGB.

### Paso 1. Crear las VLAN:

```
switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#vlan 101,102,103
switch(config-vlan)#end
```

### Paso 2. Configure las interfaces que darán como resultado la configuración:

```
!
interface GigabitEthernet1/0/1
description WGB trunk link
switchport trunk allowed vlan 1,100-102
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/2
description Wired Client 1
switchport access vlan 101
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet1/0/3
description Wired Client 2
switchport access vlan 102
switchport mode access
!
```

## Verificación

### Configuración de WGB

Compruebe la configuración de WGB:

```
WGB#show run
AP Name : WGB
AP Mode : WorkGroupBridge
CDP State : Enabled
Watchdog monitoring : Enabled
SSH State : Disabled
AP Username : Cisco
Session Timeout : 300
```

```
Radio and WLAN-Profile mapping:-
=====
Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication
-----
0 WGB WGB_profile WGBTest PSK
```

Radio configurations:-

=====

Radio Id : 0  
Admin state : ENABLED  
Mode : WGB  
Dot11 type : 11ax  
Radio Id : NA  
Admin state : NA  
Mode : NA

WGB specific configuration:-

=====

WGB Radio Id : 0  
Mode State : Enable  
**SSID Profile : WGB\_profile**  
UWGB Radio Id : NA  
Mode Enable : NA  
SSID Profile : NA  
MAC Address : NA  
Rx Beacon Missing Count : 30  
Packet retries Value : 64  
Packet retries Action : Drop  
RSSI Threshold Value : -70 dBm  
Threshold timeout : 20 sec  
HSR-Scan status : Disable  
Auth response timeout : 5000 Msec  
Assoc response timeout : 5000 Msec  
WGB channel scan timeout : 40 Msec  
Dhcp response timeout : 60 Sec  
EAP timeout : 3000 Msec  
Bridge table aging-time : 1000000 Sec  
Probe pak data rate type : NA  
Probe pak data rate : 0  
Antenna Band Mode : Dual  
**Broadcast tagging : Enable**

Total configurations size on different structure:-

=====

Total channels : 0  
Total SSID-Profiles : 1  
Total Root-AP SSID-Profile : 0  
Total EAP Profiles : 0  
Total QOS Profiles : 0  
Total dot1x credentials : 0  
Total PKI truspoints : 0  
Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

=====

**SSID-Profile : WGB\_profile**  
**SSID Name : WGBTest**  
SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB\_profile  
**Auth type : PSK**  
**Key management : WPA2**  
DTIM Period : 1  
QOS profile :

[...]

\*\*\* End of WBridge configurations \*\*\*

```
WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:
SSID-Profile SSID Authentication DTIM
=====
WGB_profile WGBTTest PSK 1

Connected SSIDs details:
Radio ID : 0
Radio Mode : RootAP
BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0
SSID : WGBTTest
Authentication : PSK
```

## Verifique el estado de un WGB en el WLC

Utilice estos comandos para verificar el estado de un WGB.

Para mostrar la configuración específica de la red inalámbrica de los clientes activos, utilice el comando:

```
WLC9800# show wireless client summary
```

Para mostrar los WGB de la red, utilice el comando:

```
WLC9800# show wireless wgb summary
```

Para mostrar los detalles de los clientes conectados por cable a un WGB determinado, utilice el comando:

```
WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail
```

## Troubleshoot

Verifique que el WGB esté conectado al AP raíz:

```
WGB#show wgb dot11 associations
Uplink Radio ID : 0
Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60
SSID Name : WGBTTest
Parent AP Name : AP500F.80F6.016
Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0
Uplink State : CONNECTED
Auth Type : PSK
Key management Type : WPA2
Dot11 type : 11n
Channel : 1
Bandwidth : 20 MHz
Current Datarate : 144 Mbps
Max Datarate : 286 Mbps
RSSI : 18
IP : 192.168.100.21/24
Default Gateway : 192.168.100.1
```

```
DNS Server1 : 192.168.1.254
IPV6 : ::/128
Assoc timeout : 5000 Msec
Auth timeout : 5000 Msec
Dhcp timeout : 60 Sec
```

Verifique las estadísticas de WGB con respecto a la administración, el control, los paquetes de datos y las estadísticas de roaming:

```
WGB#show wgb statistic ?
packet Management, Control, Data packets
roaming roaming
WGB#show wgb statistic packet
```

```
Multicast/Unicast Packet statistics
Multicast Tx : 3345
Unicast Tx : 460
Multicast Rx : 2417
Unicast Rx : 3838
Multicast Bridge : 0
Unicast Flood : 3377
```

```
Interface Packet Statistics
Wbridge0 Tx : 2515
Wired0 Tx : 14196
Wbridge1 Tx : 0
Wired1 Tx : 488
AppHostIntf1 Tx : 435
Wbridge0 Rx : 5495
Wired0 Rx : 2519
Wbridge1 Rx : 0
Wired1 Rx : 127
AppHostIntf1 Rx : 315
```

```
Management Packet Statistics
```

```
Mgmt tx : 16
Mgmt scan tx : 0
Mgmt assoc req tx : 8
Mgmt reassoc req tx : 0
Mgmt deauth tx : 0
Mgmt disassoc tx : 0
Mgmt action tx : 0
Mgmt auth tx : 8
```

```
Mgmt rx : 52
Mgmt scan rx : 0
Mgmt beacon rx : 0
Mgmt assoc resp rx : 7
Mgmt reassoc resp rx : 0
Mgmt deauth rx : 3
Mgmt disassoc rx : 0
Mgmt action rx : 34
Mgmt auth rx : 8
```

```
Mgmt discard tx : 0
Mgmt discard rx : 0
Mgmt drop rx : 0
```

```
Eapol rx : 14
Eapol tx : 14
Eapol drop rx : 0
```

```
Rx Broadcast from multiple vlans
```

```
port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt  
0 101 43  
0 102 17
```

Para depurar el WGB tiene varias posibilidades:

```
WGB#debug wgb ?  
client Debug WGB and wired clients  
configuration Enable configuration debugs  
dot11 IEEE 802.11 debug command  
dot11v 802.11v Processing  
iapp Debug WGB IAPP  
uplink Enable uplink debugs
```

Para depurar el WGB desde el lado del WLC, utilice el proceso de troubleshooting del cliente como para cualquier cliente inalámbrico, con la recolección de seguimiento RA para la dirección MAC del WGB.

Para obtener más información sobre cómo resolver problemas de conexiones de clientes inalámbricos, consulte estos documentos:

[Problemas comunes de conectividad del cliente inalámbrico de los controladores inalámbricos Catalyst 9800](#)

[Comprensión de las depuraciones inalámbricas y la recopilación de registros en los controladores de LAN inalámbrica de Catalyst 9800](#)

Verifique los clientes conectados al WGB desde el lado WGB. Ejemplo:

```
WGB#show wgb bridge  
***Client ip table entries***  
mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg  
F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true  
3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true  
F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true  
WGB#
```

El cliente conectado al puerto LAN 1 (cableado1) aparece con vlan\_id = 0, lo que significa que el tráfico de este cliente va en la VLAN nativa WGB. En este ejemplo, su VLAN 100.

Los clientes conectados en el puerto con cable0 son los clientes conectados al switch que, a su vez, está conectado al puerto trasero del WGB (PoE en el puerto del 9105AXW). Aquí el tráfico se recibe con la etiqueta VLAN que el WGB reenvía a través del link inalámbrico al RootAP.

Desde la GUI del WLC usted puede ver los clientes y diferenciar los WGB y los clientes cableados detrás de los WGB:

Client MAC Address	IPv4 Address	IPv6 Address	AP Name	SSID	WLAN ID	Client Type	State	Protocol	User Name	Device Type	Role
3c18:a0:1c:b0:02	192.168.101.22	N/A	AP500F:80F6:0168	WGBTest	10	WLAN (WGB Wired)	Run	11n(2.4)		Microsoft-Workstation	Local
f01d:2d52:cb60	192.168.100.21	fe80::8637:1229:ab2e:cdf3	AP500F:80F6:0168	WGBTest	10	WLAN (WGB)	Run	11n(2.4)		Cisco-Device	Local
f8e4:3bee:4f7a	192.168.102.21	N/A	AP500F:80F6:0168	WGBTest	10	WLAN (WGB Wired)	Run	11n(2.4)		Microsoft-Workstation	Local
f8e4:3bee:53af	192.168.100.23	N/A	AP500F:80F6:0168	WGBTest	10	WLAN (WGB Wired)	Run	11n(2.4)		Microsoft-Workstation	Local

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).