

# SG350XG : Certaines fonctions de l'utilitaire Web ne répondent pas

## Date d'identification

23 mai 2017

## Date de résolution

S/O

## Produit affecté

SG350XG	2.2.0.x

## Description du problème

Certaines des fonctions de l'utilitaire Web du commutateur ne fonctionnent pas lors de l'utilisation du navigateur Apple Safari. Ces fonctions de l'utilitaire qui ne répondent pas incluent les boutons **Reboot** et Logoutbutton, ainsi que le bouton **Stop** de la page Locate Device.

## Solution de contournement

Utilisez d'autres navigateurs tels que Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.